



Motor odstavit podle technického návodu č. 1100-0105 a ochránit před neoprávněným uvedením do provozu.

## 1. Hlavní ložisko klikové hřídele:

Vyjmutí ložiska č. 5.

Kontrola opotřebení.

Při opotřebení mimo hranici tolerance (= vizuální posouzení odpovídajícím školeným personálem [GE Jenbacher Reliability]), **musí** být obnoveno jen vymontované ložisko.


**Pokud je opotřebení vyšší než udává rozsah tolerance, je nutno vyměnit za nová i zbylá hlavní ložiska.**




Motor je třeba nadzvednout o cca 40 - 50 cm (motor může být nadzvednut pomocí hydraulického zvedáku s čelistmi).

Pozor: Po nadzvednutí je třeba motor ihned zajistit, např. pomocí dřevěných špalků.

### Příklady:



Při inspekci ložiskové pánve nesmí být na kluzné ploše ložiska rozeznatelná žádná změna barvy. Hlavní ložisko smí být opět použito.



Je-li na vymontované ložiskové pánvi rozeznatelná jakákoliv změna barvy podobná mědi, je nutné ložiska vyměnit.

