

PŘÍLOHA – FOTODOKUMENTACE – SOUČASNÝ STAV

Exteriér



Celkový pohled na provizorně zastřešený objekt s důkladně zakrytými uličními fasádami. Současný stav objektu (snímek z webových stránek)



Ukázka stavu dvorní fasády – všechny fasády dvorů jsou ve stejném stavu dochování




Hlavní vstup (hlavní křídlo) – interiér S/J



Druhý vstup (průjezd na dvůr) S/J



Rohová místnost hlavního a bočního křídla



Chodba a místnosti bočního křídla, které před požárem 2015 sloužily jako hudební klub s restauračním zázemím





Místnost bočního křídla sloužící do požáru 2015 jako noční podnik



Místnosti bočního křídla, které před požárem 2015 sloužily jako hudební klub s restauračním zázemím



Schodiště do II.NP a chodba do hlavního křídla
(podhled schodiště, pohled Z/V)



Sociální zařízení bývalého hudebního klubu a
prostoru středního křídla






Kotelna v západní části hlavního křídla



Jihozápadní místnost hlavního křídla



Místnosti hlavního křídla – jižní část



Jižní část hlavního křídla – ukázky poškození





Ukázky současného stavu omítkových a barevných vrstev v klenbách přízemí hlavního křídla

Druhé nadzemní podlaží



Schodiště




Schodiště do III.NP – v této době nepřístupné



Pohled do jihovýchodní části II.NP



Rohová místnost II.NP



Místnost severní části II.NP bočního křídla



Prostory II. NP hlavního křídla – jižní část



Severní část II.NP hlavního křídla



Západní část II. NP hlavního křídla



Pohled do zjihozápadní části II. NP hlavního křídla



Místnost II. NP středního křídla



Místnosti II. NP středního křídla