

**Rekonstrukce budovy školní jídelny
ZŠ Špičák, ul. 28.října 2733, Česká Lípa**

A.	Průvodní zpráva			
B.	Souhrnná technická zpráva			
C.	Situační výkresy	C.1	Situační výkres širších vztahů	M 1:2000
		C.3	Koordinační situační výkres	M 1:500
D.	Dokumentace objektů a technických technologických zařízení			
	D.1	Dokumentace stavebního objektu- stavební úpravy objektu		
		D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
		D.1.2	Stavebně konstrukční část	
		D.1.3	Požárně bezpečnostní řešení	
		D.1.4	Technika prostředí staveb	
			D.1.4.1	Zdravotně technické instalace
			D.1.4.2	Vzduchotechnika
			D.1.4.3	Neobsazeno
			D.1.4.4	Vytápění
		D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika	
		D.1.5	Záchytný systém	
E.	Dokladová část			

**Rekonstrukce budovy školní jídelny
ZŠ Špičák, ul. 28.října 2733, Česká Lípa**

A.	Průvodní zpráva			
B.	Souhrnná technická zpráva			
C.	Situační výkresy	C.1	Situační výkres širších vztahů	M 1:2000
		C.3	Koordinační situační výkres	M 1:500
D.	Dokumentace objektů a technických technologických zařízení			
	D.1	Dokumentace stavebního objektu- stavební úpravy objektu		
		D.1.1	Architektonicko-stavební řešení	
		D.1.2	Stavebně konstrukční část	
		D.1.3	Požárně bezpečnostní řešení	
		D.1.4	Technika prostředí staveb	
			D.1.4.1	Zdravotně technické instalace
			D.1.4.2	Vzduchotechnika
			D.1.4.3	Neobsazeno
			D.1.4.4	Vytápění
		D.1.4.5	Silnoproudá elektrotechnika	
		D.1.5	Záchytný systém	
E.	Dokladová část			