

**Rekonstrukce budovy školní jídelny**  
**ZŠ Špičák, ul. 28.října 2733, Česká Lípa**

**D.1.1 Architektonicko-stavební řešení**

Technická zpráva

Výkresová část

D.1.1.1	I.PP stávající stav	M 1:100
D.1.1.2	I.NP stávající stav	M 1:100
D.1.1.3	Řezy stávající stav	M 1:100
D.1.1.4	Pohledy stávající stav	M 1:100
D.1.1.5	I.PP nový stav	M 1:50
D.1.1.6	I.NP nový stav	M 1:50
D.1.1.7	Šatna kopule	M 1:50
D.1.1.8	Půdorys střechy nový stav	M 1:50
D.1.1.9	Řeza AA nový stav	M 1:50
D.1.1.10	Řeza BB nový stav	M 1:50
D.1.1.11	Řeza CC nový stav	M 1:50
D.1.1.12	Pohledy nový stav	M 1:100
D.1.1.13	I.PP bourání	M 1:100
D.1.1.14	I.NP bourání	M 1:100
D.1.1.15	Meziokenní prvek	M 1:10
D.1.1.16	Mříže	M 1:10
D.1.1.17	Výkres vaznic	M 1:50
D.1.1.18	Detail výstabové mísy	-
D.1.1.19	Zákryt radiátoru TR 1	M 1:15
D.1.1.20	Barevné řešení	-
-	Výpis klempířských výrobků	-
-	Výpis oken a dveří	-
-	Výpis plastové stěny arkýř	-

**Rekonstrukce budovy školní jídelny**  
**ZŠ Špičák, ul. 28.října 2733, Česká Lípa**

**D.1.1 Architektonicko-stavební řešení**

Technická zpráva

Výkresová část

D.1.1.1	I.PP stávající stav	M 1:100
D.1.1.2	I.NP stávající stav	M 1:100
D.1.1.3	Řezy stávající stav	M 1:100
D.1.1.4	Pohledy stávající stav	M 1:100
D.1.1.5	I.PP nový stav	M 1:50
D.1.1.6	I.NP nový stav	M 1:50
D.1.1.7	Šatna kopule	M 1:50
D.1.1.8	Půdorys střechy nový stav	M 1:50
D.1.1.9	Řeza AA nový stav	M 1:50
D.1.1.10	Řeza BB nový stav	M 1:50
D.1.1.11	Řeza CC nový stav	M 1:50
D.1.1.12	Pohledy nový stav	M 1:100
D.1.1.13	I.PP bourání	M 1:100
D.1.1.14	I.NP bourání	M 1:100
D.1.1.15	Meziokenní prvek	M 1:10
D.1.1.16	Mříže	M 1:10
D.1.1.17	Výkres vaznic	M 1:50
D.1.1.18	Detail výstabové mísy	-
D.1.1.19	Zákryt radiátoru TR 1	M 1:15
D.1.1.20	Barevné řešení	-
-	Výpis klempířských výrobků	-
-	Výpis oken a dveří	-
-	Výpis plastové stěny arkýř	-