

SEZNAM PŘÍLOH

Regenerace sídliště Špičák - parkoviště v ul. Bardějovská, Česká Lípa

DSP/PDPS - 02/2017

- A. Průvodní zpráva**
- B. Souhrnné řešení stavby**
 - B. 1 Přehledná situace 1:25000
 - B. 2 Celková situace stavby 1:2000
 - B. 3 Koordinační situace 1:250
- C. Stavební část**
 - C. 1 SO 001 - Bourání konstrukcí, vozovek a sejmutí ornice
 - C. 2 SO 101 - Komunikace, chodníky a parkoviště
 - C. 3 SO 191 - Dopravní značení
 - C. 4 SO 251 - Opěrná zeď
 - C. 5 SO 301 - Odvodnění komunikace a chodníků
 - C. 6 SO 401 - Veřejné osvětlení
 - C. 7 SO 801 - Terénní a sadové úpravy
 - C. 8 SO 901 - Dopravně inženýrské opatření
- D. Technologická část - neobsazeno**
- E. Zásady organizace výstavby**
- F. Doklady (pouze v paré č. 1)**
- G. Soupis prací**
- H. Rozpočet (pouze v paré č. 1)**
- I. Související dokumentace**
 - I. 1 Záborový elaborát
 - I. 2 Zákres do katastrální mapy
 - I. 3 Plán kontrolních prohlídek
 - I. 4 Plán BOZP
 - I. 5 Výpočet kapacity parkoviště
 - I. 6 Hydrogeologické posouzení
 - I. 7 Požárně bezpečnostní řešení stavby
- J. Geodetická dokumentace**
 - J. 1 Geodetické zaměření
 - J. 2 Vytyčovací výkres stavby