

Akce:

KOUNICŮV DŮM

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍCH A UDRŽOVACÍCH PRACÍ



Obrázek 1 – Pohled na objekt Kounicova domu od jihu



Obrázek 2 – Pohled na objekt Kounicova domu od východu

Akce:

KOUNICŮV DŮM

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍCH A UDRŽOVACÍCH PRACÍ



Obrázek 3 – Pohled na objekt Kounicova domu od jihovýchodu



Obrázek 4 – Pohled na objekt Kounicova domu od východu – napojení na severní objekt

Akce:

KOUNICŮV DŮM

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍCH A UDRŽOVACÍCH PRACÍ



Obrázek 5 – Pohled na vstupní prostory 1.n.p. – klenbové stropy s degradací z titulu zatékání



Obrázek 6 – Pohled na vstupní prostory 1.n.p. – klenbové stropy s degradací z titulu zatékání

Akce:

KOUNICŮV DŮM

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍCH A UDRŽOVACÍCH PRACÍ



Obrázek 7 – Pohled na prostor ve 2.n.p. – jihovýchodní nároží od vnitřního schodiště



Obrázek 8 – Pohled na prostor ve 2.n.p. ke vnitřnímu schodišti

Akce:

KOUNICŮV DŮM

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍCH A UDRŽOVACÍCH PRACÍ



Obrázek 9 – Pohled na prostor ve 2.n.p. – jižní křídlo



Obrázek 10 – Pohled na prostor ve 2.n.p. – jižní křídlo

Akce:

KOUNICŮV DŮM

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍCH A UDRŽOVACÍCH PRACÍ



Obrázek 11 – Pohled na prostor ve 2.n.p. – jižní křídlo – strop nad 2.n.p. v havarijním stavu



Obrázek 12 – Pohled na prostor ve 2.n.p. – jižní křídlo – strop nad 2.n.p. v havarijním stavu

Akce:

KOUNICŮV DŮM

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍCH A UDRŽOVACÍCH PRACÍ



Obrázek 13 – Pohled na prostor ve 2.n.p. – jižní křídlo – strop nad 2.n.p. v havarijním stavu



Obrázek 14 – Pohled na prostor ve 2.n.p. – jižní křídlo – strop nad 2.n.p. v havarijním stavu

Akce:

KOUNICŮV DŮM

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍCH A UDRŽOVACÍCH PRACÍ



Obrázek 15 – Pohled na prostor ve 2.n.p. – jižní křídlo – zřícené trosky na střepech nad 1.n.p.



Obrázek 16 – Pohled na prostor ve 2.n.p. – východní křídlo – zřícené trosky na střepech nad 1.n.p. a nálety

Akce:

KOUNICŮV DŮM

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍCH A UDRŽOVACÍCH PRACÍ



Obrázek 17 – Pohled na prostor ve 2.n.p. – vých. křídlo – zřícené trosky na střepech nad 1.n.p.



Obrázek 18 – Pohled na prostor ve 2.n.p. – východní křídlo – zřícené trosky na střepech nad 1.n.p. a nálety

Akce:

KOUNICŮV DŮM

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍCH A UDRŽOVACÍCH PRACÍ



Obrázek 19 – Pohled na prostor ze 3.n.p. – vých. křídlo – absentující střecha po požáru objektu



Obrázek 20 – Pohled na prostor ze 3.n.p. – jižní křídlo – strop nad 2.n.p. v havarijním stavu

Akce:

KOUNICŮV DŮM

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍCH A UDRŽOVACÍCH PRACÍ



Obrázek 21 – Pohled na prostor ze 3.n.p. – jihovýchodní nároží – absentující střecha po požáru



Obrázek 22 – Pohled na prostor ze 3.n.p. – jižní křídlo – absentující střecha po požáru objektu

Akce:

KOUNICŮV DŮM

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍCH A UDRŽOVACÍCH PRACÍ



Obrázek 23 – Pohled na prostorově nezajištěný štít směrem k objektu na severní straně



Obrázek 24 – Pohled na prostor ve 2.n.p. – jihovýchodní nároží – nálety

Akce:

KOUNICŮV DŮM

NÁVRH ZABEZPEČOVACÍCH A UDRŽOVACÍCH PRACÍ



Obrázek 25 – Pohled na prostor severního křídla – klenbové stropy s degradací z titulu zatékání



Obrázek 26 – Pohled na dvůr zanesený sutinami a odpadem ze stavby po požáru