



GENERÁLNÍ ZPRACOVATEL:	 <b>TIMAO s.r.o.</b> TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA MĚST A OBCÍ Pod Beránkou 2465/7, 160 00 Praha 6 – Dejvice	tel: 734 844 007 www.timao.cz	E-MAIL: info@timao.cz
			IDDS: epzvwqw
			IČO: 050 89 425
			DIČ: CZ 050 89 425
OBJEDNATEL:	 Česká Lípa náměstí T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa	SMLOUVA: S221137	ZE DNE: 13. 12. 2022
NÁZEV AKCE:	<b>Lokalita RD Stará Lípa, vodovod a splašková kanalizace</b>		HIP: Ing. Karel Kříž, Ph.D. ID AKCE: 230732 DATUM: 03/2024 REVIZE: 000-24-03-22 STUPEŇ: DPS
MÍSTO STAVBY: Česká Lípa	KATASTR: Stará Lípa	KÓD K. Ú. 621439	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Karel Kříž, Ph.D.	VYPRACOVALI:	Ing. Iveta Pelánová
ČÁST:	<b>SO.01 – Splašková kanalizace</b>		MĚŘÍTKO: - POČET A4: 2
NÁZEV DOKUMENTU:	<b>VYTYČOVACÍ BODY STOKY</b>		OZNAČENÍ DOKUMENTU: <b>SO.01 D.2.6</b>

Veškeré části tohoto dokumentu (není-li na nich uvedeno jinak) jsou duševním vlastnictvím společnosti TIMAO s.r.o. a objednatelem smí být využívány jen pro účely dané smlouvou či objednávkou. Jiné využití, kopírování a poskytování dalším osobám je možné pouze s výslovným souhlasem společnosti TIMAO s.r.o.



VYTYČOVACÍ BODY (JTSK) – osy kanalizačního dna

stoka	bod	X	Y	popis bodu	staničení [km]
SK	SK.0	-724094,91	-978606,19	revizní šachta	0,000
	SK.1	-724089,04	-978600,23	revizní šachta	0,008
	SK.2	-724089,24	-978596,15	revizní šachta	0,012
	SK.3	-724070,21	-978576,69	revizní šachta	0,040
	SK.4	-724048,70	-978552,81	revizní šachta	0,072
	SK.5	-724046,81	-978523,69	revizní šachta	0,101
	SK.6	-724044,91	-978494,57	revizní šachta	0,130
	SK.7	-724037,27	-978446,94	revizní šachta	0,178
	SK.8	-724029,63	-978399,31	revizní šachta	0,227
	SK.9	-724029,28	-978353,58	revizní šachta	0,272
	SK.10	-724027,10	-978326,52	revizní šachta	0,300
	SK.11	-724024,91	-978296,45	revizní šachta	0,330
	SK.12	-724018,36	-978257,00	revizní šachta	0,370
	SK.13	-724014,82	-978234,48	revizní šachta	0,392
	SK.14	-724008,95	-978194,92	revizní šachta	0,432
	SK.15	-723999,81	-978157,79	revizní šachta	0,471
	SK.16	-723999,07	-978144,61	revizní šachta	0,484
	SK.17	-724001,05	-978109,43	revizní šachta	0,519
	SK.18	-724003,07	-978073,48	revizní šachta	0,555
	SK.19	-724005,08	-978037,54	revizní šachta	0,591
	SK.20	-724007,10	-978001,60	revizní šachta	0,627
	SK.21	-724009,20	-977964,20	revizní šachta	0,665

V oficiálním zázname provozovatele kanalizační sítě nejsou na řešených stokách zakresleny splaškové kanalizační přípojky. Vytyčovací body přípojek nejsou dokumentací řešeny (není známa přesná poloha ani počet).

Odbočné tvarovky přípojek budou vysazeny v ose stávajících přípojkových potrubí zastřižených v rámci zemních prací.

V Praze, 22. března 2024

Vypracovali: Ing. Iveta Pelánová  
Ing. Karel Kříž, Ph.D.