

Město Česká Lípa
městský úřad
Odbor rozvoje města a investic
náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Naše zn.: MUCL/50139/2018

Vyřizuje: Ing. Blanka Kratochvílová

Telefon: 487 881 150

Počet listů dokumentu: 1

Počet příloh/počet listů příloh: 0

Datum: 7. 5. 2018

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

V souvislosti se zadávacím řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „**Rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně ZŠ Sever, Česká Lípa – realizace stavby**“ zadávanou na základě výzvy k podání nabídky MUCL/44631/2018 ze dne 24. 4. 2018 (dále jen výzva) zadavatel odpovídá na dotaz účastníka zadávacího řízení MUCL/50249/2018:

Dotaz:

*„Po veřejné prohlídce (3.5.2018) bylo zjištěno, že v projektu není řešeno **zaizolování vzduchotechnického potrubí**. Doporučujeme zaizolovat veškeré potrubí v kanálu a ve strojovně vzduchotechniky (dále VZT) a to včetně potrubí, které odvádí odpadní vzduch do venkovního prostoru. Pokud tak nebude učiněno, bude docházet ke kondenzaci na VZT potrubí a potrubí během krátké chvíle zkoroduje. Potrubí, které odvádí odpadní vzduch do venkovního prostoru je nutné projít a zjistit možnosti zaizolování a jejich celkovou výměru – je také možné řešit jako samostatný projekt – zaizolování potrubí odpadního vzduchu a v současném projektu řešit zaizolování pouze VZT potrubí z kuchyně (přívod a odtah) k VZT jednotce. Pozn. v současné době není možné využít 100 % výkonu rekuperátoru, aby nedocházelo ke kondenzaci v potrubí odpadního vzduchu na odtahu do venkovního prostoru, a proto musí být vzduch z části stále dohříván teplovodním registrem.*

*Další připomínkou k projektu, je **úprava distribuce vzduchu** v prostoru kuchyně. Přívod je řešen z jedné strany pomocí pozinkovaných vyústek. Toto řešení není vzhledem k uspořádání moc vhodné. Hygienické podmínky z hlediska výměn budou splněny, avšak zregulování nebude nikdy dostatečné, aby nedocházelo k ofuku pracovníků. Navíc čerstvý vzduch bude distribuován pouze na jedné polovině (třetině) kuchyně. Doporučujeme ideálně rozvod pomocí textilních vyústek a to zejména i nad uličkami kolem digestoří, aby byla zajištěna komfortní zóna pro pracovníky v celém prostoru kuchyně. V opačném případě budou dle mého názoru téměř stejné podmínky jako v současném stavu.“*

Odpověď:

Zadavatel prověřil připomínky a doporučení účastníka a konstatuje následující:

Problematika zaizolování vzduchovodů v kanálu:

ID DS: bkfbe3p
IČ: 00260428
Fax: 487 881 222
http: www.mucl.cz

Adresa pro písemný styk:
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-podatelna: podatelna@mucl.cz

Adresa sídla pracoviště:
Moskevská č. p. 8
470 36 ČESKÁ LÍPA
e-mail: hofmanova@mucl.cz

Kanál je uvažován jako vnitřní prostor sousedící s vytápěnými prostory, tedy tepelně stabilizovaný a dle názoru zadavatele zde ke kondenzaci docházet nebude.

Problematika odvádění odpadního vzduchu do venkovního prostoru:

Izolace potrubí pro odvod odpadního vzduchu do venkovního prostoru není součástí této veřejné zakázky.

Problematika distribuce vzduchu v prostoru kuchyně:

Mezi odsávání je nutné ještě osadit osvětlovací tělesa. Vzhledem k deficitu půdorysného prostoru se proto zadavatel rozhodl pro způsob řešení definovaný v zadávací dokumentaci.

Zadavatel na základě výše uvedeného konstatuje, že v rámci tohoto zadávacího řízení nedojde k úpravě projektové dokumentace a účastník ocení stavební práce dle stanovených zadávacích podmínek.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace je nedílnou součástí zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce a všichni účastníci zadávacího řízení jsou povinni ji respektovat.

Za správnost:

Mgr. Jolana Nebřenská
vedoucí odboru rozvoje města a investic

Ing. Blanka Kratochvílová
referent veřejných zakázek

v zastoupení Ing. Hana Ezrová
vedoucí oddělení investic a dotací