

Oblastní inspektorát práce  
pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

CENTROPROJEKT GROUP a.s.  
Štefánikova 167  
760 01 Zlín

Váš dopis ze dne  
2.11.2021

Naše č.j.:  
24577/7.42/21-2

Naše sp. zn  
V7-2021-403

Vyřizuje/kontakt:  
Ing. Milan Kulovaný / 739 608 041

Česká Lípa  
18.11.2021

### Vyjádření k projektové dokumentaci stavby

Podle § 5 odst. 1 písm. h) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, posoudil výše nadepsaný OIP projektovou dokumentaci stavby:

název: Koupaliště Dubice  
místo: Dubice u České Lípy, Česká Lípa  
zadavatel: Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa, IČ: 00260428  
projektant: CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČ: 01643541

předložena výše nadepsanému OIP dne 2.11.2021

**Po posouzení projektové dokumentace stavby oblastní inspektorát práce konstatuje:**

### Byly zjištěny následující závady:

1. OIP požaduje, aby všechny hlavní přípojnice ochranného pospojování (HOP) byly umístěny vně rozváděčů. Opravte.
2. OIP upozorňuje, že revizní el. instalace musí být provedeny podle ČSN 33 2000-6 ed.2. Pozn.: ČSN 33 2000-6-61 je neplatná. Opravte.
3. V průvodní zprávě jsou citovány neplatné právní předpisy - nařízení vlády č. 21/2003 Sb. a 1/2008 Sb.. V souhrnné technické zprávě jsou odkazy na neplatné právní předpisy: zákon č. 356/2003 Sb., zákon č. 20/1966 Sb., nařízení vlády č. 148/2006 Sb., 494/2001 Sb., 495/2001 Sb., 11/2002 Sb., 28/2002 Sb. a vyhlášky č. 428/2004 Sb., 232/2004 Sb., 324/1990 Sb.
4. V PD je uvedeno, že bude použito k označení únikových cest a východů samolepících reflexních piktogramů. Upozorňujeme, že umístění samolepících reflexních piktogramů k označení únikových cest a východů se musí umístit na pracovišti vždy, kdy je nutné zajistit rychlou únikovou orientaci ohrožených osob ve vztahu k požární ochraně tj. při každém přerušení nebo změně směru komunikace (chodby). Osvětlen by měl být každý první schod na všech schodištích na únikových cestách, osvětlena by měla být i každá změna výšky stropu na únikové cestě, která by mohla pro prchající osoby představovat nebezpečí. Značky musejí být umístěny na dohled od jedné ke druhé – osoba stojící u jedné značky by měla vidět značku další. V případě požáru stoupá dým směrem nahoru a značky umístěné ve výšce kolem dvou metrů nad podlahou přestanou být velice brzy viditelné, proto informativní značky z fotoluminiscenčních materiálů se umísťují na podlahu nebo těsně nad ní.
5. K PD nebyly přiloženy bezpečnostní listy chemických látek.
6. Upozorňujeme, že větrání chlorovny musí odpovídat normě ČSN 75 5050-1.

**Závady nejsou takového charakteru, aby po jejich odstranění bylo nezbytné dokumentaci opětovně předložit oblastnímu inspektorátu práce k posouzení.**

**Souhlasíme s vydáním stavebního povolení.**

Zadavatel stavby posoudí, zda se na stavbu vztahují požadavky § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Současně upozorňujeme na skutečnost, že tímto vyjádřením nejsou dotčeny Vaše povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejícími předpisy z hlediska bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a stanovených pracovních podmínek.

.....

Ing. Stanislav Bobr  
vedoucí oddělení inspekce

Příloha: Předložená projektová dokumentace stavby