



HZSLX005PGZ3



## Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

územní odbor Česká Lípa

Karla Poláčka 3152, 470 01 Česká Lípa



Č. j.: HSLI- 320-2/ČL-2022  
Datum: 2. 2. 2022  
Vyřizuje: por. Luboš Krejča DiS.  
Tel.: 950 475 054  
E-mail: lubos.krejca@hzslk.cz  
Počet stran: 2  
Počet příloh: 1 x ověřené PBR

Adresát:  
OWO.CZ, s.r.o.  
Davídkova 675/76  
182 00 Praha

### ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY

**Název stavby:**

Rekonstrukce Kounicova domu

**Místo stavby:**

Berkova 100, Česká Lípa

**Stavebník:**

Město Česká Lípa - IČO 00260428,  
náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa 470 01

**Předložená dokumentace:**

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení  
vypracoval: ING MARTIN HULAN, ČKAIT 0013781  
ověřil: ING MARTIN HULAN, ČKAIT 0013781  
datum: 11/2021

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje (dále jen „HZS LK“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b), ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) a ustanovení § 40 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne **19. 1. 2022**. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

#### SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

**Odůvodnění:**

HZS LK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:  
název: Rekonstrukce Kounicova domu  
vypracoval: Ing. Bára Rothová,

ověřil: Ing. Michal Netušil Ph.D., ČKAIT 0012242  
datum: 11/2021


- Požárně bezpečnostní řešení:  
název: ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE - Rekonstrukce Kounicova domu  
vypracoval: ING Jiří Maňák, ČKAIT 0011883  
ověřil: ING Jiří Maňák, ČKAIT 0011883  
datum: 11/2021

HZS LK dospěl posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů a v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 zákona o požární ochraně v návaznosti na vyhlášku č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva k závěru, že se jedná o stavbu kategorie II, která představuje vyšší nebezpečí.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS LK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

**Upozornění:**

Požárně nebezpečný prostor posuzované stavby přesahuje hranici stavebního pozemku.



plk. Mgr. Ladislav Vakula  
ředitel územního odboru Česká Lípa  
úřední osoba

Podatel vyrozuměn: telefonicky / e-mailem  
Dne:

Převzal:  
Dne:  
Popis: