

Kabelový seznam rozváděče RP-S.01_A

Dům s pečovatelskou službou - Česká Lípa

41

Označení kabelu	Modul	Typ kabelu	Odkud	Kam	Číslo a název místnosti
RP-S.01_A			Rozváděč podružný - Prádelna_Suterén_A		
Přívod z rozváděče RSS-S_A					
WL3	Q1	1-CXKH-R - J 4x16	RSS-S_A	RP-S.01_A	A.01.04 - sušárna
Silové vývody					
WL4	FA01	CYKY-J 5x4	RP-S.01_A	RSS-1_A	1.NP - technické místnosti
WL5	FA02	1-CXKH-R - J 3x1,5	RP-S.01_A	ZTP sign.	A.01.03 - WC imobilní - nouzová signalizace
RCBO-01 - 10B-1N-0,03A-A					
WL6		CYKY-J 3x1,5	RP-S.01_A	Sv.01.1+N.01.1	A.01.01/02 - prádelna + sušárna - osvětlení
WL7		CYKY-J 3x1,5	RP-S.01_A	Sv.01.2+N.01.2	A.01.04/05/06 - sušárny + výdej - osvětlení
RCCB-1 - 40/4/003 A					
WL10	FA10	CYKY-J 3x2,5	RP-S.01_A	Z.01.1	A.01.01 - prádelna - zás. pračka-1
WL11	FA11	CYKY-J 3x2,5	RP-S.01_A	Z.01.2	A.01.01 - prádelna - zás. pračka-2
WL12	FA12	CYKY-J 3x2,5	RP-S.01_A	Z.01.3	A.01.01 - prádelna - zás. pračka-3
WL13	FA13	CYKY-J 3x2,5	RP-S.01_A	Z.01.6	A.01.01 - prádelna - zás. sušička-1
WL14	FA14	CYKY-J 3x2,5	RP-S.01_A	Z.01.7	A.01.01 - prádelna - zás. sušička-2
WL15	FA15	CYKY-J 3x2,5	RP-S.01_A	Z.01.13	A.01.06 - výdej prádla - zás. žehlení-1
WL16	FA16	CYKY-J 3x2,5	RP-S.01_A	Z.01.11	A.01.01 - prádelna - zás. provozní
WL17	FA17	CYKY-J 3x2,5	RP-S.01_A	Z.01.12	A.01.06 - výdej prádla - zás. provozní
WL18	FA18	Rezerva	RP-S.01_A		
RCCB-2 - 40/4/003 A					
WL20	FA20	CYKY-J 3x2,5	RP-S.01_A	Z.01.4	A.01.01 - prádelna - zás. pračka-4
WL21	FA21	CYKY-J 3x2,5	RP-S.01_A	Z.01.5	A.01.01 - prádelna - zás. pračka-5
WL22	FA22	CYKY-J 3x2,5	RP-S.01_A	Z.01.8	A.01.01 - prádelna - zás. sušička-3
WL23	FA23	CYKY-J 3x2,5	RP-S.01_A	Z.01.9	A.01.01 - prádelna - zás. sušička-4
WL24	FA24	CYKY-J 3x2,5	RP-S.01_A	Z.01.10	A.01.01 - prádelna - zás. sušička-5
WL25	FA25	CYKY-J 3x2,5	RP-S.01_A	Z.01.14	A.01.06 - výdej prádla - zás. žehlení-2
WL26	FA26	CYKY-J 3x2,5	RP-S.01_A	Z.01.15	A.01.06 - výdej prádla - zás. žehlení-3
WL27	FA27	Rezerva	RP-S.01_A		
WL28	FA28	Rezerva	RP-S.01_A		
Silové vývody - MaR					
WL30.1	X1:1-2	CYKY-O 4x1,5	RP-S.01_A	Hygro-V.1.01	A.01.01 - prádelna - hygromat
WL30.2	X1:3-4	CYKY-J 5x1,5	RP-S.01_A	V.1.01	A.01.01 - prádelna - rekuperační jednotka
WL31.1	X1:5-6	CYKY-O 4x1,5	RP-S.01_A	Hygro-V.2.01	A.01.02 - sušárna - hygromat
WL31.2	X1:7-8	CYKY-J 5x1,5	RP-S.01_A	V.2.01	A.01.01 - sušárna - rekuperační jednotka
WL32.1	X1:9-10	CYKY-O 4x1,5	RP-S.01_A	Hygro-V.3.01	A.01.04 - sušárna - hygromat
WL32.2	X1:11-12	CYKY-J 5x1,5	RP-S.01_A	V.3.01	A.01.04 - sušárna - rekuperační jednotka
WL33.1	X2:1-2	CYKY-O 4x1,5	RP-S.01_A	Hygro-V.4.01	A.01.05 - sušárna - hygromat
WL33.2	X2:3-4	CYKY-J 5x1,5	RP-S.01_A	V.4.01	A.01.05 - sušárna - rekuperační jednotka
WL34.1	X2:5-6	CYKY-O 4x1,5	RP-S.01_A	Hygro-V.5.01	A.01.06 - výdej prádla - hygromat
WL34.2	X2:7-8	CYKY-J 5x1,5	RP-S.01_A	V.5.01	A.01.06 - výdej prádla - rekuperační jednotka
WL35	X2:9	CYKY-J 3x1,5	RP-S.01_A	V.6.01	A.01.01 - prádelna - ventilátor
WL36	X2:10	CYKY-J 3x1,5	RP-S.01_A	V.7.01	A.01.02 - sušárna - ventilátor
WL37	X2:11	CYKY-J 3x1,5	RP-S.01_A	V.8.01	A.01.05 - sušárna - ventilátor

Ekvipotenciální svorkovnice MET-01_A - dle schéma zapojení rozváděče RP-S.01_A