


SKLADBA SOUVRSTVÍ BALKONŮ KAVÁRNY UNION čp. 113 :


stávající stav -

pozn. zdroj PD - Rekonsrukce čp. 113 z 4/94



Švédská dlažba	32 mm
Izol. Platon (nopová folie)	8 mm
Botazit 92 (stěrková hydroizolace)	6 mm
Vyrovnávací beton. mazanina	30 mm

návrh -



Teraco tryskané 400x 400	35 mm
Flexibilní lepidlo	3-5 mm
Stěrková hydroizolace	1 mm
Samonivelační vyrovnávací stěrka	5 mm
Penetrační nátěr	
Botazit 92 (stěrková hydroizolace)	6 mm
Vyrovnávací beton. mazanina	30 mm