

Inventarizace hodnotných historických prvků v tzv. Kounicově domě v České Lípě

Česká Lípa, dům čp. 100, Berkova 5 (Zámecká 24), parc. č. 114

Prvek:	Dveře vstupu na dvůr v severní fasádě (vlevo)	Označení prvku:	D1-06
Základní rozměr:	viz zaměření		
Umístění:	severní fasáda, vstup na dvůr z průjezdu 121		
Popis:	Obdélný vstup vyplňují dvojkřídlé dovnitř otvíravé dveře náplňové konstrukce. Prosklený nadsvětlík zvenčí novodobě obedněný (prostor dvora donedávna zabíral přízemní přístavek). Dveře i nadsvětlík zevnitř opatřeny novodobou mříží.		
Materiál:	měkké dřevo, sklo, kování, mříž		
Povrchová úprava	souvrství nátěrů		
Zasklení:	ano (nadsvětlík)		
Kování:	zapuštěné závěsy s půlkulovým zakončením		
Datace:	1. polovina 20. století, novější doplňky (mříž)		
Technický stav:	dobrý		
Poznámky:	SHP II, 74		
Počet snímků:	4		
Autor listu:	Jiří Bláha	Datum:	prosinec 2021



Inventarizace hodnotných historických prvků v tzv. Kounicově domě v České Lípě

Česká Lípa, dům čp. 100, Berkova 5 (Zámecká 24), parc. č. 114

Prvek:

Dveře vstupu na dvůr v severní fasádě (vlevo)

Označení prvku:

D1-06

Obrazová příloha inventarizační karty

