

Inventarizace hodnotných historických prvků v tzv. Kounicově domě v České Lípě

Česká Lípa, dům čp. 100, Berkova 5 (Zámecká 24), parc. č. 114

<i>Prvek:</i>	Ostění a vrata vjezdu v jižní fasádě (vlevo)	<i>Označení prvku:</i>	D1-01
<i>Základní rozměr:</i>	viz zaměření		
<i>Umístění:</i>	severní fasáda, vstup na dvůr z místnosti 121		
<i>Popis:</i>	Otvor vjezdu se eliptickým záklenkem z vnějšku rámovaný kamenným portálem. Zevnitř je levá třetina otvoru zakrytá západní stěnou průjezdu. Portál s jednoduchým členěním, ve vrcholu oblouku s lichoběžníkovým klenákem. Otvor vyplňují trojdílná vrata náplňové konstrukce, otvíraná dovnitř, s proskleným nadsvětlíkem a samostatně otvíravými středními dveřmi. (podrobný popis viz SHP II, 4)		
<i>Materiál:</i>	pískovec, měkké dřevo, sklo, kování		
<i>Povrchová úprava</i>	souvrvství nátěrů		
<i>Zasklení:</i>	ano (nadsvětlík)		
<i>Kování:</i>	křížové závěsy vrat, zástrče, novodobé doplňky (Brano)		
<i>Datace:</i>	portál z doby stavby (1787), vrata novější (1. polovina 20. století)		
<i>Technický stav:</i>	poškozeno		
<i>Poznámky:</i>	SHP II, 4, 10, 74		
<i>Počet snímků:</i>	4		
<i>Autor listu:</i>	Jiří Bláha	<i>Datum:</i>	prosinec 2021



Inventarizace hodnotných historických prvků v tzv. Kounicově domě v České Lípě

Česká Lípa, dům čp. 100, Berkova 5 (Zámecká 24), parc. č. 114

Prvek:

Ostění a vrata vjezdu v jižní fasádě (vlevo)

Označení prvku:

D1-01

Obrazová příloha inventarizační karty

