

Inventarizace hodnotných historických prvků v tzv. Kounicově domě v České Lípě

Česká Lípa, dům čp. 100, Berkova 5 (Zámecká 24), parc. č. 114

Prvek:	Dveře vstupu v jižní fasádě (vpravo)	Označení prvku:	D1-04
Základní rozměr:	viz zaměření		
Umístění:	jižní fasáda, třetí osa zprava, vchod do místnosti 122		
Popis:	Obdélný vstup s dveřmi, zvenčí lemovaný omítkovou šambránou, se zvenčí i zevnitř zabedněným nasdvětlíkem (možná původně proskleným?). Dvoukřídlé dvnitř otvíravé dveře náplňové konstrukce, nadsvětlík oddělený profilovaným poutcem.		
Materiál:	měkké dřevo, kování		
Povrchová úprava	souvrvství nátěrů		
Zasklení:	ne		
Kování:	zapuštěné závěsy s půlkulovým ukončením		
Datace:	1. polovina 20. století		
Technický stav:	poškozeno		
Poznámky:	SHP II, 5, 9, 77		
Počet snímků:	4		
Autor listu:	Jiří Bláha	Datum:	prosinec 2021



Inventarizace hodnotných historických prvků v tzv. Kounicově domě v České Lípě

Česká Lípa, dům čp. 100, Berkova 5 (Zámecká 24), parc. č. 114

Prvek:

Dveře vstupu v jižní fasádě (vpravo)

Označení prvku:

D1-04

Obrazová příloha inventarizační karty

