

Inventarizace hodnotných historických prvků v tzv. Kounicově domě v České Lípě

Česká Lípa, dům čp. 100, Berkova 5 (Zámecká 24), parc. č. 114

Prvek:	Ostění a vrata vjezdu v jižní fasádě (vpravo)	Označení prvku:	D1-03
Základní rozměr:	viz zaměření		
Umístění:	jižní fasáda, čtvrtá osa zleva, vjezd do místnosti 121		
Popis:	Otvor vjezdu se eliptickým záklenkem z vnějšku rámovaný kamenným portálem. Portál s jednoduchým členěním, ve vrcholu oblouku s lichoběžníkovým klenákem. Otvor vyplňují trojdílná vrata náplňové konstrukce, otvíraná dovnitř, s proskleným nadsvětlíkem a samostatně otvíravými středními dveřmi. (podrobný popis viz SHP II, 4)		
Materiál:	kámen (pískovec?), měkké dřevo, sklo, kování		
Povrchová úprava	souvrvství nátěrů		
Zasklení:	ano (nadsvětlík)		
Kování:	křížové závěsy vrat, profilované závěsy dveří s kuličkou, zástrče, novodobé doplňky (Brano)		
Datace:	portál 1820, výplň vrat novější (1. polovina 20. století?)		
Technický stav:	dobrý		
Poznámky:	SHP I, 77 (datace); SHP II, 9, 10		
Počet snímků:	12		
Autor listu:	Jiří Bláha	Datum:	prosinec 2021



Inventarizace hodnotných historických prvků v tzv. Kounicově domě v České Lípě

Česká Lípa, dům čp. 100, Berkova 5 (Zámecká 24), parc. č. 114

Prvek:	Ostění a vrata vjezdu v jižní fasádě (vpravo)	Označení prvku:	D1-03
Obrazová příloha inventarizační karty			



Inventarizace hodnotných historických prvků v tzv. Kounicově domě v České Lípě

Česká Lípa, dům čp. 100, Berkova 5 (Zámecká 24), parc. č. 114

Prvek:	Ostění a vrata vjezdu v jižní fasádě (vpravo)	Označení prvku:	D1-03
Obrazová příloha inventarizační karty			



Inventarizace hodnotných historických prvků v tzv. Kounicově domě v České Lípě

Česká Lípa, dům čp. 100, Berkova 5 (Zámecká 24), parc. č. 114

Prvek:	Ostění a vrata vjezdu v jižní fasádě (vpravo)	Označení prvku:	D1-03
Obrazová příloha inventarizační karty			

