

# Inventarizace hodnotných historických prvků v tzv. Kounicově domě v České Lípě

Česká Lípa, dům čp. 100, Berkova 5 (Zámecká 24), parc. č. 114

Prvek:	Prosklený předěl průjezdu se středními dveřmi	Označení prvku:	D1-07
Základní rozměr:	v 356, š 136 + 160 + 136 cm, dvevní otvor 218 × 160 cm		
Umístění:	přízemí, příčný předěl místnosti 121 (průjezd)		
Popis:	Dřevěná trojdílná přepážka dělící prostor průjezdu, s chybějícími křídly středních dveří. Náplňová konstrukce, dvě horní třetiny prosklené. Horní třetina oddělená profilovaným poutcem, profilované příčky prosklení.		
Materiál:	měkké dřevo, sklo		
Povrchová úprava	soubor nátěrů		
Zasklení:	ano		
Kování:	ne		
Datace:	1. polovina 20. století		
Technický stav:	poškozeno		
Poznámky:	SHP II, 74		
Počet snímků:	6		
Autor listu:	Jiří Bláha	Datum:	prosinec 2021





# Inventarizace hodnotných historických prvků v tzv. Kounicově domě v České Lípě

Česká Lípa, dům čp. 100, Berkova 5 (Zámecká 24), parc. č. 114

Prvek:	Prosklený předěl průjezdu se středními dveřmi	Označení prvku:	D1-07
--------	---	-----------------	-------

Obrazová příloha inventarizační karty

