

Inventarizace hodnotných historických prvků v tzv. Kounicově domě v České Lípě

Česká Lípa, dům čp. 100, Berkova 5 (Zámecká 24), parc. č. 114

Prvek:	Vrata vjezdu na dvůr v severní fasádě (vpravo)	Označení prvku:	D1-05
Základní rozměr:	viz zaměření		
Umístění:	severní fasáda, vjezd na dvůr z průjezdu 101		
Popis:	Elipticky ukončený prostor vjezdu vypojují dvoukřídla, dovnitř otvíravá vrata. Křídla náplňové konstrukce, horní části křídel původně snad s nadsvětlíkem jsou novodobě upravené.		
Materiál:	měkké dřevo, kování		
Povrchová úprava	souvrství nátěrů		
Zasklení:	ne (původně v nadsvětlíku?)		
Kování:	křížové závěsy		
Datace:	1. polovina 20. století		
Technický stav:	poškozeno		
Poznámky:	SHP II, 25, 27		
Počet snímků:	4		
Autor listu:	Jiří Bláha	Datum:	prosinec 2021



Inventarizace hodnotných historických prvků v tzv. Kounicově domě v České Lípě

Česká Lípa, dům čp. 100, Berkova 5 (Zámecká 24), parc. č. 114

Prvek:	Vrata vjezdu na dvůr v severní fasádě (vpravo)	Označení prvku:	D1-05
--------	--	-----------------	--------------

Obrazová příloha inventarizační karty

