

Inventarizace hodnotných historických prvků v tzv. Kounicově domě v České Lípě

Česká Lípa, dům čp. 100, Berkova 5 (Zámecká 24), parc. č. 114

<i>Prvek:</i>	Hlavní schodiště z přízemí do patra	<i>Označení prvku:</i>	S1-01
<i>Základní rozměr:</i>	viz zaměření		
<i>Umístění:</i>	schodiště 148 z průjezdu 121 do místnosti 201 v patře; pokračování do druhého patra nepřístupné		
<i>Popis:</i>	Dvouramenné schodiště s vřetenovými pilíři. Obě ramena přímá, oddělená podestou. Poprsní zídka mezi pilíři v úrovni přízemí stupňovitě upravená, mezi pilíři u horního ramene s oblým profilem. Na podestě teracová dlažba (P2-01). Na vnitřní straně ramen kovové zábradlí s dřevěným madlem.		
<i>Materiál:</i>	kámen (schodiště), kov, tvrdé dřevo (zábradlí)		
<i>Povrchová úprava</i>	ne		
<i>Zasklení:</i>	ne		
<i>Kování:</i>	zábradlí		
<i>Datace:</i>	1. polovina 20. století		
<i>Technický stav:</i>	dobrý		
<i>Poznámky:</i>	SHP II, 111–113		
<i>Počet snímků:</i>	6		
<i>Autor listu:</i>	Jiří Bláha	<i>Datum:</i>	prosinec 2021



Inventarizace hodnotných historických prvků v tzv. Kounicově domě v České Lípě

Česká Lípa, dům čp. 100, Berkova 5 (Zámecká 24), parc. č. 114

Prvek:

Hlavní schodiště z přízemí do patra

Označení prvku:

S1-01

Obrazová příloha inventarizační karty

