

PŘÍLOHA – FOTODOKUMENTACE – KAMENNÉ PRVKY



Stratigrafická sonda na kamenném ostění dveří a snímek současného stavu barevných vrstev ostění:
pískovec, nejstarší bílý vápenný nátěr, světle okrový váp. nátěr, světle modrý vápenný nátěr, další monochromní
barevné nátěry v hlinkovém provedení, které odpovídaly vždy barevnosti stěn



Stratigrafická sonda na kamenném ostění dveří a snímek z digitálního mikroskopu (šipka označuje místo vzniku snímku):

pískovec, nejstarší bílý vápenný nátěr, světle šedý, okrový váp. nátěr, bílé vápenné nátěry, nátěr s modrým členěním (odpovídá šablonové výzdobě nalezené na sondách S 3- 7, světle modrý monochromní nátěr, další monochromní barevné nátěry v hlínkovém provedení, které odpovídaly vždy barevnosti stěn



Detaily sond ze souboru S 7: vápenné nátěry šedých a hnědošedých barevností na nejstarších vrstvách, fragmenty modrozeleného pruhu lemujícího ostění, který náleží k výzdobě stěn šablonovou výzdobou na sondách S 4 – 7, mladší monochromní hlínkové nátěry, četné plísňové depozity na recentní vrstvě.



Detaily předchozího souboru sond ve vrchní části ostění: vápenné nátěry šedých a hnědošedých barevností na nejstarších vrstvách, fragmenty modrozeleného pruhu lemujícího ostění, který náleží k výzdobě stěn šablonovou výzdobou na sondách S 4 – 7, mladší monochromní hlinkové nátěry.




Stratigrafická sonda na kamenném ostění dveří:

pískovec, nejstarší bílý vápenný nátěr, světle okrový váp. nátěr, světle zelený vápenný nátěr, další monochromní barevné nátěry v hlinkovém provedení, které odpovídaly vždy barevnosti stěn (výrazná modrá barevnost, fragmenty červenohnědé)




Stratigrafická sonda na kamenném ostění dveří:

pískovec, nejstarší bílý vápenný nátěr, světle šedý váp. nátěr se stékanci sazných depozitů po starším požáru, bílé vápenné nátěry okrový váp. nátěr, mladší monochromní barevné nátěry v hlinkovém provedení



Ukázka stavu teraca schodišťové podestý



Ukázka stavu dlažby ve druhém nadzemním podlaží.