

**PŘÍLOHA – FOTODOKUMENTACE – OMÍTKOVÉ A BAREVNÉ VRSTVY**



Mladší omítková vrstva s bílým a šedým vápenným nátěrem. Mladší monochromní hlinkové nátěry modré a okrové barevnosti



Starší omítková vrstva s šedými vápennými nátěry, mladší hlinkové barevné vrstvy s fragmenty mladší šablonové výzdoby – v této době je není možné odkrýt bez velkých ztrát s ohledem na vysokou vzdušnou vlhkost v objektu



S3 a S4 na nejstarší dochované omítkové vrstvě s dochovanou výzdobou na druhé nejstarší vápenné vrstvě – S3 průběh výzdoby v okenní špaletě, S4 soutisková šablonová výzdoba stěn na téže vrstvě






Detaily dekoru soutiskové šablonové výzdoby



Snímky dochované nejstarší šablonové výzdoby v průběhu místnosti



Snímky popisujícího se členění starší výzdoby na stěnách a klenbě místnosti



Propisující se šablonový dekor pod nátěry – dole v UV luminiscenci



Šablonový dekor na mladší vrstvě pod souvrstvím nátěrů v UV osvětlení



Stratigrafická sonda v místě nálezu dekoru v UV osvětlení – souvrství hlinkových nátěrů, které není možné v současné době rozkrýt bez zásadních ztrát (vysoká vzdušná vlhkost a nabotnění pojiva)



Odkryvná S 6 – členění staršího dekoru v rámci stěny



Celkový pohled na soubor sond S 7



Tři vrstvy různých šablonových výzdob stěny

Dole: nejstarší, nejkvalitnější a nejlépe dochovaný  
šablonový dekor








Fragmenty šablonových dekorů tří dochovaných vrstev



Migrace vodorozpustných solí omítkové vrstvy



Stratigrafická sonda S 8 a její detail



Průběh opakující se jednoduché barevné výzdoby stěny – na starších vrstvách v hlinkovém, na mladších syntetickém (nebo olejovém) materiálu. Souvrství hlinkových nátěrů, které není možné v současné době rozkrýt bez zásadních ztrát (vysoká vzdušná vlhkost a nabotnění pojiva)




Detaily S 8 – nejstarší okrová barevnost, která se opakuje i na mladší vrstvě – na druhé stěně nejstarší červenohnědá barevnost.



Mladší omítková vrstva s monochromními nátěry okrové barevnosti na nejstarší vrstvě

Starší omítková vrstva s monochromním nátěrem červené barevnosti na nejstarší vrstvě

Dole: starší omítková vrstva s dochovanými okrovými nátěry na nejstarší vrstvě





Mladší omítková vrstva s fragmenty barevnosti a členění otěrového pásu stěny



Rozhraní starší a mladší omítkové vrstvy: druhotné zazdění oblouku stěny vstupní haly s monochromními nátěry různých barevností a materiálů (na nejstarších vrstvách vápenné, mladší hlinkové)



Stratigrafická sonda na starší omítkové vrstvě s fragmenty mladší hlinkové šablonové výzdoby na dvou vrstvách (modré a zelené barevnosti)




Starší omítková vrstva s nejstarší červenou vápennou barevnou vrstvou, mladší omítková vrstva s modrozelenou barevnou vrstvou, mladší hlinkové nátěry



Starší omítková vrstva s fragmenty šedých vápenných nátěrů, mladšího fragmentu zelenohnědého dekoru a mladší monochromní vrstvy (modré), recentní hlinkové nátěry



Fragmenty hlinkové šablonové výzdoby, kterou není možné v současné době odkrýt bez zásadních ztrát (vlhkost v objektu a nabotnění pojiva malby)



Další snímky zřejmě soutiskové šablonové výzdoby místnosti




Spontánní odkryv nápisu



Sonda S 17 s odkrytou malbou ze stejného období jako nápis



S 18 – další malba letadla ve středu klenby vjezdu na severozápadní dvůr. Stejné období jako S 17 a odkrytý nápis




S 19 – neoddělitelné fragmenty barevných souvrství na nejstarší omítkové vrstvě



Další snímek ze souboru sond S 19 s nečitelnými barevnými fragmenty na nejstarší barevné vrstvě



Nečitelné fragmenty barevných vrstev na nejstarší omítkové vrstvě



Nečitelné fragmenty barevných vrstev na nejstarší omítkové vrstvě




Zbytky sazí a jejich stékání po starším požáru, které jsou převrstvené monochromními vápennými a hlinkovými nátěry



Fragment červené barevnosti na nejstarší omítkové a barevné vstvě



Nečitelné fragmenty výzdoby na nejstarší omítkové a barevné vrstvě sloupu prostoru, který sloužil mj. jako solný sklad



Snímky nejstarší dochované omítkové vrstvy se zbytky nejstarší šedé vápenné vrstvy v průběhu místnosti



Rozhraní dvou nejstarších dochovaných omítkových vrstev s fragmenty nejstarších vápenných barevných nátěrů



Mladší omítková vrstva s nejstarším dochovaným zeleným nátěrem v otěrové výšce



Starší omítková vrstva s fragmenty nejstarší šedé vápenné barevné vrstvy



Nejstarší dochovaná omítková vrstva s fragmenty mladší barevné vrstvy původně možná s šablonovým dekorem



Nejstarší dochovaná omítková vrstva s fragmenty mladší barevné vrstvy původně možná s šablonovým dekorem




Monochromní vápenné barevné vrstvy na nejstarší omítkové vrstvě stěn pod klenbou schodišťové podesty. Vlevo nejstarší barevná vrstva, vpravo mladší barevné vrstvy.




Detaily sondy S 30



Snímek fragmentů okopového pásu schodiště – fragmenty barevných vrstev



Ohořelé dřevo ze staršího požáru, převrstvené omítkovou vrstvou





Snímky monochromních barevných vrstev (nahore toalety II. NP, dole místnost středního traktu)



Snímek místnosti středního traktu II.NP, fragmenty barevných vrstev – obvyklá skladba jako v celém domě, na mladší vrstvě fragmenty zelené výzdoby →




Fragmenty šablonové výzdoby (zřejmě shodná na několika místech domu), v tuto chvíli je nemožné odkrytí bez výrazných ztrát s ohledem na nabotnění pojiva zvýšenou vlhkostí v objektu




Další snímky fragmetů šablonové výzdoby




Další snímek fragmentů šablonové výzdoby



Nejstarší dochovaná omítková vrstva s fragmentem nejstarší barevnosti (malovaná)



Fragmenty četných barevných vrstev opakující se barevnosti v průběhu celého objektu. Na mladších vrstvách fragmenty hlinkových vrstev, původně zřejmě šablonovou výzdobou



Snímky opakující se mladší hlinkové barevné vrstvy s opakujícím se šablonovým dekorem



S 34 – fragment iniciál na mladším hlínkovém nátěru



Starší šablonová malba ve vápenném materiálu



Detaily sondy S 35 se soutiskovou šablonovou malbou



Fragmenty mladších barevných nátěrů shodné kvality jako nátěry na sondě S 8 v přízemí severovýchodní části bočního křídla



Nejstarší omítková vrstva se zbytky starších monochromních nátěrů



Nejstarší omítková vrstva se zbytky starších monochromních nátěrů



Snímek opakující se mladší hlinkové barevné vrstvy s opakujícím se šablonovým dekorem



Snímek dochovaných fragmentů starších omítkových vrstev s dobovými graffiti (zřejmě nejstarší dochovaná omítková vrstva) – spodní snímek se zvýšeným kontrastem, nepřístupné ze žebříku