

Odpadávající omítka zdobné římsy pod oplechováním



Opravované dilatační spoje titanzinkového oplechování římsy asfaltovými pásky



Nenapojená pojistná izolace u kraje střechy



Degradované zdobné sloupky mezi okny střešního vikýře



Porušení zdobných prvků římsy

