

ČESKÁ LÍPA

(okr. Česká Lípa, Liberecký kraj)

DŮM
ZV. KOUNICŮV

č.p. 100

Berkova ulice



STANDARDNÍ STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM

SWAZEK 2 - ARCHITEKTONICKÝ ROZBOR

Mgr. Miroslav Nový - Mgr. Eliška Nová, Ph.D.
listopad 2018 - únor 2019



OBSAH

TITULNÍ LIST	2
ARCHITEKTONICKÝ ROZBOR EXTERIÉRU	3
Hlavní křídlo - jižní průčelí	4
Hlavní/boční křídlo - východní průčelí	13
Boční křídlo - západní průčelí	17
Hlavní křídlo - severní průčelí (východní část)	21
Hlavní křídlo - severní průčelí (západní část)	25
Střední křídlo - východní průčelí	28
Střední křídlo - západní průčelí	31
Střecha	35
ARCHITEKTONICKÝ ROZBOR INTERIÉRU	38
Přízemí	39
Suterén	114
1. patro	136
2. patro	214

TITULNÍ LIST

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

Objekt	dům zv. Kounicův
Číslo popisné	100
Ulice	Berkova
Parc. č.	114
GPS	50°41'04.95"N, 14°32'17.90"E
Obec	Česká Lípa
Kat. území	Česká Lípa
Okres	Česká Lípa
Kraj	Liberecký
Kult. památka	číslo ÚSKP 23403/5-2808
Plošně památkově chráněné území	městská památková zóna (Vyhláška MK č. 476/1992 Sb. ze dne 10.9.1992 o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny)
Vlastník	Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa

OBJEDNATEL SHP

Město Česká Lípa, náměstí T. G. Masaryka 1/1, 470 01 Česká Lípa

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZPRACOVATELÍCH SHP

Zodpovědný zpracovatel SHP/
zpracovatel terénní fáze SHP:

Mgr. Miroslav Nový

Stříbrnické nivy 1850/15, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 86791737
mobil: 728 340 103, 725 428 722
e-mail: miroslav.novy@centrum.cz

Dějiny objektu:

Mgr. Eliška Nová, Ph.D.

Stříbrnické nivy 1850/15, 400 11 Ústí nad Labem
IČ: 71692215
mobil: 723 722 609
e-mail: eliska.nova@centrum.cz


TYP SHP

Standardní nedestruktivní stavebněhistorický průzkum (SHP)

DOBA ZPRACOVÁNÍ

Terénní fáze: listopad-prosinec 2018 / Zpracování a dokončení: leden-únor 2019

ARCHITEKTONICKÝ ROZBOR EXTERIÉRU

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
HLAVNÍ KŘÍDLO		PRŮČELÍ
ARCHITEKTONICKÝ ROZBOR EXTERIÉRU		JIŽNÍ

Popis

Dlouhé patrové průčelí hlavního křídla obracející se do Berkovi ulice. Pokryté je hladkou omítkou, na řadě míst poškozenou (místy omítka opadaná). V patře je členěno celkem šestnácti okenními osami, v přízemí je pak pouze patnáct otvorů (ve střední ose vjezd v rozsahu 8. a 9. osy patra). V patře jsou veškeré okenní otvory identické na výšku obdélné. V přízemí jsou mezi na výšku obdélná okna vloženy tři rozměrné vstupy/vjezdy do objektu. Sled oken a vjezdů tak má, bráno zleva, rytmus 3 - 1 - 3 - 1 - 3 - 1 - 3. Nutno podotknout, že u krajní trojice otvorů vpravo, levý z nich tvoří na výšku obdélný vstup. Pravý konec průčelí tvoří výrazně zaoblené, mělce zapuštěné nároží. V rozsahu osmé a deváté okenní osy patra zleva je líc fasády v obou podlažích mělce zapuštěn. V přízemí této situaci odpovídá středový z vjezdů.

Plocha přízemí je členěna omítkovou pásovou rustikou (celkem o sedmi pásech), dosedající na mírně předsazený sokl, členící fasádu nad terénem. Vzhledem ke stavu omítky lze lokálně vysledovat charakter zdiva obvodové zdi domu, v němž převažuje užití hrubě sekaných pískovcových kvádrů v řádkové skladbě, spojených na vápennou maltu. Nad okny jsou do tohoto zdiva organicky vevázána mohutná cihelná nadpraží těchto otvorů. Kvůli vodorovným spárám mezi rustikovými pásy byly zasekány mělké stezky do zdiva. Přízemí od patra odděluje pás kordónové římsy, z vrchu kryté plechem. Průčelí vrcholí korunní římsou; v místě oblého nároží tato dnes chybí. Kostra této římsy je vyzděna z cihel, mezi něž jsou vloženy pískovcové desky. Tato skladba je patrná na levém konci průčelí, mezi 5. až 8. okenní osou a při oblém nároží. Ve zbylých úsecích je skelet římsy zplna cihelný. Zhruba v rozsahu 8. až 10. osy byla římsa novodobě přezděna s použitím dutých tvarovek. V místě 4. až 5. osy zleva je na kostře římsy sledovatelná starší povrchová úprava - hladká omítka.

Okna v přízemí, jedenáct oken zleva v patře, stejně tak jako dvě okna krajní vpravo v patře rámuji celoobvodové šambrány s plochými lemujícími lištami. Architektonicky bohatší je úprava fasády v patře v rozsahu 12. až 14. osy zleva (partie v místě pravého krajního vjezdu v přízemí). Tato část je ohraničena plochými vertikálami lizén ukončených ve vrcholu odsazeným půlobloukem. Plocha parapetu je stylizována do podoby postamentu, členěného nad kordónovou římsou plochým soklem a pod okny římsou. Poprsně pod všemi třemi okny člení ploché pole s naležato obdélným zrcadlem.

Nad kordónovou římsou na zaobleném nároží je osazen kamenný erb rodu Kouniců v rokajové kartuši držený dvojicí lvů.

Vjezdy v přízemí jsou elipticky ukončené, osazené pískovcovými portály. Stojky portálů vespod člení prosté hranolové patky a v patě archivolt oblouků profilované náběžní římsy. Segmenty oblouků se zdvihají ke středovým lichoběžným klenákům. Stojky dosedají na kamenné odrazníky, jejichž hmota obracející se do vjezdů byla povětšinou odsekána; dnes dochováno kompletně pouze pod levými stojkami obou krajních vjezdů. Dřívky i archivoly na čelních stranách zdobí široké pásy s půlkruhovým vybráním kratších stran. Plochými poli s čtvrtkruhově probranými rohy jsou zvýrazněny klenáky portálů.

Vjezdy uzavírají dřevěná trojdílná dovnitř otvíravá vrata náplňové konstrukce, u nichž je profilovaným poutcem oddělen prosklený nadsvětlík. Křídla vrat jsou zavěšena na dvojicích křížových závěsů (resp. u pravého krajního vjezdu na trojicích křížových závěsů) a v uzavřené poloze jsou fixovány zástrčkami. Uprostřed jsou samostatně otvíravé dveře.

Okenní otvory v přízemí vyplňují dvojí dřevěná trojkřídlá okna, ven-dovnitř otvíravá, členěná do T. Spodní křídla jsou uzavírána na rozvoru. 4., 7. až 9. a 10. a 11. okno zleva je v úrovni ozubu zabezpečeno proti vniknutí novodobou svařovanou mříží.

U 1. až 11. okenního otvoru v patře dnes chybí okenní výplň. Zbývajících pět otvorů uzavírají dřevěná špaletová trojkřídlá okna, členěná do T, dovnitř otvíravá. Spodní křídla jsou zavěšena na

dvojicích zapaštěných závěsů s kuželovým zakončením s kuličkou a uzavírána jsou na rozvoru ovládanou mosaznou klíčkou.

Na výšku obdélný vstup vpravo od pravého krajního vjezdu v přízemí, s vybetonovaným prahem, je uzavřen dvoukřídlými dřevěnými dovnitř otvíravými náplňovými dveřmi. Profilovaným poutcem je nad křídly oddělen nadsvětlík.

Nad terénem, mezi 1. a 2. oknem zleva je prolomeno malé naležato obdélné sklepní okénko s plechovou perforovanou výplní.

Fotodokumentace stávajícího stavu



Hlavní křídlo, jižní průčelí. Celkový pohled k východu



Hlavní křídlo, jižní průčelí. Celkový pohled k západu



Hlavní křídlo, jižní průčelí v rozsahu 1. až 12. okenní osy zleva



Hlavní křídlo, jižní průčelí v rozsahu 5. až 12. okenní osy zleva



Hlavní křídlo, jižní průčelí v rozsahu 7. až 16. okenní osy zleva



Hlavní křídlo, jižní průčelí. Levý konec přízemí



Hlavní křídlo, jižní průčelí. Přízemí v rozsahu 3 oken vpravo od levého z vjezdů



Hlavní křídlo, jižní průčelí. Přízemí vlevo od středového vjezdu



Hlavní křídlo, jižní průčelí. Přízemí vpravo od středového vjezdu



Hlavní křídlo, jižní průčelí. Přízemí vlevo od pravého vjezdu




Hlavní křídlo, jižní průčelí. Přízemí vpravo od pravého vjezdu



Hlavní křídlo, jižní průčelí. Portál levého vjezdu



Hlavní křídlo, jižní průčelí. Portál středového vjezdu. ① část cihelného pasu



Hlavní křídlo, jižní průčelí. Portál pravého vjezdu



Hlavní křídlo, jižní průčelí. Část patra vlevo



Hlavní křídlo, jižní průčelí. Detail starší úpravy korunní římsy



Hlavní křídlo, jižní průčelí. Patro nad pravým vjezdem




Hlavní křídlo, jižní průčelí. Detail úpravy patra nad pravým vjezdem



Hlavní křídlo, jižní průčelí. Detail zaobleného nároží



Hlavní křídlo, jižní průčelí, zaoblené nároží. Detail kamenného erbu Kouniců

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
HLAVNÍ/BOČNÍ KŘÍDLA		PRŮČELÍ
ARCHITEKTONICKÝ ROZBOR EXTERIÉRU		VÝCHODNÍ

Popis

Boční patrové průčelí obracející se do Zámecké ulice. Pokryté je hladkou omítkou, na řadě míst poškozenou (místa omítka opadaná). V obou nadzemních podlažích je členěno sedmi okenními osami, přičemž 7. osu zleva v přízemí zaujímá vstup do domu, který je oproti oknu patra vyosen vpravo. Veškeré okenní otvory jsou na výšku obdélné. Levý konec průčelí tvoří výrazně zaoblené, mělce zapuštěné nároží (viz popis jižního průčelí hlavního křídla).

Plocha přízemí je členěna omítkovou pásovou rustikou (celkem o sedmi pásech), dosedající na mírně přesazený sokl, členící fasádu nad terénem. Vzhledem ke stavu omítky lze lokálně vysledovat charakter zdiva obvodové zdi domu, v němž převažuje užití hrubě sekaných pískovcových kvádrů v řádkové skladbě, spojených na vápennou maltu. Nad okny jsou do tohoto zdiva organicky vevázána mohutná cihelná nadpraží těchto otvorů. Přízemí od patra odděluje pás kordónové římsy, z vrchu kryté plechem, v jejíž hmotě jsou užity pálené bobrovky, popř. jejich úlomky. Průčelí vrcholí korunní římsou; v místě oblého nároží tato dnes chybí. Kostra této římsy je vyzděna z cihel, mezi něž jsou vloženy pískovcové desky.

Okna v přízemí i patře rámuje celoobvodové šambrány s plochými lemujícími lištami. Identický lem je vyveden i okolo krajního na výšku obdélného vstupu v přízemí.

Okenní otvory v přízemí vyplňují dvojí dřevěná trojkřídlá okna, ven-dovnitř otvíravá, členěná do T. Spodní křídla jsou uzavírána na rozvoru. 3. okno zleva je v úrovni ozubu zabezpečeno proti vniknutí novodobou svařovanou mříží. 1. a 2. okno zleva je opatřeno novodobou vnitřní mříží.

Okenní otvory v patře uzavírají dřevěná špaletová trojkřídlá okna, členěná do T, dovnitř otvíravá. Spodní křídla jsou zavěšena na dvojicích zapuštěných závěsů s kuželovým zakončením s kuličkou a uzavírána jsou na rozvoru ovládanou mosaznou kličkou.

Na výšku obdélný vstup v přízemí, s vybetonovaným prahem, je uzavřen jednokřídlými dřevěnými dovnitř otvíravými náplňovými dveřmi v dřevěné zárubni. Ve vrcholu je oddělen nadsvětlík.

De facto pod pátým oknem zleva v přízemí se nad terénem nachází naležato obdélné sklepní okénko s novodobou ocelovou výplní.

Fotodokumentace stávajícího stavu



Hlavní/boční křídlo, východní průčelí. Celkový pohled od jihovýchodu



Hlavní/boční křídlo, východní průčelí. Celkový pohled od severu



Hlavní/boční křídlo, východní průčelí. Levý konec fasády



Hlavní/boční křídlo, východní průčelí. Fasáda v rozsahu 2. až 5. osy zleva



Hlavní/boční křídlo, východní průčelí. Fasáda v rozsahu čtyř os zprava




Hlavní/boční křídlo, východní průčelí. Detail patra



Hlavní/boční křídlo, východní průčelí. Detail skladby korunní římsy



Hlavní/boční křídlo, východní průčelí. Detail skladby kordónové římsy

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
BOČNÍ KŘÍDLO		PRŮČELÍ
ARCHITEKTONICKÝ ROZBOR EXTERIÉRU		ZÁPADNÍ

Popis

Patrové průčelí východního křídla domu obracející se do dvora II. Plocha přízemí je de facto kompletně zakryta dodatečnými novodobými přístavky vestavěnými do dvora. Pohledové tak zůstává pouze patro, pokryté hladkou omítkou, částečně opadanou.

Patro je prolomeno celkem čtyřmi pravoúhlými okenními otvory. Tři z nich jsou na výšku obdélné (1., 2. a 4. zleva), zbývající je výrazně širší, což je očividný důsledek rozšíření původně na výšku rovněž obdélného okna. Dokladem tohoto tvrzení je mj. viditelné cihelné nadpraží otvoru nad pravou částí otvoru. Stejně cihelné nadpraží je dnes viditelné i u čtvrtého okna zleva.

Na výšku obdélné otvory vyplňují dřevěná špaletová trojkřídlá okna, členěná do T, dovnitř otvíravá. Spodní křídla jsou zavěšena na dvojicích zapuštěných závěsů s kuželovým zakončením s kuličkou a uzavírána jsou na rozvoru ovládanou mosaznou kličkou.

Průčelí je završeno fabionovou korunní římsou vyzděnou z pálených cihel a bobrovek. Tato kostra byla přetažena hladkou omítkou. Římsu od patra odděloval štukový pásek oblounové modelace.

Fotodokumentace stávajícího stavu



Boční křídlo, západní průčelí. Celkový pohled



Boční křídlo, západní průčelí. Celkový pohled



Boční křídlo, západní průčelí. Levá část patra



Boční křídlo, západní průčelí. Pravá část patra




Boční křídlo, západní průčelí. Detail skladby korunní římsy



Boční křídlo, západní průčelí. Detail profilace korunní římsy



Boční křídlo, západní průčelí. Styk korunních říms bočního křídla a navazujícího severního průčelí křídla hlavního

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
HLAVNÍ KŘÍDLO		PRŮČELÍ
ARCHITEKTONICKÝ ROZBOR EXTERIÉRU		SEVERNÍ - VÝCHODNÍ ČÁST

Popis

Patrové průčelí hlavního křídla domu obracející se do dvora II. Pokryté je hladkou omítkou, na řadě míst poškozenou (místy omítka opadaná). Levá část přízemí je zakryta novodobým přístavkem.

Plocha přízemí (dále vpravo od výše zmíněného přístavku) je prolomena třemi okenními otvory. Nejblíže vpravo od přístavku je to menší čtvercové okno. Dále vpravo je další takový čtvercový okenní otvor, nasazený však níže nad terénem dvora. Otvory vyplňují dvojité dřevěná dvoukřídla dovnitř otvíravá okna, uzavíraná na rozvoru ovládanou mosaznou kličkou. Křídla jsou v polovině výšky členěna vodorovnými dřevěnými příčlemi.

Okenní otvor zcela vpravo je větší na výšku obdélný. Okno v něm je dřevěné špaletové trojkřídle (T členění), dovnitř otvíravé.

Patro se otevírá (bráno zleva) čtyřmi na výšku obdélnými okenními otvory, přičemž čtvrtý z nich je nasazen níže a při pravém konci dvěma malými na výšku obdélnými okénky. Čtveřice větších okenních otvorů je vyplněna dřevěnými špaletovými trojkřídly okny, členěnými do T, dovnitř otvíravými. Spodní i horní křídla jsou zavěšena na dvojicích zapuštěných závěsů s půlkulovým zakončením s kuličkou. Spodní jsou uzavírána na rozvoru ovládanou mosaznou kličkou.

Zbývající dva malé okenní otvory uzavírají dřevěná špaletová jednokřídla dovnitř otvíravá okna. Křídla jsou v polovině výšky dělena vodorovnou dřevěnou příčlí. Zavěšena jsou na dvojicích zapuštěných závěsů s půlkulovým zakončením a uzavírána jsou na obtlík.

Vzhledem ke stavu omítky lze plošněji vysledovat charakter zdiva obvodové zdi patra hlavního křídla. Převažuje v něm užití hrubě sekaných pískovcových kvádrů v řádkové skladbě, pojených na vápennou maltu. Nad většími z oken jsou do tohoto zdiva organicky vevázána mohutná cihelná nadpraží těchto otvorů. U čtvrtého okna zleva je patrný posun otvoru níže oproti cihelnému záklenku.

V rozsahu čtveřice prvních čtyř os zleva je průčelí ukončeno fabionovou korunní římsou vyzděnou z pálených cihel a bobrovek. Tato kostra byla přetažena hladkou omítkou. Římsu od patra odděloval štukový pásek oblounové modelace (navazuje na korunní římsu západního průčelí bočního východního křídla).

V západní části nad úroveň korunní římsy vystupuje cihelná nástavba mající spojitost s vertikální komunikací schodiště z 1. do 2. patra domu. Tato je opatřena dvěma na výšku obdélnými okenními otvory, nasazenými v různých výškových úrovních (pravé z oken je nasazeno výše). Tato dvojice je vyplněna dřevěnými špaletovými trojkřídly okny, členěnými do T, dovnitř otvíravými. Spodní i horní křídla jsou zavěšena na dvojicích zapuštěných závěsů s půlkulovým zakončením s kuličkou. Spodní jsou uzavírána na rozvoru ovládanou mosaznou kličkou.

Fotodokumentace stávajícího stavu



Hlavní křídlo, severní průčelí - východní část. Pohled ze dvora II



Hlavní křídlo, severní průčelí - východní část. Pohled ze dvora II



Hlavní křídlo, severní průčelí - východní část. Patro




Hlavní křídlo, severní průčelí - východní část. Patro v rozsahu 2 prvních os zleva



Hlavní křídlo, severní průčelí - východní část. Patro, 3. a 4. osa zleva



Hlavní křídlo, severní průčelí - východní část. Pravá část fasády

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
HLAVNÍ KŘÍDLO		PRŮČELÍ
ARCHITEKTONICKÝ ROZBOR EXTERIÉRU		SEVERNÍ - ZÁPADNÍ ČÁST

Popis

Patrové průčelí hlavního křídla domu obracející se do dvora I. Pokryté je hladkou omítkou, místy poškozenou, opadanou. Převážnou část plochy přízemí překrývá novodobý přístavek, takže se tato pohledově uplatňuje pouze na levém konci.

Přízemí (vlevo od výše zmíněného přístavku) je prolomeno elipticky ukončeným vjezdem, který uzavírají dvoukřídlá dřevěná dovnitř otvíravá náplňová vrata, resp. jejich nově upravené torzo. Křídla jsou zavěšena na trojicích vnějších železných křížových závěsů. Stojky vjezdu tvoří obvodové zdivo z pískovcových kvádrů pojených vápennou maltou. V oblouku je patrné užití pískovců a pálených cihel.

Patro se otevírá čtyřmi na výšku obdélnými okenními otvory. První tři otvory zleva jsou vyplněny dřevěnými špaletovými trojkřídlými okny, členěnými do T, dovnitř otvíravými. Spodní i horní křídla jsou zavěšena na dvojicích zapuštěných závěsů s půlkulovým zakončením s kuličkou (u levého krajního okna závěsy s kuželovým zakončením s kuličkou). Spodní jsou uzavírána na rozvoru ovládanou kličkou.

Rovněž pravé krajní okno je opatřeno dřevěnou špaletovou trojkřídlou výplní, tentokrát však vendovnitř otvíravou. Křídla jsou, resp. byla zavěšena na dvojicích zapuštěných závěsů s kuželovým zakončením s kuličkou. Spodní byla uzavírána na rozvoru. Horní křídla jsou v polovině šířky dělena svislou dřevěnou příčí.

Vzhledem ke stavu omítky lze u oken vysledovat jejich mohutná cihelná nadpraží.

Průčelí je ukončeno fabionovou korunní římsou vyzděnou z pálených cihel a bobrovek. Tato kostra byla přetažena hladkou omítkou.

Fotodokumentace stávajícího stavu



Hlavní křídlo, severní průčelí - západní část. Pohled ze dvora I



Hlavní křídlo, severní průčelí - západní část. Pohled ze dvora I




Hlavní křídlo, severní průčelí - západní část. Vjezd v přízemí



Hlavní křídlo, severní průčelí - západní část. Levá část patra



Hlavní křídlo, severní průčelí - západní část . Pravá část patra

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
STŘEDNÍ KŘÍDLO		PRŮČELÍ
ARCHITEKTONICKÝ ROZBOR EXTERIÉRU		VÝCHODNÍ

Popis

Dvoupatrová fasáda obracející se do dvora II. Průčelí pokrývá hladká omítka, na řadě míst poškozená (místy omítka opadaná). Plocha fasády je strohá, postrádající jakýchkoliv architektonických prvků, které by ji nějakým způsobem členily. Jedinou výjimkou je korunní římsa (cihelňá) profilu prostého hranolu s odsazenou šikminou vespod.

Plocha přízemí je prolomena dvojicí velkých pravoúhlých okenních otvorů s dřevěnými špaletovými trojdílnými šestikřídlými okny, dovnitř otvíravými. Horní křídla jsou třetinové výšky celkové výšky oken. Křídla, uzavíraná na kličku, jsou zavěšena na dvojicích zapuštěných závěsů s půlkulovým zakončením. Oba otvory jsou z vnějšku doplněny novodobou svařovanou mříží.

V okolí pravého okna lze vzhledem k absenci omítky sledovat zdivo s převahou pískovcových kamenů, pojených vápennou maltou.

1. patro se otevírá pěti identickými na výšku obdélnými okenními otvory s dřevěnými špaletovými trojkřídlými výplněmi, T členění.

U prvních čtyř oken zleva jsou dovnitř otvíravá. Zavěšena jsou na dvojicích zapuštěných závěsů s kuželovým zakončením s kuličkou. Spodní křídla uzavírána na rozvoru ovládanou mosaznou kličkou, horní křídla uzavíraná na obrtlíky.

Páté okno zleva má křídla ven-dovnitř otvíravá. Vnitřní část výplně je totožná s výše uvedenými výplněmi. Pouze vnější část byla nahrazena stávající mladší, u níž jsou křídla zavěšena na dvojicích zapuštěných závěsů s půlkulovým zakončením.

Pod opadanou omítkou jsou znatelná cihelná nadpraží otvorů.

2. patro je o čtyřech okenních otvorech. Okna jsou širší čtvercová.

Okenní otvory mají dřevěná špaletová dovnitř otvíravá okna. V spodních 2/3 členěna na tři křídla, v horní třetině křídla dvě. Spodní křídla, uzavíraná na kličku, jsou zavěšena na trojicích zapuštěných závěsů s půlkulovým zakončením. Horní křídla, uzavíraná na rozvoru, jsou pak zavěšena na dvojicích zapuštěných závěsů s půlkulovým zakončením.

Pod lokálně chybějící omítkou je viditelné cihelné zdivo 2. patra.

Fotodokumentace stávajícího stavu



Střední křídlo, východní průčelí. Celkový pohled



Střední křídlo, východní průčelí. Přízemí a 1. patro




Střední křídlo, východní průčelí. Přízemí, detail zdiva



Střední křídlo, východní průčelí. 1. a 2. patro



Střední křídlo, východní průčelí. Detail korunní římsy

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
STŘEDNÍ KŘÍDLO		PRŮČELÍ
ARCHITEKTONICKÝ ROZBOR EXTERIÉRU		ZÁPADNÍ

Popis

Dvoupatrová fasáda obracející se do dvora I. Průčelí pokrývá hladká omítka. Plocha fasády je strohá, postrádající jakýchkoliv architektonických prvků, které by ji nějakým způsobem členily. Jedinou výjimkou je prostá hranolová korunní římsa (cihelná).

Plocha přízemí je prolomena dvojicí velkých pravoúhlých okenních otvorů s dřevěnými špaletovými trojdílnými šestikřídlými okny, dovnitř otvíravými. Horní křídla jsou třetinové výšky celkové výšky oken. Křídla, uzavíraná na kličku, jsou zavěšena na dvojicích zapuštěných závěsů s půlkulovým zakončením.

1. patro se otevírá celkem čtyřmi pravoúhlými okenními otvory. První dvě okna zleva jsou užší, na výšku obdélná. Zbývající dvě okna jsou širší čtvercová.

Úzké otvory mají dřevěné špaletové trojkřídlé výplně, T členění. Křídla jsou dovnitř otvíravá. Zavěšena jsou na dvojicích zapuštěných závěsů s kuželovým zakončením s kuličkou. Spodní křídla uzavírána na rozvoru ovládanou mosaznou kličkou, horní křídla uzavíraná na obrtlíky.

Širší okenní otvory mají dřevěná špaletová dovnitř otvíravá okna. V spodních 2/3 členěna na tři křídla, v horní třetině křídla dvě. Spodní křídla, uzavíraná na kličku, jsou zavěšena na trojicích zapuštěných závěsů s půlkulovým zakončením. Horní křídla, uzavíraná na rozvoru, jsou pak zavěšena na dvojicích zapuštěných závěsů s půlkulovým zakončením.

2. patro je o pěti okenních otvorech. První čtyři okna zleva jsou širší čtvercová, krajní páté je užší na výšku obdélné.

Širší okenní otvory mají dřevěná špaletová dovnitř otvíravá okna. V spodních 2/3 členěna na tři křídla, v horní třetině křídla dvě. Spodní křídla, uzavíraná na kličku, jsou zavěšena na trojicích zapuštěných závěsů s půlkulovým zakončením. Horní křídla, uzavíraná na rozvoru, jsou pak zavěšena na dvojicích zapuštěných závěsů s půlkulovým zakončením.

Úzký pravý krajní otvor vyplňuje zbytek špaletové dřevěné trojkřídlé okenní výplně, T členění. Křídla jsou/byla dovnitř otvíravá. Spodní křídla byla zavěšena na dvojicích zapuštěných závěsů s půlkulovým zakončením a uzavírána byla na rozvoru. Horní křídla jsou vyjmutelná, uchycená k okennímu rámu obrtlíky.

Vpravo navazuje na fasádu zapuštěný úsek cihelné zdi, která vymezovala 2. patro od podkrovní sedlové střechy nad hlavním křídlem domu. Součástí této partie byl nad střechou umístěný velký okenní otvor tvaru pravoúhlého pětiúhelníku s trojdílným (trojkřídlým) dřevěným špaletovým dovnitř otvíravým oknem. Křídla uzavíraná na obrtlíky jsou/byla zavěšena na dvou, resp. třech zapuštěných závěsech s půlkulovým zakončením.

Fotodokumentace stávajícího stavu



Střední křídlo, západní průčelí. Celkový pohled ze dvora I



Střední křídlo, západní průčelí. Celkový pohled k jihu ze dvora I.
Střední křídlo vlevo



Střední křídlo, západní průčelí. Detail levého okna v přízemí



Střední křídlo, západní průčelí. První dvě okna zleva v 1. patře




Střední křídlo, západní průčelí. První dvě okna zprava v 1. patře



Střední křídlo, západní průčelí. Detail levého okna ve 2. patře



Střední křídlo, západní průčelí. Pětiúhelné okno ve 2. patře

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
ARCHITEKTONICKÝ ROZBOR EXTERIÉRU		STŘECHA

Popis

Střecha domu zanikla v důsledku požáru z 13. května 2015. Od té doby zůstává objekt nekrytý.

Na základě snímků zachycujících stav domu před požárem, ale i na základě dochovaných stop/konstrukcí, můžeme její tvar rekonstruovat.

Nad hlavním a bočním křídlem byla vztyčena sedlová střecha reagující na L půdorys předmětných částí domu, vč. valbového přechodu v místě oblého nároží. Na západním konci hlavního křídla a na severním konci křídla bočního (východního) střechu ohraničovaly dodnes dochované cihelné trojúhelné štíty, vyztužené na vnitřních plochách trojicemi polopilířů.

Nad středním křídlem byla rovněž sedlová střecha, napojující se kolmo na severní rovinu střechy nad hlavním křídlem. Výška hřebene byla u středního křídla o něco výše.

Zastřešení bylo kompletně pokryto plechovými falcovanými šablonami.

**Fotodokumentace
stavu před požárem**


Ortofoto střechy z roku 2015
(zdroj: <https://mapy.cz>)



Pohled na dům od jihovýchodu. Stav v říjnu 2009
(zdroj: <https://mapy.cz>)



Pohled na dům od jihovýchodu. Stav v únoru 2010
(zdroj: <https://cs.wikipedia.org>)

Fotodokumentace stávajícího stavu



Pohled od východu na západní štít hlavního křídla




Pohled od jihovýchodu na severní štít bočního křídla



Pohled od severovýchodu na severní štít bočního křídla

ARCHITEKTONICKÝ ROZBOR INTERIÉRU

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		101

Základní charakteristika

Klenutý průjezd, hladce omítnutý, probíhající celou hloubkou hlavního křídla. V zadní (severní) části je prostora širší. Na jihu je otevřen vjezdem z Berkovi ulice, na severu vjezdem do dvora I. Na západě je komunikačně propojen vstupy s místnostmi 102, 104 a 105, na východě pak s prostory 110 a 112.

Severní stěna

Obvodová podélná dvorní zeď. Prolomena je asymetricky umístěným širokým elipticky zaklenutým vjezdem do dvora I uzavřeného dvoukřídlymi dovnitř otvíravými vraty.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď. Vpravo se nachází na výšku obdélný vstup s přímými špaletami do místnosti 110. Otvor uzavírají novodobé dřevěné jednokřídle náplňové do 101 otvíravé dveře v dřevěné zárubni.

Další na výšku obdélný vstup se nachází zcela vlevo. Tento směřuje do místnosti 112. Osazen je typovou ocelovou zárubní s jednokřídlymi plnými typovými do 101 otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

Obvodová podélná uliční zeď. Vlevo je na výšku obdélný okenní otvor umístěný ve vysoké nise se segmentovým záklenkem. Parapet je odsazený.

Vpravo s oknem sousedí širší otvor vjezdu rámovaného z vnějšku kamenným portálem. Do místnosti se vjezd pohledově uplatňuje pouze ze dvou třetin svojí šířky (pravá třetina zabíhá za západní stěnu průjezdu). Z toho důvodu spatřujeme pouze i větší část niky otvoru se vzdušným segmentovým (cihelným) záklenkem.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď. Její levá polovina předstupuje před navazující polovinu pravou. Prolomena je na výšku obdélným vstupem s přímými špaletami do místnosti 102. Otvor uzavírají novodobé dřevěné jednokřídle náplňové do 101 otvíravé dveře v dřevěné zárubni.

Vpravo od osy délky stěny je vstup do místnosti 104. Ten je na výšku obdélný, rámovaný kamenným portálem s uchy v horních rozích a plochou úzkou obvodovou lištou. Před ním byl do průjezdu novodobě předsazen ještě další na výšku obdélný vstup s typovou ocelovou zárubní a typovými prosklenými jednokřídlymi do 101 otvíravými dveřmi.

Zcela vpravo je na výšku obdélný vstup do místnosti 105, osazený typovou ocelovou zárubní s novodobými dřevěnými jednokřídlymi náplňovými v horní třetině prosklenými do 105 otvíravými dveřmi.

Strop

Cihelná elipticky valená klenba s vrcholnicí v ose sever-jih. Uprostřed hloubky průjezdu je předělena eliptickým pasem. Obě poloviny klenby pak jsou při hloubkových stěnách členěny trojicemi párů protilehlých pětibokých výsečí; v jižní polovině jsou výseče při uliční zdi a při pase pouze poloviční.

Podlaha

-

**Fotodokumentace
stávajícího stavu**




/101/ Průhled místností k jihu



/101/ Průhled místností k severu



/101/ Západní stěna. Detail vstupu do místnosti 104 s kamenným portálem (viz šipka)

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		102

Základní charakteristika

Klenutá místnost obdélného půdorysu s delší východozápadní osou, hladce omítnutá. Od východu je přístupná z průjezdu 101. Na severu se z ní vchází do drobné prostory 103.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. Vlevo je prolomena širokým elipticky ukončeným vstupem s přímými špaletami do místnosti 103.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď. V ose je prolomena na výšku obdélným vstupem s přímými špaletami do průjezdu 101. Otvor uzavírají novodobé dřevěné jednokřídlé náplňové do 101 otvíravé dveře v dřevěné zárubni.

Jižní stěna

Obvodová podélná uliční zeď. V délce je otevřena trojicí na výšku obdélných okenních otvorů. Levý a střední mají vnitřní vysoké niky s rozevíracími se špaletami a segmentovými záklenky. Jejich parapety jsou odsazené. Právě okno má naopak niku s přímými špaletami i nadpražím. I jeho parapet je odsazený.

Západní stěna

Obvodová hloubková zeď. V ose je prolomena širokou elipticky ukončenou nikou s přímými špaletami.

Strop

Cihelná elipticky valená klenba s vrcholnicí v ose východ-západ. Ve dvou třetinách délky místnosti od východu je klenba předělána eliptickým pasem založeným do zděných přístěnných podpor (pilířů). Na obou podélných stranách klenbu člení trojice protilehlých výsečí se segmentovým zakončením.

Podlaha

V podlaze při středním okně uliční stěny se nachází otvor vstupu do nízké suterénní prostory, která je pod místností vyhloubena.

**Fotodokumentace
stávajícího stavu**




/102/ Průhled místností k západu



/102/ Pohled k jihozápadu



/102/ Průhled místností k východu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		103

Základní charakteristika

Půdorysně malá klenutá místnost, hladce omítnutá. Půdorys v ose východ-západ obdélný. Přístupná je od jihu ze sousední prostory 102.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď/příčka.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď, prolomená v hloubce místnosti vysokou nikou se segmentovým záklenkem.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď, prolomená širokým elipticky ukončeným vstupem s přímými špaletami z místnosti 102.

Západní stěna

Obvodová hloubková zeď.

Strop

Valená klenba s vrcholnicí v ose sever-jih.


Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu



/103/ Pohled k severu do místnosti 103 z místnosti 102

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		104

Základní charakteristika

Klenutá, hladce omítnutá místnost v zásadě v ose východ-západ obdélného půdorysu (s tím, že z jihovýchodního koutu vystupuje hranolové těleso komínu s okosenou hranou). Přístupná je od východu z průjezdu 101. Na severu je dále komunikačně propojena vstupem s prostorou 108.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. Zcela vlevo se nachází na výšku obdélný vstup do místnosti 108. Otvor rámuje kamenný portál s úzkou plochou obvodovou lištou.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď, prolomená v ose na výšku obdélným vstupem z průjezdu 101. U otvoru se dochoval kamenný portál s uchy v horních rozích a úzkou obvodovou plochou lištou. Světlé rozměry portálu byly zmenšeny vložním vyzdívky s typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 104 otvíravé dveře. Ze strany 104 má vstup niku s rozevíracími se špaletami a přímým nadpražím.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. Ke staršímu mohutnému komínu je tu přiložen ještě půdorysně menší dodatečný komín. Nad podlahou, vlevo od mladšího komínu stěnu prolamuje nika se segmentovým záklenkem (dnes pohledová pouze její levá část).

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď.

Strop

Valená klenba s vrcholnicí v ose východ-západ. Na jižní straně severní části klenbu člení úzká segmentově ukončená výseč. Mj. tato situace odkazuje na historickou funkci prostoru - tzv. černá kuchyně.


Podlaha

Při severní stěně, vlevo od osy délky místnosti, se v podlaze nachází vstup do sklepa nacházejícího se pod západním koncem domu.


Fotodokumentace stávajícího stavu



/104/ Vlevo průhled místností k východu. Vpravo průhled místností k západu



/104/ Vlevo výklenek nad podlahou jižní stěny při komínu. Vpravo kamenný portál vstupu do místnosti 108

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		105-106

Základní charakteristika

Plochostropá místnost v ose sever-jih obdélného půdorysu, přístupná od východu z průjezdu 101. Obě části místnosti od sebe odděluje zděná příčka na západě opatřená na výšku obdélným vstupem s typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé typové do 106 otvíravé dveře. Z části 105 se na západě vstupuje do místnosti 107. Hladce omítnutá, v jižní části (106) stěny částečně pokryty novodobým keramickým obkladem.

Severní stěna

Obvodová podélná dvorní zeď. Vlevo je prolomena pravoúhlým okénkem s plným parapetem.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď, zcela na severu otevřena na výšku obdélným vstupem z průjezdu 101. Do otvoru dnes osazena typová ocelová zárubeň s novodobými dřevěnými jednokřídlými náplňovými v horní třetině prosklenými do 105 otvíravými dveřmi. Ze strany 105 má vstup niku se segmentovým záklenkem.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. Z osy její délky kolmo předstupuje zděná zástěna oddělující WC od sprchového koutu.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zděná příčka. Na severu na výšku obdélný vstup do sousední místnosti 107 osazený typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 107 otvíravé dveře.

Strop

Plochý strop, snad se železobetonovým nosíkem uloženým v severojižním směru.

Podlaha

-


Fotodokumentace stávajícího stavu



/105-106/ Vlevo pohled k západu ke vstupu do místnosti 107. Vpravo okénko severní stěny



/105-106/ Pohled k jihu do části 106

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		107

Základní charakteristika

Plochostropá místnost v ose sever-jih obdélného půdorysu, přístupná od východu z místnosti 105. Hladce omítnutá.

Severní stěna

Obvodová podélná dvorní zeď. Otevřena je na výšku obdélným okenním otvorem ve vysoké nise s rozevírajícími se špaletami a segmentovým záklenkem. Parapet je odsazený.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zděná příčka. Na severu na výšku obdélný vstup ze sousední místnosti 105 osazený typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 107 otvíravé dveře.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zděná příčka.

Strop

Plochý strop, snad se železobetonovým nosíkem uloženým v severojižním směru.


Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu



/107/ Vlevo pohled k jihu. Vpravo okno severní stěny

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		108

Základní charakteristika

Úzká v ose sever-jih půdorysně obdélná klenutá hladce omítnutá místnost. Přístupná je pouze od jihu ze sousední prostory 104.

Severní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zděná příčka.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď. Opatřena je na výšku obdélným vstupem z místnosti 104. Otvor rámuje kamenný portál s úzkou plochou obvodovou lištou. Ze strany 108 má vstup niku s rozevíracími se špaletami a segmentovým záklenkem. Portál uzavíraly jednokřídlé do 108 otvíravé dveře, jak dosvědčují 2 železné háky pro jejich zavěšení, zapuštěné do levé stojky kamenné zárubně a železné oko pro jejich uzavírání ve stojce protilehlé.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď/ příčka.

Strop

Elipticky valená klenba s vrcholnicí v ose východ-západ. V místě vstupu je členěna dlouhou pětibokou výsečí.


Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu



/108/ Vlevo pohled k jihu. Vpravo průhled místností k severu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		109

Základní charakteristika

Úzká v ose sever-jih půdorysně obdélná klenutá hladce omítnutá místnost. Přístupná je pouze od severu ze dvora I.

Severní stěna

Obvodová podélná dvorní zeď. V ose její délky na výšku obdélný vstup ze dvora I. Vstup je osazen typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými plnými typovými vně otvíravými dveřmi. Jelikož je vstup nasazen výše než je úroveň podlahy místnosti, vedou od něho tři hranolové betonové stupně.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď/ příčka.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď/příčka.

Západní stěna

Obvodová hloubková zeď.

Strop

Valená klenba s vrcholnicí v ose východ-západ.


Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu



/109/ Vlevo pohled k severu. Vpravo pohled k jihu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		110

Základní charakteristika

Klenutá místnost nepravidelného půdorysu s delší severojižní osou, hladce omítnutá. Přístupná je pouze od západu z průjezdu 101. V minulosti očividně tvořila jednotný celek s prostory 111 a 112. Na východě je komunikačně propojena vstupem s místností 111.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zděná příčka, sekundárně vložená.

Východní stěna

Zhruba v ose délky mohutný hranolový pilíř (podpora klenutí). K pilíři ze severu i jihu sekundárně přiloženy zděné hloubkově orientované příčky. Pravá z příček je prolomena na výšku obdélným vstupem bez výplně do navazující místnosti 111.

Jižní stěna

Obvodová podélná uliční zeď. V délce je otevřena dvojicí na výšku obdélných okenních otvorů. Oba mají vnitřní vysoké niky s rozevíracími se špaletami a segmentovými záklenky. Jejich parapety jsou odsazené.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď. Vlevo se nachází na výšku obdélný vstup s přímými špaletami do průjezdu 101. Otvor uzavírají novodobé dřevěné jednokřídlé náplňové do 101 otvíravé dveře v dřevěné zárubni.

Zcela vlevo a uprostřed délky ze stěny vystupují hranolové pilíře - podpory klenutí.

Strop

Část z křížového zaklenutí společného pro místnosti 110, 111 a 112.

Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu




/110/ Pohled k jihu



/110/ Detail klenby při pohledu k jihu



/110/ Pohled k severu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		111

Základní charakteristika

Klenutá místnost nepravidelného půdorysu s delší severojižní osou, hladce omítnutá. Přístupná je dnes pouze od západu ze sousední místnosti 110. V minulosti očividně tvořila jednotný celek s prostory 110 a 112.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zděná příčka, sekundárně vložená.

Východní stěna

Vnitřní hloubková dělicí zeď. V pravé polovině je prolomena na výšku obdélným výklenkem s přímými špaletami - dnes zaslepený vstup do sousední prostory 118.

Zcela vpravo a uprostřed délky ze stěny vystupují hranolové pilíře - podpory klenutí.

Jižní stěna

Obvodová podélná uliční zeď s širokým otvorem vjezdu rámovaným z vnějšku kamenným portálem. Ze strany místnosti má otvor niku s rozevíracími se špaletami a vzdutým segmentovým záklenkem. Niku od místnosti odděluje novodobá prosklená stěna s jednokřídlými dveřmi uprostřed.

Zcela vpravo ze stěny předstupuje hranolový přízední pilíř - podpora klenutí.

Západní stěna

Zhruba v ose délky mohutný hranolový pilíř (podpora klenutí). K pilíři ze severu i jihu sekundárně přiloženy zděné hloubkově orientované příčky. Levá z příček je prolomena na výšku obdélným vstupem bez výplně do navazující místnosti 110.

Strop

Část z křížového zaklenutí společného pro místnosti 110, 111 a 112.

Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu




/111/ Pohled k jihu



/111/ Pohled k severu



/111/ Detail klenby (severovýchodní kout místnosti)

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		112

Základní charakteristika

Klenutý dvoulodní prostor, zjednodušeně řečeno půdorysně obdélný s delší severojižní osou, hladce omítnutý. Přístupný je od západu z průjezdu 101. Na východě se odtud vchází do prostoru 113. V minulosti očividně tvořila jednotný celek s prostory 110 a 111.

Severní stěna

Podélná obvodová zeď středního křídla.

Východní stěna

Z převážné části obvodová hloubková zeď (do dvora II). Na jihu je otevřena na výšku obdélným vstupem bez výplně do prostoru 113. Vlevo od něho ze stěny předstupuje hranolový přízední pilíř - podpora klenutí.

Vlevo od pilíře stěnu prolamují dva identické velké pravoúhlé okenní otvory ve vysokých nikách s přímými špaletami i nadpražími. Jejich parapety jsou odsazené s bankály krytými dřevěnými deskami.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zděná příčka, sekundárně vložená.

Západní stěna

Z převážné části obvodová hloubková zeď (do dvora I). Na jihu je otevřena na výšku obdélným vstupem z průjezdu 101. Osazen je typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými plnými typovými do 101 otvíravými dveřmi. Vpravo od něho ze stěny předstupuje hranolový přízední pilíř - podpora klenutí.

Vpravo od pilíře stěnu prolamují dva identické velké pravoúhlé okenní otvory ve vysokých nikách s přímými špaletami i nadpražími. Jejich parapety jsou odsazené s bankály krytými dřevěnými deskami.

Strop

Část z křížového zaklenutí společného pro místnosti 110, 111 a 112.

Podlaha

Dřevěné stromkovitě kladené vlýsky.

Fotodokumentace stávajícího stavu




/112/ Pohled k severu



/112/ Pohled k východu



/112/ Pohled k severozápadu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		113

Základní charakteristika

Dnes v ose východ-západ půdorysně obdélná chodba, hladce omítnutá. Od východu je přístupná z průjezdu 121 a od západu z prostory 112. Na jihu je komunikačně propojena vstupy s místnostmi 114 a 115.

Severní stěna

Obvodová podélná dvorní zeď (do dvora II). V délce je otevřena trojicí na výšku obdélných oken s vnitřními nikami s rozevíracími se špaletami (u středního okna levá špaleta přímá) a segmentovými záklenky. Pouze u levého okna je parapet plný, u ostatních dvou odsazený. Vpravo od levého okna ze stěny předstupuje fragment původní vnitřní dělicí hloubkové zdi.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď. Opatřena je na výšku obdélným vstupem do průjezdu 121. Otvor je osazen novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s dřevěnými dvoukřídlymi náplňovými do 113 otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

V pravé polovině délky místnosti sekundárně vložené podélné zděné příčky. Ty se otevírají dvěma na výšku obdélnými vstupy s typovými ocelovými zárubněmi pro jednokřídle dveře. Pravý ze vstupů směřuje do místnosti 114, levý do místnosti 115. Levou část stěny tvoří podélná vnitřní dělicí zeď, oddělující jižně umístěné schodiště do patra.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď. Prolomena je na výšku obdélným vstupem do místnosti 112, bez výplně.

Strop

Po celé délce chodby byl sekundárně vložen plochý podhled ze sádkartónových desek. Nad západní částí podhled odpadl a nad ním je patrná část valené klenby s vrcholnicí v ose sever-jih (společná klenba pro tuto část chodby a jižně sousedící místnost 114). Klenutí snad lze předpokládat i nad sekundárním podhledem dále - nutno ověřit.

Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu



/113/ Vlevo průhled místností k východu. Vpravo pohled do východního konce



/113/ Vlevo pohled od západu do východní části. Vpravo druhé okno zleva severní stěny




/113/ Klenba nad západním koncem místnosti. Pohled k severu



/113/ Klenba nad západním koncem místnosti. Pohled k jihu



/113/ Záklének niky vstupu na východním konci místnosti

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		114

Základní charakteristika

Klenutá místnost nepravidelného půdorysu s delší severojižní osou, hladce omítnutá, resp. se stěnami v dolní partii pokrytými novodobým keramickým obkladem. Sekundárně vloženými zděnými příčkami je prostora dělena do tří částí - na jihu vyděleny dvě kóje WC, každá se samostatným na výšku obdélným vstupem s typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými dveřmi. Místnost je přístupná pouze od severu z chodby 113.

Severní stěna

Sekundárně vložená zděná vnitřní podélná příčka. V pravé části je na výšku obdélný vstup z chodby 113. Otvor je osazen typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými plnými typovými do 114 otvíravými dveřmi.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď. V levé polovině je tato prolomena vysokým segmentově ukončeným výklenkem s rozevíracími se špaletami. Vpravo od výklenku líc stěny výrazně předstupuje.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď.

Strop

Po celé hloubce prostory byl sekundárně vložen plochý podhled ze sádkokartónových desek. Nad ním se nachází valená klenba s vrcholnicí v ose sever-jih (společná klenba pro tuto místnost a západní část chodby 113 - původně jedna prostora).

Podlaha

-


Fotodokumentace stávajícího stavu



/114/ Vlevo průhled místností k jihu. Vpravo pohled k severu



/114/ Vlevo nika východní stěny. Vpravo pohled k jihu na klenbu místnosti

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		115

Základní charakteristika

Plochostropá místnost v ose sever-jih obdélného půdorysu. Přístupná je od severu z chodby 113. Na jihu je komunikačně propojena vstupem s prostorou 116. Hladce omítnutá, resp. se stěnami v dolní partii pokrytými novodobým keramickým obkladem.

Severní stěna

Sekundárně vložená zděná vnitřní podélná příčka. V pravé části je na výšku obdélný vstup z chodby 113. Otvor je osazen typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými plnými typovými do 115 otvíravými dveřmi.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. Otevřena je na výšku obdélným vstupem do sousední místnosti 116. Otvor je bez dveřní výplně.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď.

Strop

Sekundárně vložený plochý podhled ze sádkartónových desek. Nad ním lze předpokládat klenbu - nutno ověřit.


Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu



/115/ Průhled k jihu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		116

Základní charakteristika

Klenutá místnost v zásadě v ose východ-západ obdélného půdorysu, hladce omítnutá, resp. se stěnami v dolní partii pokrytými novodobým keramickým obkladem. Sekundárně vloženými zděnými příčkami je prostora dělena do tří částí - na východě vyděleny dvě kóje WC, každá se samostatným na výšku obdélným vstupem s typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými dveřmi. Místnost je přístupná od severu z prostory 115. Na jihu je dále vstupem komunikačně propojena s prostorou 118.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. V levé části je prolomena na výšku obdélným vstupem ze sousední místnosti 115. Otvor je bez dveřní výplně.

Východní stěna

Sekundárně vložená vnitřní zděná hloubková dělicí příčka.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. Zcela vpravo je otevřena na výšku obdélným segmentově ukončeným vstupem do místnosti 118.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď.

Strop

Sekundárně vložený plochý podhled ze sádkartónových desek. Nad ním skryta valená klenba s vrcholnicí v ose východ-západ. Na jižní straně východní části klenbu člení úzká segmentově ukončená výseč. Mj. tato situace odkazuje na historickou funkci prostory - tzv. černá kuchyně.

Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu




/116/ Pohled k východu



/116/ Otvor v jižní stěně



/116/ Detail klenby při pohledu k východu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		117

Základní charakteristika

Malá klenutá místnost, hladce omítnutá. Od východu je přístupná z průjezdu 121. Na jihu je komunikačně propojena vstupem s místností 120.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď. Prolomena je na výšku obdélným vstupem z průjezdu 121. Vstup je osazen dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlými dřevěnými náplňovými do 117 otvíravými dveřmi. Ze strany 117 je umístěn v nise s šikmo ubíhající levou špaletou a segmentovým záklenkem.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. Otevřena je na výšku obdélným segmentově ukončeným vstupem do místnosti 120, bez dveřní výplně. Pravá špaleta má zešikmenou vnitřní hranu.

Západní stěna

Sekundárně vložená vnitřní zděná hloubková dělicí příčka.

Strop

Valená klenba s vrcholnicí v ose východ-západ. Navazuje na klenbu západně sousedící prostory 116 (dokladem je i její silné zadehtování).

Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu




/117/ Detail jihovýchodního koutu



/117/ Vlevo pohled k severu. Vpravo vstup ve východní stěně



/117/ Klenba při pohledu k severu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		118

Základní charakteristika

Klenutá místnost v ose sever-jih obdélného půdorysu, hladce omítnutá. Od východu je přístupná ze sousední místnosti 119.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. Zcela vpravo je otevřena na výšku obdélným segmentově ukončeným vstupem do místnosti 116. Vlevo od něho se nachází další vyšší na výšku obdélný vstup, dnes zaslepený, který směřoval do prostoru 114 (nelze vyloučit, že se jedná pouze o niku). Tento otvor je osazen dřevěnou zárubní.

Východní stěna

Sekundárně vložená vnitřní dělicí hloubková příčka. V ose na výšku obdélný vstup ze sousední místnosti 119. Otvor rámuje dřevěná profilovaná obložková zárubeň pro dvoukřídlé dveře.

Jižní stěna

Obvodová podélná uliční zeď. V ose je otevřena na výšku obdélným okenním otvorem. Ten je umístěn ve vnitřní vysoké nise s rozevíracími se špaletami a segmentovým záklenkem. Parapet je odsazený, jeho bankál kryje dřevěná deska.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď. V ose její délky je znatelný zaslepený na výšku obdélný vstup směřující do místnosti 111.

Strop

Západní část klášterní klenby, která je společná i pro východně navazující místnost 119. Na severní, západní a jižní straně je členěna po jedné pětiboké výseči.

Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu




/118/ Pohled k jihu



/118/ Vlevo pohled k jihu. Vpravo pohled k jihozápadu



/118/ Pohled k severu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		119

Základní charakteristika

Klenutá místnost v ose sever-jih obdélného půdorysu, hladce omítnutá. Od východu je přístupná ze sousední místnosti 120. Na západě je komunikačně propojena vstupem s místností 118.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď. V ose na výšku obdélný vstup ze sousední místnosti 120. Otvor rámuje kamenný portál s uchy v horních rozích a úzkou plochou obvodovou lištou. Vstup uzavíraly do 119 otvíravé dveře. Ze strany 119 je otvor umístěn v nice s rozevíracími se špaletami a segmentovým záklenkem.

Jižní stěna

Obvodová podélná uliční zeď. Zhruba v ose je otevřena na výšku obdélným okenním otvorem. Ten je umístěn ve vnitřní vysoké nice s rozevíracími se špaletami a segmentovým záklenkem. Parapet je odsazený, jeho bankál kryje dřevěná deska.

Západní stěna

Sekundárně vložená vnitřní dělicí hloubková příčka. V ose na výšku obdélný vstup ze sousední místnosti 119. Otvor rámuje dřevěná profilovaná obložková zárubeň pro dvoukřídlé dveře.

Strop

Východní část klášterní klenby, která je společná i pro západně navazující místnost 118. Na severní, východní a jižní straně je členěna po jedné pětiboké výseči.

Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu




/119/ Pohled k jihozápadu



/119/ Vlevo pohled k jihovýchodu. Vpravo vstup ve východní stěně



/119/ Vlevo pohled k severu. Vpravo pohled k severovýchodu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		120

Základní charakteristika

Úzká klenutá místnost v ose sever-jih obdélného půdorysu, hladce omítnutá. Od východu je přístupná z průjezdu 121. Na západě je komunikačně propojena vstupem s místností 119 a na severu s prostorou 117.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. Otevřena takřka v ose na výšku obdélným segmentově ukončeným vstupem do místnosti 117, bez dveřní výplně.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď. V ose na výšku obdélný vstup z průjezdu 121. Otvor je osazen typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými plnými typovými do 121 otvíravými dveřmi. Z vnitřní strany vstup v nise s přímými špaletami i nadpražím.

Jižní stěna

Obvodová podélná uliční zeď. Otevřena je na výšku obdélným okenním otvorem. Ten je umístěn ve vnitřní vysoké nise se segmentovým záklenkem. Parapet je odsazený.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď. V ose na výšku obdélný vstup do sousední místnosti 119. Otvor rámuje kamenný portál s uchy v horních rozích a úzkou plochou obvodovou lištou. Vstup uzavíraly do 119 otvíravé dveře.

Vpravo od vstupu se nachází segmentově ukončený výklenek s přímými špaletami.


Strop

Elipticky valená klenba s vrcholnicí v ose východ-západ. Na severní, východní a jižní straně je členěna po jedné pětiboké výseči. Na jižní i severní straně je členěna po jedné pětiboké výseči.

Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu




/120/ Pohled k jihu



/120/ Vlevo pohled k severu. Vpravo portál vstupu v západní stěně



/120/ Pohled k jihu na západní stěnu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		121

Základní charakteristika

Klenutý průjezd, hladce omítnutý, probíhající celou hloubkou hlavního křídla. Na jihu je otevřen vjezdem z Berkovi ulice, na severu pouze vstupem pro pěší do dvora II. Na západě je komunikačně propojen vstupy s místnostmi 113, 117, 120 a navíc vstupem na schodiště 148 směřující do patra, na východě pak s prostory 122 a 131. V polovině hloubky je předělena lehkou dřevěnou prosklenou stěnou s osově umístěným vstupem.

Severní stěna

Obvodová podélná dvorní zeď. V ose je prolomena vysokým na výšku obdélným vstupem s dřevěnou zárubní, kterou uzavírají dřevěné dvoukřídlové náplňové do 121 otvíravé dveře. Nad křídly je poutcem oddělen prosklený osmitabulkový nadsvětlik. Dveře ze strany průjezdu doplňuje novodobá železná dvoukřídlová dovnitř otvíravá mříž.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď. Zcela vlevo je na výšku obdélný vstup do prostoru 131. Otvor je osazen dřevěnou obložkovou zárubní s dřevěnými dvoukřídlovými náplňovými do 131 otvíravými dveřmi.

Další vstup se nachází v pravé polovině délky stěny a směřuje do místnosti 122. Vstup je na výšku obdélný s dřevěnou zárubní a jednokřídlovými plnými do 121 otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

Obvodová podélná uliční zeď s širokým otvorem vjezdu rámovaným z vnějšku kamenným portálem.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď. V levé polovině délky stěny je na výšku obdélný vstup do místnosti 120. Otvor je osazen typovou ocelovou zárubní s jednokřídlovými plnými typovými do 121 otvíravými dveřmi. Vstup ze strany průjezdu zabezpečuje ještě jednokřídlová novodobá železná mříž.

Zhruba uprostřed délky se nachází další na výšku obdélný vstup do místnosti 117. Vstup je osazen dřevěnou obložkovou zárubní s jednokřídlovými dřevěnými náplňovými do 117 otvíravými dveřmi.

Vpravo od posledně uvedeného vstupu se na výšku obdélným oblým pasem (pas k západu šikmo stoupá) ukončeným otvorem nastupuje na schodiště vedoucí do patra.

Zcela vpravo stěnu prolamuje poslední ze vstupů. Otvor je osazen novodobou dřevěnou obložkovou zárubní s dřevěnými dvoukřídlovými náplňovými do 113 otvíravými dveřmi.


Strop

Jižní polovina prostoru je zastropena polem plackové klenby. Severní polovina prostoru je oddělena podélným pasem. Za ním se nachází elipticky valená klenba s vrcholnicí v ose sever-jih členěná třemi páry protilehlých trojúhelných výsečí. Na severním konci klenba doléhá k eliptickému pasu, zdvihaajícího se z hranolových přístěnných podpor - pilířů.

Podlaha

Pokryta novodobou keramickou dlažbou. O dvou výškových úrovních. V jižní části podlaha níže.

Fotodokumentace stávajícího stavu



/121/ Pohled k jižní stěně



/121/ Pohled od jižní stěny k severu




/121/ Pohled k severní stěně



/121/ Severní polovina západní stěny



/121/ Severní polovina východní stěny

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		122

Základní charakteristika

Klenutá místnost v ose sever-jih obdélného půdorysu, hladce omítnutá. Od západu je přístupná z průjezdu 121. Na východě je komunikačně propojena vstupem s místností 124 a na severu s místností 123.

Severní stěna

Sekundárně vložená podélná vnitřní zděná dělicí příčka. Otevřena je na výšku obdélným vstupem do místnosti 123, osazeným typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 122 otvíravé dveře.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď. Zcela vlevo je na výšku obdélný vstup do prostoru 124. Do otvoru je vsazen kamenný portál s uchy v horních rozích a úzkou obvodovou plochou lištou. Světelné rozměry portálu byly zmenšeny vložením vyzdívky s typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 124 otvíravé dveře.

Jižní stěna

Obvodová podélná uliční zeď s na výšku obdélným vstupem, umístěným ze strany interiéru ve vysoké nische s přímým nadpražím.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď. Vpravo je vstup z průjezdu 121. Otvor je na výšku obdélný s dřevěnou zárubní a jednokřídlými plnými do 121 otvíravými dveřmi.

Strop

Elipticky valená klenba, resp. část klenby (severní konec klenby je nad sousední prostorou 123). Na jižní straně v místě vstupu klenbu člení pětiboká výseč.


Podlaha

O dvou výškových úrovních. V jižní části podlaha níže.

Fotodokumentace stávajícího stavu



/122/ Pohledy k jihu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		123

Základní charakteristika

Klenutá místnost čtvercového půdorysu, hladce omítnutá. Od jihu je přístupná z místnosti 122. Na severu je dále komunikačně propojena vstupem s místností 126.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. Prolomena je na výšku obdélným vstupem s přímými špaletami do místnosti 126, bez dveřní výplně.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď.

Jižní stěna

Sekundárně vložená podélná vnitřní zděná dělicí příčka. Otevřena je na výšku obdélným vstupem z místnosti 122, osazeným typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 122 otvíravé dveře.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď.

Strop

Elipticky valená klenba, resp. část klenby (větší jižní část klenby je nad sousední prostorou 122). Na severní straně klenbu člení pětiboká výseč.


Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu



/123/ Vlevo pohled k severní stěně. Vpravo průhled k jihu (z místnosti 126)

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		124

Základní charakteristika

Klenutá místnost nepravidelného půdorysu s delší východozápadní osou, hladce omítnutá. Jihovýchodní nároží je výrazně zaoblené. Od západu přístupná z místnosti 123. Na severu je dále komunikačně propojena vstupem s místností 125.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. V pravé části je na výšku obdélný vstup do prostoru 125. Do otvoru je vsazen kamenný portál s uchy v horních rozích a úzkou obvodovou plochou lištou. Světlé rozměry portálu byly zmenšeny vložení vyzdívky s typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 125 otvíravé dveře.

Východní stěna

Obvodová hloubková uliční zeď. V ose je otevřena na výšku obdélným okenním otvorem. Ten je umístěn ve vnitřní vysoké nise s rozevírajícími se špaletami a segmentovým záklenkem. Parapet je odsazený, jeho bankál kryje dřevěná deska.

Jižní stěna

Obvodová podélná uliční zeď. Prolomena je dvěma na výšku obdélnými okenními otvory. Oba jsou umístěny ve vnitřní vysoké nise s rozevírajícími se špaletami a segmentovým záklenkem. Parapety jsou odsazené, jejich bankály kryjí dřevěné desky.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď. V ose na výšku obdélný vstup do prostoru 122. Do otvoru je vsazen kamenný portál s uchy v horních rozích a úzkou obvodovou plochou lištou. Světlé rozměry portálu byly zmenšeny vložení vyzdívky s typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 124 otvíravé dveře. Ze strany 124 vstup opatřen nikou s rozevírajícími se špaletami a segmentovým záklenkem.

Strop

Necková klenba na kratších stranách členěná po jedné pětiboké výseči. Na delší severní straně pak třemi a na jižní dvěma identickými pětibokými výsečemi.

Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu



/124/ Průhled k západu




/124/ Pohled k jihozápadu



/124/ Průhled k východu



/124/ Pohled na severní stěnu. Vpravo detail portálu v severní stěně

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		125

Základní charakteristika

Klenutá místnost v ose východ-západ kosodélného půdorysu, hladce omítnutá. Přístupná je pouze od jihu ze sousední místnosti 124.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď.

Východní stěna

Obvodová hloubková uliční zeď. Zhruba v ose je otevřena na výšku obdélným okenním otvorem. Ten je umístěn ve vnitřní vysoké nise s rozevíracími se špaletami a segmentovým záklenkem. Parapet je odsazený, jeho bankál kryje dřevěná deska.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. Vlevo od osy svojí délky na výšku obdélný vstup z prostoru 124. Do otvoru je vsazen kamenný portál s uchy v horních rozích a úzkou obvodovou plochou lištou. Světlé rozměry portálu byly zmenšeny vložením vyzdívky s typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 125 otvíravé dveře. Ze strany 125 je vstup umístěn v nise s rozevíracími se špaletami a plochým segmentovým záklenkem.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď.

Strop

Valená klenba s vrcholnicí v ose východ-západ.


Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu



/125/ Vlevo pohled k východu. Vpravo pohled k západu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		126

Základní charakteristika

Plochostropá místnost v ose sever-jih obdélného půdorysu, hladce omítnutá. Přístupná je od jihu ze sousední místnosti 123. Na východě se z ní vchází do místností 127 a 128.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď/příčka.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zděná příčka. V pravé části je otevřena na výšku obdélným vstupem do místnosti 127. Otvor rámuje typová ocelová zárubeň pro jednokřídlé do 126 otvíravé dveře.

Vlevo od něho je další na výšku obdélný vstup. Tento směřuje do místnosti 128. I on je osazen typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými typovými ze 2/3 prosklenými do 128 otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. Prolomena je na výšku obdélným vstupem s přímými špaletami z místnosti 123, bez dveřní výplně.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď. Vlevo je prolomena až po strop vpadlinou s přímými špaletami. Jedná se o relikv zázděného vstupu směřujícího do průjezdu 121.

Strop

Plochý podhled.


Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu



/126/ Pohledy k severu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		127

Základní charakteristika

Plochostropá místnost v ose východ-západ obdélného půdorysu, hladce omítnutá. Přístupná je od západu ze sousední místnosti 126.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď/příčka.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zděná příčka.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zděná příčka. Otevřena je na výšku obdélným vstupem z místnosti 126. Otvor rámuje typová ocelová zárubeň pro jednokřídlé do 126 otvíravé dveře.

Strop

Část z valené klenby s vrcholnicí orientovanou ve směru východ-západ.


Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu



/127/ Pohled k východu vzhůru ke klenbě

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		128

Základní charakteristika

Plochostropá místnost v ose východ-západ obdélného půdorysu, hladce omítnutá. Přístupná je od západu ze sousední místnosti 126. Na východě se odtud vchází do místnosti 130 a na jihu do místnosti 129.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď.

Východní stěna

Sekundárně vložená vnitřní dělicí zděná hloubková příčka. Opatřena je na výšku obdélným vstupem do místnosti 130. Otvor rámuje typová ocelová zárubeň pro jednokřídlé do 130 otvíravé dveře.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zděná příčka. Zcela vlevo je na výšku obdélný vstup do místnosti 129. Vstup je osazen typovou ocelovou zárubeň s jednokřídlými plnými typovými do 128 otvíravými dveřmi.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zděná příčka. Opatřena je na výšku obdélným vstupem z místnosti 126. Otvor rámuje typová ocelová zárubeň s jednokřídlými typovými ze 2/3 prosklenými do 128 otvíravými dveřmi.

Strop

Plochý podhled.


Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu



/128/ Průhled k východu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		129

Základní charakteristika

Malá plochostropá místnost WC nepravidelného půdorysu, hladce omítnutá, resp. se stěnami v dolní partii pokrytými novodobým keramickým obkladem. Přístupná je pouze od severu ze sousední místnosti 128.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zděná příčka s na výšku obdélným vstupem z místnosti 128. Vstup je osazen typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými plnými typovými do 128 otvíravými dveřmi.

Východní stěna

Sekundárně vložená vnitřní dělicí zděná hloubková příčka.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. V pravé části ze stěny předstupuje hranolové těleso komínu.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zděná příčka.

Strop

Plochý podhled.


Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu



/129/ Pohled k jihu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		130

Základní charakteristika

Malá plochostropá místnost nepravidelného půdorysu, hladce omítnutá. Přístupná je pouze od západu ze sousední místnosti 128.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. V pravé části (resp. v severovýchodním koutu) ze stěny předstupuje hranolové těleso komínu.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zděná příčka s na výšku obdélným vstupem z místnosti 128. Vstup je osazen typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 130 otvíravé dveře.

Strop

Plochý podhled hladce omítnutý na rákos.


Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu



/130/ Vlevo pohled k východu. Vpravo pohled do jihovýchodního koutu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		131

Základní charakteristika

Klenutá místnost v ose východ-západ obdélného půdorysu, hladce omítnutá. Přístupná je od západu z průjezdu 121. Na východě se z ní vchází do prostoru 132 a na jihu do malé místnosti 133. V minulosti tvořila jednotný celek s prostory 132 až 137.

Severní stěna

Obvodová podélná dvorní zeď. Prolomena je vysokým segmentově ukončeným výklenkem s rozevíracími se špaletami. V místě se v minulosti nacházelo okno (resp. otvor).

Východní stěna

Sekundárně vložená vnitřní dělicí hloubková zděná příčka s na výšku obdélným vstupem do místnosti 132. Vstup je osazen typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými plnými typovými do 132 otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

Sekundárně vložená vnitřní dělicí podélná zděná příčka. V levé části je otevřena na výšku obdélným vstupem do místnosti 133. Vstup je osazen typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými typovými v horní třetině prosklenými do 133 otvíravými dveřmi.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď. Otvor je osazen dřevěnou obložkovou zárubní s dřevěnými dvoukřídlými náplňovými do 131 otvíravými dveřmi. Ze strany 131 je umístěn v nise s rozevíracími se špaletami a segmentovým záklenkem.

Strop

Část z valené klenby s vrcholnicí v ose východ-západ (společná i pro místnosti 132 až 137). Na severní straně v místě niky je klenba členěna pětibokou výsečí.


Podlaha

Novodobá keramická dlažba.

Fotodokumentace stávajícího stavu




/131/ Pohled ke klenbě (k východu)



/131/ Vlevo pohled k západu. Vpravo pohled k východu



/131/ Pohled na jižní stěnu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		132

Základní charakteristika

Klenutá místnost nepravidelného půdorysu s delší východozápadní osou, hladce omítnutá, resp. se stěnami v dolní partii pokrytými novodobým keramickým obkladem. Od západu je přístupná z místnosti 131. Na severu se z ní vchází do prostoru 138 a na jihu do malých prostor 135, 136 a 137. V minulosti tvořila jednotný celek s prostory 131 a 133 až 137.

Severní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď. V levé části je prolomena vysokou nikou s rozevírajícími se špaletami a cihelným segmentovým záklenkem. Dále vpravo od této niky se nachází na výšku obdélný vstup do sousední prostoru 138. Otvor je osazen typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 138 otvíravé dveře.

Východní stěna

Obvodová hloubková uliční zeď. Prolomena je asymetricky umístěným (blíže vlevo) na výšku obdélným okenním otvorem. Ten je umístěn ve vnitřní vysoké nise s rozevírajícími se špaletami a segmentovým záklenkem. Parapet je odsazený.

Jižní stěna

V levé části vnitřní dělicí podélná zeď, při navazující, kolmo z této vybíhající příčka, je prolomena vysokým na výšku obdélným výklenkem s přímými špaletami. Od uvedené niky pokračují sekundárně vložené zděné příčky. Podélná z nich je otevřena celkem třemi na výšku obdélnými vstupy osazenými typovými ocelovými zárubněmi pro jednokřídlé dveře. První z nich zprava směřuje do místnosti 135, druhý do místnosti 136 a třetí do prostoru 137.

Západní stěna

Sekundárně vložená vnitřní dělicí hloubková zděná příčka s na výšku obdélným vstupem z místnosti 131. Vstup je osazen typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými plnými typovými do 132 otvíravými dveřmi.

Strop

Část z valené klenby s vrcholnicí v ose východ-západ (společná i pro místnosti 131 a 133 až 137).

Podlaha

Novodobá keramická dlažba.


Fotodokumentace stávajícího stavu



/132/ Pohledy k východu



/132/ Vlevo pohled k západu. Vpravo vstup do místnosti 138 v severní stěně

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		133

Základní charakteristika

Malá klenutá místnost pravoúhlého půdorysu se stěnami pokrytými novodobým keramickým obkladem. Přístupná je od severu ze sousední místnosti 131 a na západě se z ní vchází do místnosti 134. V minulosti tvořila jednotný celek s prostory 131-132 a 134 až 137.

Severní stěna

Sekundární vnitřní dělicí podélná zděná příčka. V levé části je opatřena na výšku obdélným vstupem z místnosti 131. Otvor rámuje typová ocelová zárubeň s jednokřídlými typovými do 133 otvíravými dveřmi.

Východní stěna

Sekundární vnitřní dělicí hloubková zděná příčka.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď.

Západní stěna

Sekundární vnitřní dělicí hloubková zděná příčka, v pravé části s na výšku obdélným vstupem do malé prostory 134. Vstup má typovou ocelovou zárubeň pro jednokřídlé do 134 otvíravé dveře.

Strop

Část z valené klenby s vrcholnicí v ose východ-západ (společná i pro místnosti 131-132 a 134 až 137).


Podlaha

Novodobá keramická dlažba.

Fotodokumentace stávajícího stavu



/133/ Vlevo pohled do jihozápadního koutu. Vpravo pohled k východu na klenbu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		134

Základní charakteristika

Malá klenutá místnost WC v ose sever-jih obdélného půdorysu se stěnami pokrytými novodobým keramickým obkladem. Přístupná je od východu ze sousední místnosti 133. V minulosti tvořila jednotný celek s prostory 131 až 133 a 135 až 137.

Severní stěna

Sekundární vnitřní dělicí podélná zděná příčka.

Východní stěna

Sekundární vnitřní dělicí hloubková zděná příčka, v levé části s na výšku obdélným vstupem z malé prostory 133. Vstup má typovou ocelovou zárubeň pro jednokřídlé do 134 otvíravé dveře.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď.

Západní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď/příčka.

Strop

Část z valené klenby s vrcholnicí v ose východ-západ (společná i pro místnosti 131 až 133 a 135 až 137). V jihozápadním koutu je „podchycena“ blokem zdiva trojúhelného půdorysu.


Podlaha

Novodobá keramická dlažba.

Fotodokumentace stávajícího stavu



/134/ Vlevo pohled k jihozápadu. Vpravo pohled k západu na klenbu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		135

Základní charakteristika

Malá klenutá místnost v ose sever-jih obdélného půdorysu, hladce omítnutá. Přístupná je od severu z místnosti 132. V minulosti tvořila jednotný celek s prostory 131 až 134 a 136-137.

Severní stěna

Sekundární vnitřní dělicí podélná zděná příčka. Opatřena je na výšku obdélným vstupem z místnosti 132. Otvor rámuje typová ocelová zárubeň s jednokřídlými plnými typovými do 135 otvíravými dveřmi.

Východní stěna

Sekundární vnitřní dělicí hloubková zděná příčka.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď.

Západní stěna

Sekundární vnitřní dělicí hloubková zděná příčka.

Strop

Část z valené klenby s vrcholnicí v ose východ-západ (společná i pro místnosti 131 až 134 a 136-137).


Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu



/135/ Pohled k jihu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		136

Základní charakteristika

Malá klenutá místnost pravoúhlého půdorysu, hladce omítnutá. Přístupná je od severu z místnosti 132. V minulosti tvořila jednotný celek s prostory 131 až 135 a 137.

Severní stěna

Sekundární vnitřní dělicí podélná zděná příčka. Opatřena je na výšku obdélným vstupem z místnosti 132. Otvor rámuje typová ocelová zárubeň pro jednokřídlé do 136 otvíravé dveře.

Východní stěna

Sekundární vnitřní dělicí hloubková zděná příčka.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď.

Západní stěna

Sekundární vnitřní dělicí hloubková zděná příčka.


Strop

Část z valené klenby s vrcholnicí v ose východ-západ (společná i pro místnosti 131 až 135 a 137).


Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu



/136/ Pohled k jihozápadu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		137

Základní charakteristika

Malá klenutá místnost v ose sever-jih obdélného půdorysu, hladce omítnutá. Přístupná je od severu z místnosti 132. V minulosti tvořila jednotný celek s prostory 131 až 136.

Severní stěna

Sekundární vnitřní dělicí podélná zděná příčka. Opatřena je na výšku obdélným vstupem z místnosti 132. Otvor rámuje typová ocelová zárubeň s jednokřídlými plnými typovými do 132 otvíravými dveřmi.

Východní stěna

Sekundární vnitřní dělicí hloubková zděná příčka.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď.

Západní stěna

Sekundární vnitřní dělicí hloubková zděná příčka.

Strop

Část z valené klenby s vrcholnicí v ose východ-západ (společná i pro místnosti 131 až 136).


Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu



/137/ Pohled k jihu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		138

Základní charakteristika

Prostora v zásadě v ose východ-západ kosodélného půdorysu, klenutá, hladce omítnutá, probíhající celou hloubkou východního křídla domu. Od jihu je přístupná z místnosti 132. Na severu se z ní vchází do místností 139 a 141. Na západě se z ní vstupuje do novodobého přízemního přístavku.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. V levé části na výšku obdélný vstup do místnosti 141. Otvor je osazen novodobou dřevěnou obložkovou zárubní.

V pravé části se nachází další na výšku obdélný vstup do místnosti 139, bez dveřní výplně.

Východní stěna

Obvodová hloubková uliční zeď. Otevřena je dvěma na výšku obdélnými okenními otvory. Oba jsou umístěny ve společné široké nise se vzdutým segmentovým záklenkem a rozevíracími se špaletami. Tato situace zjevně indikuje existenci dřívějšího vjezdu.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. Otevřena je na výšku obdélným vstupem z místnosti 132 s typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 138 otvíravé dveře.

Západní stěna

Obvodová hloubková dvorní zeď. V levé polovině délky se nachází na výšku obdélný vstup směřující do novodobého přístavku. Z obou stran je otvor osazen typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé dveře.

Pravá polovina délky stěny je prolomena na výšku obdélným oknem.

Strop

Elipticky valená klenba s vrcholnicí v ose východ-západ. Ve východní polovině délky je členěna párem mohutných protilehlých trojúhelných výsečí.

Podlaha

-


Fotodokumentace stávajícího stavu



/138/ Pohled k východu



/138/ Pohled k západu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		139

Základní charakteristika

Prostora lichoběžného půdorysu s delší východozápadní osou, klenutá, hladce omítnutá. Od jihu je přístupná z místnosti 138 a od severu z prostory 146. Na západě je komunikačně propojena vstupem s místností 140. V minulosti tvořila jednotný celek s prostory 140 až 143.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. V pravé části je otevřena na výšku obdélným vstupem s přímými špaletami do sousední místnosti 146, bez dveřní výplně.

Východní stěna

Obvodová hloubková uliční zeď. V pravé části se nachází na výšku obdélný okenní otvor.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. Zcela vpravo se nachází na výšku obdélný vstup do místnosti 138, bez dveřní výplně.

Západní stěna

Sekundární vnitřní dělicí hloubková zděná příčka. Vpravo je otevřena na výšku obdélným vstupem do místnosti 140. Otvor rámuje typová ocelová zárubeň s jednokřídlými plnými typovými do 139 otvíravými dveřmi.

Vlevo od vstupu se nachází zaslepený pravoúhlý okenní otvor.

Strop

Elipticky valená klenba s vrcholnicí v ose východ-západ, resp. její část (společná klenba i pro dnešní místnosti 140 až 143). Na východním konci klenba doléhá k hlubokému segmentovému pasu. Nad prostorem se pohledově uplatňuje větší část z páru styčných trojúhelných výsečí.

Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu




/139/ Pohled na klenbu k západu



/139/ Vlevo pohled na východní stěnu. Vpravo pohled k západní stěně



/139/ Pohled k severu na klenbu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		140

Základní charakteristika

Prostora zjednodušeně řečeno v ose sever-jih obdélného půdorysu, klenutá, hladce omítnutá. Od východu je přístupná z místnosti 140. V minulosti tvořila jednotný celek s prostory 139 a 141 až 143.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď.

Východní stěna

Sekundární vnitřní dělicí hloubková zděná příčka. Vlevo je otevřena na výšku obdélným vstupem z místnosti 139. Otvor rámuje typová ocelová zárubeň s jednokřídlými plnými typovými do 139 otvíravými dveřmi.

Vpravo od vstupu se nachází zaslepený pravoúhlý okenní otvor.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď.

Západní stěna

Sekundární vnitřní dělicí hloubková zděná příčka.

Strop

Elipticky valená klenba s vrcholnicí v ose východ-západ, resp. její část (společná klenba i pro dnešní místnosti 139 a 141 až 143). Nad prostorem se pohledově uplatňuje menší část z páru styčných trojúhelných výsečí členících východní polovinu klenby.


Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu



/140/ Vlevo pohled k jihu. Vpravo pohled k severu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		141

Základní charakteristika

Prostora zjednodušeně řečeno v ose sever-jih obdélného půdorysu, klenutá, hladce omítnutá. Od jihu je přístupná z místnosti 138. Na západě se z ní vchází do místnosti 143, na severu na schodiště do suterénu 145 a na východě do prostory 142. V minulosti tvořila jednotný celek s prostorami 139 a 141 až 143.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. Otevřena je na výšku obdélným vstupem do prostory 145. Otvor rámuje typová ocelová zárubeň s jednokřídlými plnými typovými do 141 otvíravými dveřmi.

Východní stěna

Sekundární vnitřní dělicí hloubková zděná příčka. V pravé části je otevřena na výšku obdélným vstupem do místnosti 142. Otvor rámuje typová ocelová zárubeň s jednokřídlými plnými typovými do 142 otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď s na výšku obdélným vstupem z místnosti 138. Otvor je osazen novodobou dřevěnou obložkovou zárubní.

Západní stěna

Sekundární vnitřní dělicí hloubková zděná příčka. V levé části je otevřena na výšku obdélným vstupem do místnosti 143. Otvor rámuje typová ocelová zárubeň pro jednokřídlé do 143 otvíravé dveře.

Strop

Elipticky valená klenba s vrcholnicí v ose východ-západ, resp. její část (společná klenba i pro dnešní místnosti 139-140 a 142-143). Nad prostorem se pohledově uplatňuje část z páru styčných trojúhelných výsečí členících západní polovinu klenby.


Podlaha

Novodobá dlažba.

Fotodokumentace stávajícího stavu



/141/ Vlevo průhled k severu. Vpravo pohled k severu na klenbu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		142

Základní charakteristika

Klenutá místnost nepravidelného půdorysu s delší severojižní osou, hladce omítnutá, resp. se stěnami pokrytými novodobým keramickým obkladem. Sekundárně vloženými zděnými příčkami je prostora dělena do tří částí - na severu vyděleny dvě kóje WC, každá se samostatným na výšku obdélným vstupem s typovou ocelovou zárubní a jednokřídlými plnými typovými dveřmi. Místnost je přístupná pouze od západu z prostory 141. V minulosti tvořila jednotný celek s prostory 139-140 a 141 a 143.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď.

Východní stěna

Sekundární vnitřní dělicí hloubková zděná příčka. V pravé části se propisuje zaslepený obloukově ukončený otvor - vstup ze sousední prostory 140.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. V levé části ze stěny předstupuje hranolové těleso komínu.

Západní stěna

Sekundární vnitřní dělicí hloubková zděná příčka. V levé části je otevřena na výšku obdélným vstupem z místnosti 141. Otvor rámuje typová ocelová zárubeň s jednokřídlými plnými typovými do 142 otvíravými dveřmi.

Strop

Elipticky valená klenba s vrcholnicí v ose východ-západ, resp. její část (společná klenba i pro dnešní místnosti 139-140 a 141 a 143). Nad prostorem se pohledově uplatňuje část z páru styčných trojúhelných výsečí členících západní polovinu klenby.

Podlaha

Novodobá dlažba.

Fotodokumentace stávajícího stavu




/142/ Pohled k východu



/142/ Pohled k severu



/142/ Pohled k severu na klenbu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		143

Základní charakteristika

Klenutá místnost zjednodušeně řečeno v ose sever-jih obdélného půdorysu, hladce omítnutá, resp. se stěnami pokrytými novodobým keramickým obkladem. Místnost je přístupná od východu z prostory 141. Na severu se z ní vchází do malé místnosti 144. V minulosti tvořila jednotný celek s prostory 139 až 142.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. Opatřena je asymetricky (blíže k východu) umístěným na výšku obdélným vstupem do prostory 144. Vstup je osazen typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými plnými typovými do 144 otvíravými dveřmi.

Východní stěna

Sekundární vnitřní dělicí hloubková zděná příčka. V pravé části je otevřena na výšku obdélným vstupem z místnosti 141. Otvor rámuje typová ocelová zárubeň pro jednokřídlé do 143 otvíravé dveře.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď.

Západní stěna

Obvodová hloubková dvorní zeď, na níž se propisuje dnes zaslepený na výšku obdélný otvor, nejspíše okenní.

Strop

Elipticky valená klenba s vrcholnicí v ose východ-západ, resp. její část (společná klenba i pro dnešní místnosti 139 až 143). Na západní straně klenba doléhá k eliptickému pasu. Nad prostorem se pohledově uplatňuje část z páru styčných trojúhelných výsečí členících západní polovinu klenby.

Podlaha

Novodobá dlažba.

Fotodokumentace stávajícího stavu




/143/ Pohled k západu



/143/ Pohled k severu na klenbu



/143/ Pohled na severní stěnu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		144

Základní charakteristika

Plochostropá malá místnost WC, hladce omítnutá, resp. se stěnami z větší části pokrytými novodobým keramickým obkladem. Místnost je přístupná pouze od jihu z prostory 143.

Severní stěna

Obvodová podélná zeď.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zděná příčka.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. Opatřena je na výšku obdélným vstupem z prostory 143. Vstup je osazen typovou ocelovou zárubní s jednokřídlými plnými typovými do 144 otvíravými dveřmi.

Západní stěna

Obvodová hloubková dvorní zeď. Prolomena je vysokou na výšku obdélnou nikou s přímými špaletami - relikt zazděného otvoru.

Strop

Plochý podhled hladce omítaný na rákos.


Podlaha

Novodobá dlažba.

Fotodokumentace stávajícího stavu



/144/ Pohledy k severu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		145

Základní charakteristika

Klenutá v ose východ-západ půdorysně obdélná místnost, hladce omítnutá. Jedná se o prostor schodiště do suterénu rozkládajícího se pod východním křídlem domu. Místnost je přístupná od jihu z prostory 141.

Severní stěna

Obvodová podélná zeď.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zděná příčka. V dolní partii (v úrovni suterénu) je otevřena na výšku obdélným vstupem rámovaným prostou dřevěnou (fošnovou) zárubní, dveřní výplň dnes chybí.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. Zcela vpravo je otevřena na výšku obdélným vstupem z prostory 141. Otvor rámuje typová ocelová zárubeň s jednokřídlými plnými typovými do 141 otvíravými dveřmi.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zděná příčka.

Strop

Nad horní podestou nízko nasazená segmentově valená klenba s vrcholnicí v ose východ-západ. Dále k východu vysoko nasazená segmentově valená klenba s vrcholnicí v ose východ-západ.

Podlaha

Horní podesta je opatřena litým teracem.

Schodiště do suterénu

Schody do suterénu jsou jednoramenné smíšenočaré. Stupně jsou kamenné (pískovec), prosté hranolové.


Fotodokumentace stávajícího stavu



/145/ Vlevo pohled k východu. Vpravo pohled k východu na klenbu nad schody



/145/ Pohled na levý konec severní stěny

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		146

Základní charakteristika

Malá klenutá v ose východ-západ půdorysně obdélná místnost, hladce omítnutá. Od východu se sem vchází ze Zámecké ulice a od jihu z místnosti 139. Na západě je komunikačně propojena vstupem s prostorem 147.

Severní stěna

Obvodová podélná zeď.

Východní stěna

Obvodová hloubková uliční zeď. Prolomena je na výšku obdélným vstupem ze Zámecké ulice.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. Otevřena je na výšku obdélným vstupem s přímými špaletami do sousední místnosti 139, bez dveřní výplně.

Západní stěna

Sekundární vnitřní dělicí hloubková zděná příčka. V ose je otevřena na výšku obdélným vstupem do místnosti 147. Otvor rámuje typová ocelová zárubeň s jednokřídlými typovými v horní třetině prosklenými do 146 otvíravými dveřmi.

Strop

Segmentově valená klenba s vrcholnicí v ose východ-západ.


Podlaha

Novodobá dlažba.

Fotodokumentace stávajícího stavu



/146/ Vlevo pohled k východu (z místnosti 147). Vpravo pohled k východu na klenbu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		147

Základní charakteristika

Klenutá v ose východ-západ půdorysně obdélná místnost, hladce omítnutá. Od východu se sem vchází ze sousední prostory 146.

Severní stěna

Obvodová podélná zeď.

Východní stěna

Sekundární vnitřní dělicí hloubková zděná příčka. V ose je otevřena na výšku obdélným vstupem z místnosti 146. Otvor rámuje typová ocelová zárubeň s jednokřídlými typovými v horní třetině prosklenými do 146 otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zděná příčka.

Strop

Segmentově valená klenba s vrcholnicí v ose východ-západ.


Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu



/147/ Pohled k západu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
PŘÍZEMÍ		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		148

Základní charakteristika

Vertikální komunikace schodiště propojující přízemí s 1. patrem domu (vystoupá se po něm do dnešní prostory 201). Prostor je klenutý, hladce omítaný. Schodiště samotné je dvouramenné s vřetenovými pilíři; obě ramena jsou přímá, oddělená mezi sebou mezipodestou. Poprsní zídka mezi pilíři v úrovni přízemí je stupňovitě upravená. Poprsní zídka mezi pilíři u horního ramene má oblý profil.

Severní stěna

Podélná dvorní obvodová zeď. V úrovni západního pilíře vřetene je členěna mělce předstupující plochou lizénou v místě pasu oddělujícího klenby prostory. V pravé části v úrovni patra je prolomena na výšku obdélným oknem.

Východní stěna

V přízemí i patře otevřena nástupem na schodiště, ukončeným eliptickým obloukem (pasem).

Jižní stěna

Podélná vnitřní zeď. V úrovni západního pilíře vřetene je členěna mělce předstupující plochou lizénou v místě pasu oddělujícího klenby prostory.

Západní stěna

Hloubková vnitřní zeď. V úrovni západního pilíře vřetene je členěna mělce předstupující plochou lizénou v místě pasu oddělujícího klenby prostory.


Strop

Obě ramena jsou zastropena cihelnou křížovou klenbou. Mezipodesta je zastropena dvěma poli plackové klenby.

Schody

Teraccové.

**Fotodokumentace
stávajícího stavu**



/148/ Vlevo pohled k západu na spodní rameno schodiště. Vpravo detail schodů spodního ramene




/148/ Vlevo klenba nad spodním ramenem schodiště při pohledu k východu.
Vpravo pohled k východu na horní rameno schodiště



/148/ Vlevo pohled k západu na klenbu nad horním ramenem schodiště.
Vpravo okno v severní stěně schodiště



/148/ Vlevo detail zábradlí horního ramene schodiště. Vpravo pohled na jižní klenbu nad mezipodestou

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
SUTERÉN		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		001

Základní charakteristika

Krátká sklepní chodba, navazující kolmo na (resp. v sobě částečně obsahující) schodiště 145, po němž se sem z přízemí sestoupá. Delší osa chodby směřuje v ose sever-jih. Zčásti klenutá. Na jihu se z ní vchází do sklepa 002.

Severní stěna

Podélná zeď s převahou pískovcových kamenů ve zdivu.

Východní stěna

Hloubková zeď s převahou pískovcových kamenů ve zdivu.
Vlevo je prolomena hlubokým nízkým výklenkem s přímými špaletami a segmentovým záklenkem. Stěny niky i její klenbička jsou vyzděny z pískovců. Dno niky je kryto pálenými cihlami.

Jižní stěna

Opatřena vstupem do sklepa 002. Vstup je osazen dvojicí kamenných pískovcových portálů, mezi nimiž je mělká „proluka“ ukončená vzdutou segmentovou klenbičkou s vrcholnicí v ose sever-jih. Do chodby se jedná o typologicky pozdně gotický portál ukončený lomeným obloukem a okosenou hranou. Na stojkách okosy dobíhají k trojúhelným štítkům. Portál osazený ze strany sklepa 002 je na výšku obdélný, s dodatečnými cementovými úpravami obou stojek. Překlad ostění je podložen fošnou. U západní stojky je znatelné původní okosení hrany, vybíhající z náběžního štítku.

Západní stěna

Hloubková zeď s převahou pískovcových kamenů ve zdivu.
Zcela vpravo je otevřena na výšku obdélným vstupem rámovaným prostou dřevěnou (fošnovou) zárubní na schodiště 145; dveřní výplň dnes chybí. Zárubeň je součástí mladšího cihelného zdiva.

Strop

Na severu plochý železobetonový strop. Pod ním znatelné stopy po klenbě.
Dále k východu v délce cca 115 cm segmentově valená klenba, vyzděná z pískovců, s vrcholnicí v ose sever-jih. Na tu na východě navazuje zhruba 50 cm dlouhý úsek vzdutější kamenné (z pískovce zděné) klenby profilu paraboly.

Podlaha

Betonová mazanina.

**Fotodokumentace
stávajícího stavu**



/001/ Pohled k jihu na pozdně gotický portál (portál osazený ze strany chodby)



/001/ Pozdně gotický portál (portál osazený ze strany chodby). Vlevo detail jeho pravé stojky. Vpravo detail levé stojky s navazující archivoltou



/001/ Pozdně gotický portál (portál osazený ze strany chodby). Detail archivolt



/001/ Vlevo pohled k severní stěně.
Vpravo pohled na levý konec východní stěny. ① stopa zaniklé klenby



/001/ Detail výklenku východní stěny

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
SUTERÉN		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		002

Základní charakteristika

Klenutá prostora sklepa v ose východ-západ kosodélného půdorysu. Původně celistvý prostor byl sekundárně předělen vložení podélné zdi z pískovců, prolomené širokým prostupem ukončeným segmentovým, z pískovců zděným pasem (podpora vnitřní dělicí zdi v přízemí).
Od severu je sklep přístupný z chodby 001. na jihu se z něho vchází do suterénní chodby 003.

Severní stěna

Tvořena de facto zakřivenou plochou klenby sklepa.
Vpravo od osy délky je prolomena vstupem z chodby 001. Vstup je osazen dvojicí kamenných pískovcových portálů, mezi nimiž je mělká „proluka“ ukončená vzdutou segmentovou klenbičkou s vrcholnicí v ose sever-jih.
Do chodby se jedná o typologicky pozdně gotický portál ukončený lomeným obloukem a okosenou hranou. Na stojkách okosy dobíhají k trojúhelným štítkům.
Portál osazený ze strany sklepa 002 je na výšku obdélný, s dodatečnými cementovými úpravami obou stojek. Překlad ostění je podložen fošnou. U západní stojky je znatelné původní okosení hrany, vybíhající z náběžního štítku.

Východní stěna

Čelní zeď sklepa z kamenného (pískovcového) zdiva.
Vpravo od výše zmíněné sekundárně vložené zdi je prolomena otvorem směřujícím do Zámecké ulice, se stupňovitě upraveným parapetem.

Jižní stěna

Tvořena de facto zakřivenou plochou klenby sklepa.
V pravé části je otevřena do sklepní chodby 003. Na výšku obdélný segmentově ukončený prostup byl očividně druhotně proražen.

Západní stěna

Čelní zeď sklepa z kamenného (pískovcového) zdiva.

Strop

Valená klenba plného profilu, vyzdřená z pískovcových kvádrů. Na severní straně, v místě vstupu z chodby 001, je členěna výsečí.

Podlaha

Betonová mazanina.

**Fotodokumentace
stávajícího stavu**



/002/ Průhled sklepem k východu



/002/ Průhled sklepem k západu




/002/ Pohled k severní stěně se vstupem z chodby 001




/002/ Pohled k severu na kamenný portál portál (portál osazený ze strany 002).
Vpravo detail levé stojky portálu



/002/ Vlevo pohled k levé části východní stěny. Vpravo detail otvoru ve východní stěně



/002/ Vlevo pohled k pravé části západní stěny. Vpravo vstup do chodby 003 v jižní stěně

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
SUTERÉN		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		003

Základní charakteristika

Úzká klenutá sklepní chodba, táhnoucí se v severojižním směru. Od severu se do ní vstupuje ze sklepa 002. Na jihu na ni navazuje kolmo zalomený úsek této chodby 005. Na východě se z chodby 003 vchází do sklepa 004.

Severní stěna

V plném rozsahu otevřena do sklepa 002. Na výšku obdélný segmentově ukončený prostup byl očividně druhotně proražen.

Východní stěna

Hloubkově orientovaná zeď s kamenným (pískovcovým) zdivem. Zhruba v ose délky je prolomena na výšku obdélným segmentově ukončeným vstupem do sklepa 004.

Jižní stěna

Zplna otevřena do kolmo navazující části chodby 005.

Západní stěna

Hloubkově orientovaná zeď s kamenným (pískovcovým) zdivem. Pravý konec stěny je v délce více jak 1,5 m tlustší (resp. o nějakých 20 cm předstupuje před líc zbývající delší části) s šikmým přechodem. V této části ve zdivu krom pískovce i pálené cihly.

Strop

Segmentově valená klenba s vrcholnicí v ose sever-jih. Klenba je vyzděna z pískovcových kvádrů.

Podlaha

Betonová mazanina.


**Fotodokumentace
stávajícího stavu**



/003/ Vlevo průhled chodbou k jihu. Vpravo pohled k jihu do jižní části chodby



/003/ Vlevo průhled chodbou k severu. Vpravo pohled k severu do severní části chodby

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
SUTERÉN		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		004

Základní charakteristika

Klenutý sklep nepravidelné půdorysné stopy, přístupný pouze od západu ze suterénní chodby 003. Na stěnách i klenbě hrubá omítka.

Severní stěna

Tvořena de facto zakřivenou plochou klenby sklepa.

Východní stěna

Čelní zeď sklepa.

Jižní stěna

Tvořena de facto zakřivenou plochou klenby sklepa.

Západní stěna

Čelní zeď sklepa, vyzděná z pískovců. V ose je prolomena na výšku obdélným segmentově ukončeným vstupem z chodby 003. Záklenek vstupu plynule navazuje na zakřivení klenby sklepa. Vpravo od vstupu je zeď 2x takové tloušťky, co úsek zdi vlevo od otvoru.

Strop

Valená klenba plného profilu, vyzděná z pískovcových kvádrů, s úlomky pálených cihel tl. 6 cm (zjevně oprava).

Podlaha

Betonová mazanina.

**Fotodokumentace
stávajícího stavu**




/004/ Sklep při pohledu k východu



/004/ Pohled k západní stěně



/004/ Detail zdiva klenby

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
SUTERÉN		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		005

Základní charakteristika

Klenutá sklepní chodba v ose východ-západ obdélného půdorysu; přímo navazuje na sklepní chodbu 003. Na západě je z ní vydělena část chodby 006.

Severní stěna

Podélně orientovaná zeď s kamenným (pískovcovým) zdivem. Vpravo je otevřena do navazující chodby 003.

Východní stěna

Hloubkově orientovaná zeď s kamenným (pískovcovým) zdivem. Prolomena je zhruba čtvercovým hlubokým výklenkem s přímými špaletami i nadpražím z kamenných bloků.

Jižní stěna

Podélně orientovaná zeď s kamenným (pískovcovým) zdivem.

Západní stěna

Sekundárně vložená cihelná příčka s hladkou omítkou s vynechaným na výšku obdélným vstupem do navazujícího úseku chodby 006. Otvor je osazen dřevěnou zárubní s jednokřídlými dřevěnými do 005 otvíravými dveřmi.

Strop

Segmentově valená klenba s vrcholnicí v východ-západ. Klenba je vyzděna z pískovcových kvádrů.

Podlaha

Betonová mazanina.


**Fotodokumentace
stávajícího stavu**



/005/ Vlevo pohled k západní stěně. Vpravo pohled na východní stěnu



/005/ Pohled do jihovýchodního koutu z chodby 003

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
SUTERÉN		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		006

Základní charakteristika

Klenutá sklepní chodba/šíje v ose východ-západ obdélného půdorysu. Na východě je z ní vydělena část chodby 005 (obě části jsou mezi sebou komunikačně propojeny vstupem).

Severní stěna

Podélně orientovaná zeď s kamenným (pískovcovým) zdivem.

Východní stěna

Sekundárně vložená cihelná příčka s hladkou omítkou s vynechaným na výšku obdélným vstupem do navazujícího úseku chodby 005. Otvor je osazen dřevěnou zárubní s jednokřídlými dřevěnými do 005 otvíravými dveřmi.

Jižní stěna

Podélně orientovaná zeď s kamenným (pískovcovým) zdivem.

Západní stěna

Sekundárně vložené zdivo, převážně z pálených cihel, v dolní partii s druhotným využitím starších pískovcových kvádrů.

Strop

Zhruba ve východní polovině segmentově valená klenba s vrcholnicí v východ-západ. Do vzdálenosti 70 cm od východní stěny je klenba vyžděna z pískovcových kvádrů, dále k západu pak z pálených cihel.

Nad západní částí chodby se nachází železobetonový plochý strop se čtvercovým vlezem z přízemí.

Podlaha

Ve východní části betonová mazanina (do vzdálenosti cca 90 cm od východní stěny). Západně na podlahu navazují prosté hranolové stupně schodiště stoupajícího k západu. Stupně jsou pískovcové, přetažené cementovou krustou. Jedná se o schodiště jímž se do chodby sestupovalo z přízemí (situace porušena vložením sekundárního zdiva - viz západní stěna).


**Fotodokumentace
stávajícího stavu**



/006/ Vlevo pohled k východu. Vpravo pohled k západu



/006/ Pohled na západní stěnu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
SUTERÉN		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		007

Základní charakteristika

Šikmo ubíhající sklepní chodba, klenutá, z níž je přístupný sklep 008. Do chodby se dnes sestoupá pravoúhlým otvorem v podlaze místnosti 104 v přízemí.

Severní stěna

Šikmo ubíhající zeď, vyzděná z pískovcových kvádrů pojených na vápennou maltu. Na pravém konci je průběh dnešního líce stěny zalomen. Tuto partii zdi tvoří očividně sekundárně vložené, charakterově odlišné zdivo (smíšené: pískovce, pálené cihly), jímž byl zaslepen průchod do k severu probíhající nejspíše přístupové šije (?).

Východní stěna

-

Jižní stěna

Šikmo ubíhající zeď, vyzděná z pískovcových kvádrů pojených na vápennou maltu.

Západní stěna

-

Strop

Segmentově valená klenba, vyzděná z pískovců, s vrcholnicí souběžnou s delší osou prostoru. Na východním konci výše zmíněný vlez z přízemí.


Podlaha

Na východním konci k východní stěně stoupají prosté hranolové cihelné schodišťové stupně.

**Fotodokumentace
stávajícího stavu**



/007/ Vlevo průhled chodbou k východu. ① zadržka vstupu do k severu běžící šíje. ② cihelné schody.
Vpravo průhled chodbou k západu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
SUTERÉN		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		008

Základní charakteristika

Torzo klenutého sklepa nepravidelné půdorysné stopy. Z „původního“ sklepa se dochovala pouze západní část (východní část zřejmě zanikla v souvislosti se zřízením suterénního prostoru 009). Sklep je přístupný od severu z šikmo ubíhající suterénní chodby 007.

Severní stěna

V levé části zeď z pískovců. Vpravo volný otevřený průchod do sklepní chodby 007.

Východní stěna

Z převážné části sekundárně vložená hloubkově orientovaná zeď, dobíhající pod vrcholnici klenby sklepa. Vyzděna je z pálených cihel. Má nepravidelný průběh líce - v části výrazně předstupuje do prostoru.

Na severním (levém) konci je zdivo starší provedené z pískovců.

Jižní stěna

Čelní zeď. Prolomena je úzkým průduchem sklepního okénka.

Zeď je vystavěna z pískovcových kamenů.

Západní stěna

Tvořena de facto zakřivenou plochou klenby sklepa.

Strop

Dnes viditelná polovina z valené klenby plného profilu. Vrcholnice klenby směřuje v severojižní ose. Klenba je vyzděna z pískovcových kvádrů.

Podlaha

-


**Fotodokumentace
stávajícího stavu**



/008/ Vlevo pohled k jihu. Vpravo pohled k jižní stěně



/008/ Jižní stěna. Detail otvoru sklepního okna

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
SUTERÉN		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		009

Základní charakteristika

Pravoúhlý suterénní plochostropý prostor, situovaný pod místností 102 v přízemí, odkud je i přístupný čtvercovým vlezem v podlaze. Stěny místnosti jsou hladce omítnuté.

Severní stěna

Podélná zeď.

Východní stěna

Hloubková zeď.

Jižní stěna

Podélná zeď.

Západní stěna

Hloubková zeď.

Strop

Plochý. Tvořen je keramickými tvarovkami Hurdis vkládanými do ocelových nosníků, uložených ve směru sever-jih.

Podlaha

-

**Fotodokumentace
stávajícího stavu**




/009/ Pohled k severu



/009/ Pohled k severovýchodu



/009/ Pohled k východu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
1. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		201

Základní charakteristika

Prostora zjednodušeně řečeno v ose východ-západ obdélného půdorysu, v minulosti hladce omítnutá (dnes omítky dochovány pouze fragmentárně). Vystoupá se sem po schodišti z přízemí 148 (schodiště situováno západně) a dále se odtud nastupuje na schodiště 228 směřující do 2. patra. Na západě je komunikačně propojena s navazující prostorou 202, na severu se z ní vchází do místnosti 210, na východě do prostoru 207 a na jihu do prostoru 205.

Severní stěna

Zhruba ze 2/3 délky (bráno od západu) dvorní obvodová podélná zeď. Ve zbývajících východních částech se z ní stává podélná dělicí zeď vnitřní. Západní polovina délky zdi je oproti polovině východní tlustší. Na stěně se dochovala ve fragmentech hladká omítka. Vzhledem k absenci omítky lze sledovat charakter zdiva, v němž převažují pískovcové kameny v řádkové skladbě. Pojivem je vápenná malta.

V rozsahu obvodové zdi je tato otevřena trojicí na výšku obdélných okenních otvorů s vysokými vnitřními nikami s velmi mírně rozevírajícími se špaletami a přímými cihelnými záklenky. Parapety jsou odsazené, u prvních dvou oken zleva cihelné.

Pravý konec zdi je prolomen na výšku obdélným vstupem do místnosti 210. Otvor bez dveří výplně i zárubně. Otvor je výsledkem sekundární úpravy - v nadpraží 2 ocelové nosníky s cihlami.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď. Charakter zdiva je různorodý, odráží se v něm postupné stavební úpravy. Původní zdivo je de facto definováno pískovcovými kvádry v řádkové skladbě, pojenými vápennou maltou.

Na pravém konci se nachází na výšku obdélný vstup do místnosti 207 osazený dřevěnou obložkovou zárubní. Vstup ze strany 201 uzavíraly dvoukřídlé do 201 otvíravé dveře, jak dokládají dvojice železných háků pro jejich zavěšení. Nad zárubní je ve zdivu vyveden původní segmentový záklenek z pískovcových kamenů, který ohraničuje nízký nadsvětlík nade dveřmi a definuje větší výšku původního vstupu.

Vlevo od osy délky stěny byl do zdi sekundárně proražen další vstup do dnešní prostoru 207. Otvor, bez dveří výplně i zárubně, je na výšku obdélný. Vlevo od otvoru je v délce cca 140 cm cihelné zdivo (cihly 24 x 14 x 7 cm) do výšky jeho nadpraží - zdá se, že se jedná o další sekundární vstup.

Zhruba v ose délky stěny z této předstupuje torzo průlezného komínu (zdivo komínu smíšené: pískovce, pálené cihly).

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. Charakter zdiva je různorodý, odráží se v něm postupné stavební úpravy. Původní zdivo je de facto definováno pískovcovými kvádry v řádkové skladbě, pojenými vápennou maltou.

Do vzdálenosti zhruba 3 m zleva je tloušťka zdi větší oproti zbylé části. Situace je dána existencí komína, který byl do místa sekundárně vložen. Stěna komína je cihelná. Převažují cihly formátu 28 x 14 x 6,5 cm. Cca 1 m od levého konce stěny cihelné zdivo odděluje svislá spára. V levém horním rohu stěny je patrné přiložení cihelného zdiva ke zdivu staršímu (původnímu), v němž se nachází dnes pohledově se uplatňující levá část segmentového záklenku vyzděného z pískovců. Tato situace zřejmě indikuje existenci staršího vstupu, který se tu nacházel.

Vpravo od výše popsané situace se nachází na výšku obdélný vstup do místnosti 205. Otvor je dnes bez dveří výplně i zárubně. Jeho podoba je determinována dvěma samostatnými fázemi. Starší fázi představoval, do původního zdiva zjevně druhotně vložený dveřní otvor s cihelným segmentovým záklenkem v nadpraží (s ním souvisí i cihelné zdivo nad ním). Později byl otvor

posunut blíže k východu, a to odsekáním původního zdiva a do pravé části staršího vstupu byl vložen blok zdiva š. cca 50 cm ze strojně vyrobených pálených cihel.

Ve vzdálenosti cca 3,5 m západním směrem od výše uvedeného vstupu se nachází další vstupní otvor do dnešní prostory 205. Otvor je dnes opět bez dveřní výplně i zárubně. Jeho podoba je jistě výsledkem druhotné úpravy, kdy pod původní segmentový záklenek z pískovců byla vložen záklenek cihelný, s nímž souvisí i cihelné zdivo š. cca 20 cm, jímž je lícována levá špaleta vstupu.

Západní stěna

Západní strana prostory je ze 2/3 délky od severu ohraničena vertikální komunikací schodiště (z přízemí a dále do 2. patra).

Ve zbytku prostup do navazující prostory 202, ohraničený ve vrcholu cihelným eliptickým pasem.

Strop

Nad západní částí prostory se dochovalo torzo plochého stropu - stropní trámy s prkenným podbitím hladce omítnutým na rákos. Ve východním zbytku strop stržen.

Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu



/201/ Pohled k západu



/201/ Pohled k východu



/201/ Pohled k jihozápadu



/201/ Severní stěna, západní část



/201/ Severní stěna, východní část



/201/ Východní stěna. ① starší pískovcový záklenek. ② torzo komínu. ③ zazděný sekundární vstup




/201/ Jižní stěna, východní část. ① část původního pískovcového záklenku vstupu. ② cihelný záklenek vstupu (1. fáze). ③ mladší cihelný blok (úprava vstupu)



/201/ Jižní stěna, východní část. ① starší záklenek z pískovců. ② mladší cihelný záklenek vstupu. ③ cihelná úprava špalety vstupu (současná s cihelným záklenkem)



/201/ Západní strana prostory

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
1. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		202

Základní charakteristika

Plochostropá prostora nepravidelného půdorysu s delší východozápadní osou. Byla hladce omítaná; torza omítek dodnes dochována. Nepravidelnost půdorysné stopy je dána především existencí hmoty vertikální komunikace schodiště (z přízemí a dále do 2. patra) v severovýchodním koutu a k ní přiléhající prostory s WC 218. Do severozápadního koutu pak předstupuje vestavba sociálního zázemí (konkr. 211). Od východu se sem vstupuje ze sousední prostory 201. Na východě se odtud vchází do prostory 203. Na severu je komunikačně propojena vstupy s místnostmi 219 a 224 a na jihu s dnešní prostorou 204.

Severní stěna

V zásadě podélná vnitřní dělící zeď (odděluje střední křídlo domu). Pouze její západní konec tvoří dvorní podélná zeď obvodová. Stěnu pokrývají zbytky hladké omítky. Z toho důvodu lze sledovat charakter původního zdiva, v němž převažují pískovcové kvádry v řádkové skladbě pojené na vápennou maltu.

Levý (západní) konec zdi je otevřen na výšku obdélným okenním otvorem ve vysoké vnitřní nise s velmi mírně rozevírajícími se špaletami a přímým cihelným záklenkem, organicky vevázaným do původního zdiva (formát cihel 26,5 x 15 x 6-7 cm). Parapet je odsazený cihelný. Pravá špaleta niky má široce okosenou hranu s horním výběhem.

Vpravo od okna se nachází na výšku obdélný vstup do místnosti 219. Stávající podoba otvoru je výsledkem novodobé úpravy - vyzdívka z dutých cihel, do níž je osazena typová ocelová zárubeň pro jednokřídlé do 202 otvíravé dveře. Nad zárubní probíhá starší cihelný záklenek (s ním souvisí cihelné zdivo nad ním). Otvor využil starší vysokou niku (s cihelným nadpražím) zjevně původního otvoru, přičemž byla upravena její levá špaleta přízdívkou z pálených cihel (souvisí s výše uvedeným cihelným záklenkem).

Zhruba 2 m vpravo od popsaného vstupu je patrná sekundární zazdívka vysokého otvoru (či niky). Zazdívka je především cihelná, méně jsou v ní zastoupeny pískovce.

Zhruba 2 m vpravo od zazdívky se nachází další na výšku obdélný vstup, směřující tentokrát do místnosti 224. Stávající podoba otvoru je výsledkem novodobé úpravy - vyzdívka, do níž je osazena typová ocelová zárubeň pro jednokřídlé do 202 otvíravé dveře. Nad zárubní probíhá starší cihelný záklenek (s ním souvisí cihelné zdivo nad ním). Otvor využil starší vysokou niku zjevně původního otvoru.

Vpravo od uvedeného vstupu je ve zdi novodobá rozměrná nika pro technologická zařízení.

Východní stěna

Západní strana prostory je ze 2/3 délky od severu ohraničena vestavbou WC 218 a vertikální komunikací schodiště (z přízemí a dále do 2. patra).

Ve zbytku prostup z navazující prostory 201, ohraničený ve vrcholu cihelným eliptickým pasem.

Jižní stěna

Vnitřní dělící podélná zeď. Charakter zdiva je různorodý, odráží se v něm postupné stavební úpravy. Původní zdivo je de facto definováno pískovcovými kvádry v řádkové skladbě, pojenými vápennou maltou. V délce je dnes otevřena celkem pěti vstupy, které všechny směřují do dnešní prostory 204.

První vstup zprava je na výšku obdélný, rámovaný dřevěnou obložkovou zárubní náplňové konstrukce, nad níž je ve zdivu vyveden vylehčovací segmentový cihelný záklenek. Jedná se o druhotně proražený otvor, resp. posun vlevo oproti staršímu vstupu, zaslepenému zazdívkou z pískovců a cihel, jehož rozsah je definován segmentovým záklenkem z pískovců.

Ve vzdálenosti cca 2,5 m nalevo od vstupu z obložkou ze stěny předstupuje cihelné těleso průlezného komínu, které zdí stoupá. Komín je vyzděn z cihel formátu 28-28,5 x 14 x 6,5 cm. Na

jeho čelní straně byl vyveden na výšku obdélný otvor (později snížení vložení cihelné vyzdívky) s ocelovým nosníkem v nadpraží.

Zhruba 30 cm od komínu (nalevo) je cihelnou (duté cihly) zazdívkou zaslepený na výšku obdélný vstup, zjevně sekundárního původu.

Následuje dnes druhý otevřený na výšku obdélný vstup zprava. I tento byl do původní zdi proražen druhotně. Jeho pravá strana je vymezena cca 1 m širokým blokem cihelného zdiva (cihly 28 x 14 x 6,5 cm). Nadpraží otvoru bez dveřní výplně i zárubně je tvořeno ocelovými nosníky s cihlami. V bloku původního zdiva mezi tímto vstupem a vpravo sousedícím vstupem zaniklým jsou znatelné stopy po odstraněné hloubkově orientované zdi - odsekané cihelné šmorce.

Zhruba 140 cm nalevo od uvedeného vstupu vertikální pás zdiva v š. cca 110 cm tvoří cihelné zdivo vymezující komínové průduchy procházející zdí. Pod dvojicí malých vybíracích otvorů probíhá cihelný segmentový pas tvoří horní hranici zaniklého otvoru nad podlahou.

Vlevo od komínu lze nevysoko nad podlahou vysledovat existenci očividně druhotně vylámané malé půlválcové niky š. 40 cm, ukončené konchou, zaslepené cihelnou zazdívkou.

Následuje třetí na výšku obdélný vstup zprava, bez dveřní výplně i zárubně. Tento je sekundárního původu. Jeho obě špalety jsou v severní polovině hloubky zarovnané druhotně vloženými cihelnými plentami.

Zhruba ve vzdálenosti 1 m nalevo od předchozího vstupu se nachází čtvrtý vstup zprava. I tento je na výšku obdélný sekundárního původu. Dochoval se u něho otisk, resp. stopy po odstraněné dřevěné obložkové zárubni.

Zhruba ve vzdálenosti 1 m nalevo od čtvrtého z dnešních vstupů se nachází starší zazděný vstupní otvor definovaný v nadpraží segmentovým záklenkem z pískovců.

Vlevo od zazděného vstupu ze stěny předstupuje cihelné těleso průlezného komínu, které zdí stoupá. Komín je vyzděn z cihel formátu 28,5-29,5 x 14,5 x 6,5-7 cm. Na jeho čelní straně byl vyveden na výšku obdélný otvor s přímým cihelným nadpražím - jednalo se o otvor obslužného prostoru topenišť.

Vlevo od komínu se nachází poslední dnešní pátý vstup zprava. Do původní zdi byl proražen druhotně. Jeho nadpraží tvoří ocelové nosníky s cihlami. Otvor je bez dveřní výplně i zárubně.

Západní stěna

Delší pravá část je tvořena hloubkově orientovanou cihelnou zdí (cihly formátu 29 x 14 x 7 cm), sekundárně přiloženou k severní (obvodové) zdi prostory 202. V pravé části je otevřena na výšku obdélným vstupem do místnosti 211. Vstup je osazen typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 202 otvíravé dveře. Dnešní otvor nahradil na výšku obdélný vstup starší s přímým cihelným záklenkem. Další takový zaniklý vstup š. 95 cm se nacházel 60 cm od levé hrany zdi; i tento zanikl vložení druhotné cihelné zazdívkou.

Ve zbytku prostup do navazujícího prostoru 203, ohraničený ve vrcholu cihelným eliptickým pasem.

Strop

Plochý - stropní trámy s prkenným podbitím hladce omítnutým na rákos.

Při vestavbě WC 218 strop otevřen v ose východ-západ obdélným světlíkem.

Podlaha

-

**Fotodokumentace
stávajícího stavu**



/202/ Průhled k západu



/202/ Průhled k východu



/202/ Severní stěna, západní konec



/202/ Severní stěna, partie se vstupem do 219. ① cihelný záklenek původní niky. ② cihelný záklenek mladší úpravy otvoru. ③ úprava špalety původní niky. ④ novodobá úprava vstupu. ⑤ zazděný otvor



/202/ Severní stěna, partie se vstupem do 224. ① cihelný záklenek mladší úpravy otvoru. ② novodobá úprava vstupu. ③ zazděný otvor



/202/ Severní stěna, východní konec



/202/ Pohled k západu. Vpravo schodiště do 2. patra



/202/ Pohled k východu. Vlevo schodiště do 2. patra a vestavba WC 218



/202/ Jižní stěna, západní konec s 1. vstupem zprava. ① kamenný záklenek staršího vstupu. ② zazdívka staršího vstupu



/202/ Jižní stěna. Partie s 1. vstupem zprava a komínem



/202/ Jižní stěna. Partie mezi 1. a 2. vstupem zprava. ① zazděný sekundární vstup. ② stopy po odstraněné hloubkové zdi. ③ blok cihelného zdiva souvisejícího s úpravou 2. vstupu zprava (otvor na snímku vlevo)



/202/ Jižní stěna, partie vpravo od 3. vstupu zprava (otvor na snímku vlevo).
 ① cihelné zdivo komína. ② starší otvor do komína. ③ zazděná nika



/202/ Jižní stěna, partie se 3. a 4. vstupem zprava. ① kamenný záklenek zaniklého staršího vstupu. ② zazdívka staršího zaniklého vstupu




/202/ Jižní stěna, východní konec. Vlevo detail komínu. Vpravo 5. vstup zprava



/212/ Detail stropu



/212/ Detail stropního světlíku

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
1. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		203

Základní charakteristika

Prostora nepravidelného L půdorysu, zbavená kompletně omítek. Od východu je přístupná z navazujícího prostoru 202. Na jihu je komunikačně propojena vstupem s dnešní prostorou 204 a na severu se z ní vchází do místnosti 213.

Severní stěna

V levé části obvodová dvorní podélná zeď. Vzhledem k absenci omítky je patrný charakter zdiva. Původní zdivo reprezentují zejména pískovcové kvádry v řádkové skladbě. Pojivem je vápenná malta. Zeď je zhruba v ose otevřena na výšku obdélným okenním otvorem ve vysoké vnitřní nise s velmi mírně rozevíracími se špaletami a přímým cihelným záklenkem, organicky vevázaným do původního zdiva (formát cihel 26,5 x 15 x 6-7 cm). Parapet je odsazený. Vpravo od okna je líc zdi upraven sekundární cihelnou plentou.

Východní, výrazně předsazený úsek tvoří podélná vnitřní dělicí zeď (dnes vymezuje prostory sociálního zázemí). Na východě je od ní svislou spárou odděleno mladší cihelné zdivo. Charakter zdiva předmětného úseku je různorodý. Odráží se v něm postupné mladší stavební úpravy. Původní zdivo reprezentují fragmenty zdiva s pískovcovými kvádry. V levé části (60 cm od levého konce) je patrný zaniklý (cihlami zaslepený) na výšku obdélný vstup š. 100 cm (sekundárního původu) s cihelným přímým záklenkem. Nad ním je vyzděn starší mohutnější cihelný přímý záklenek (definuje šíři staršího otvoru), podložený sekundárně ocelovým nosníkem. V pravé části zdi, se v novodobém cihelném zdivu nachází na výšku obdélný vstup do místnosti 213, osazený typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 213 otvíravé dveře. Nade dveřmi se dochoval fragment segmentového záklenku vyzděného zejména z pískovců.

Východní stěna

V pravé hluboko odsazené části prostup do navazujícího prostoru 202, ohraničený ve vrcholu cihelným eliptickým pasem.

Levou zapuštěnou část tvoří vnitřní dělicí hloubková zeď - v převaze pískovcové kvádry v řádkové skladbě, pojené na vápennou maltu.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. Vzhledem k absenci omítky je patrný charakter zdiva. Původní zdivo reprezentují zejména pískovcové kvádry v řádkové skladbě. Pojivem je vápenná malta.

V levé polovině délky je stěna otevřena na výšku obdélným vstupem do prostoru 204. Otvor rámuje dřevěná obložková zárubeň náplňové konstrukce. Otvor ve zdi vznikl sekundárně. V nadpraží je vyzděn cihelný segmentový vylehčovací pas, s nímž souvisí i cihelné zdivo nad ním.

Vpravo od vstupu ze stěny předstupuje široké komínové těleso. Vyzděno je z pálených cihel formátu 29 x 14,5 x 6,5 cm. 30 cm od jeho pravé hrany je v dolní partii viditelná stopa po zaniklém otvoru - otvor do obslužného prostoru pro topeniště.

Vpravo od komína se nachází další vstup směřující do dnešní prostoru 204. Zjevně sekundárního původu s cihelným segmentovým záklenkem ve vrcholu. Otvor dnes uzavřen cihelnou zadržkou.

Západní stěna

Obvodová štítová zeď. V původním zdivu převažuje užití pískovcových kvádrů v řádkové skladbě. Pojivem je vápenná malta.



Strop

Byl plochý. Stržen.

Podlaha

-

**Fotodokumentace
stávajícího stavu**



/203/ Vlevo pohled k západu. Vpravo pohled k východu



/203/ Pohled na západní část severní stěny (obvodová dvorní zeď)



/203/ Severní stěna, východní část (vnitřní dělící zeď). Vlevo levá část stěny. ① záklenek staršího otvoru. ② cihelná zazdívka otvoru. ③ záklenek mladšího vstupu. ④ zazdívka mladšího vstupu. Vpravo pravá část stěny se vstupem do 213. ⑤ torzo kamenného pasu. ⑥ zdivo související se stávajícím vstupem




/203/ Severní stěna, východní část (vnitřní dělící zeď). Svislá spára v místě eliptického cihelného pasu



/203/ Pohled od východu na jižní stěnu. V levé části snímku vstup do 204 s dřevěnou obložkovou zárubní



/203/ Pohled k jižní stěně. ① stopa zaniklého otvoru do komínu. ② pozice zazděného vstupu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
1. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		204

Základní charakteristika

Prostora v ose východ-západ obdélného půdorysu, délky zhruba 2/3 celkové délky hlavního křídla domu. Stávající rozsah vznikl odstraněním dělicích hloubkových zdí/příček po požáru v roce 2015. Ze stěn byla kompletně odstraněna omítka. Do prostoru se od severu vchází z prostor 202 a 203. Na východě je komunikačně propojena vstupem s místností 205.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. Vzhledem k absenci omítky je patrný charakter zdiva a řada úprav, kterými konstrukce postupem doby prošla. Původní zdivo reprezentují zejména pískovcové kvádry v řádkové skladbě. Pojivem je vápenná malta. V současnosti je prolomena celkem šesti na výšku obdélnými vstupy. Západní z nich směřuje do prostoru 203, ostatní pak do prostoru 202.

Zcela na levém konci zdi se nacházel vstup směřující do dnešní prostoru 203. Zjevně sekundárního původu s cihelným segmentovým záklenkem ve vrcholu. Otvor dnes uzavřen cihelnou zazdívkou. Zazdívka nebyla provedena v celé tloušťce zdi, takže do 204 se dnes vstup projevuje jako vysoká nika. Do vzdálenosti 80 cm vpravo od niky je zdivo líce stěny cihelné (cihly formátu 29 x 14,5 x 6-7 cm).

Ve vzdálenosti oněch 80 cm od uvedené niky (dříve vstupu) se nachází zaniklý na výšku obdélný, segmentovým cihelným záklenkem (torzálně dochovaným) ukončený otvor, zaslepený cihelnou zazdívkou. V okolí tohoto zaniklého otvoru je líc zdi cihelný - cihly o rozměrech 28,5 x 15 x 6-7,5 cm. V partii nad patou záklenku zazděného otvoru je na lici patrná šikmo ubíhající cihlami uzavřená drážka - jistě do zdi zasekaný kouřovod.

Dále napravo je stěna otevřena od levého konce prvním na výšku obdélným vstupem do prostoru 203. Otvor rámuje dřevěná obložková zárubeň náplňové konstrukce. Otvor ve zdi vznikl sekundárně. V nadpraží je vyzděn cihelný segmentový vylehčovací pas, s nímž souvisí i cihelné zdivo nad ním. Záklenek je porušen vedením sekundární drážky pro rouru kouřovodu.

Druhý vstup zleva je na výšku obdélný, rámovaný dřevěnou obložkovou zárubní náplňové konstrukce, nad níž je ve zdivu vyveden vylehčovací segmentový cihelný záklenek. Jedná se o druhotně proražený otvor, resp. posun vpravo oproti staršímu vstupu, zaslepenému zazdívkou z pískovců a cihel, jehož rozsah je definován segmentovým záklenkem z pískovců.

Vpravo od druhého vstupu je patrná sekundární úprava stěny cihelným zdivem (2 různých fází) v místě, kde zdi prochází komín. Nad podlahou vpravo od úpravy lze vysledovat pravou část z cihelného otvoru pro napojení otopného zařízení - kamen.

Necelý 1 m od fragmentu otvoru pro napojení kamen je cihelnou (duté cihly) zazdívkou zaslepený na výšku obdélný vstup, zjevně sekundárního původu. Dnes se tento ze strany 204 uplatňuje pouze jako hluboká nika s přímými špaletami a nadpražím s ocelovými nosníky.

Následuje dnes třetí otevřený na výšku obdélný vstup zleva. I tento byl do původní zdi proražen druhotně. Jeho levá strana je vymezena cca 1 m širokým blokem cihelného zdiva (cihly 28 x 14 x 6,5 cm). Nadpraží otvoru bez dveřní výplně i zárubně je tvořeno ocelovými nosníky s cihlami.

Cca 2 m vpravo od třetího otevřeného vstupu lze nad podlahou vysledovat cihlami sekundárně zaslepený otvor pro napojení otopného zařízení - kamen (za ním zdi stoupá komín).

Dále vpravo následuje v pořadí čtvrtý dnes otevřený vstup, bez dveřní výplně i zárubně. Tento je sekundárního původu. Jeho obě špalety jsou v severní polovině hloubky zarovnané druhotně vloženými cihelnými plentami. Nadpraží tvoří cihelný segmentový záklenek.

Pátý otevřený vstup zleva je opět na výšku obdélný sekundárního původu. Dochoval se u něho otisk, resp. stopy po odstraněné dřevěné obložkové zárubni. V nadpraží cihelný segmentový záklenek.

Zhruba ve vzdálenosti 1 m napravo od pátého z dnešních vstupů se nachází starší zazděný vstupní otvor definovaný v nadpraží dvojitým segmentovým záklenkem z pískovců.

Šestý vstup zleva (resp. pravý krajní) je na výšku obdélný. Do původní zdi byl proražen druhotně. Jeho nadpraží tvoří ocelové nosníky s cihlami. Otvor je bez dveřní výplně i zárubně. Vlevo od vstupu líc stěny s druhotnými cihelnými úpravami souvisejícími s topeništi, resp. otopným systémem.

Východní stěna

Na spáry sekundárně vložená zděná hloubková vnitřní dělicí příčka. Vyzděna je z cihel formátu 29 x 14 x 6,5-7 cm. Při pravém konci je otevřena na výšku obdélným vstupem do místnosti 205. Otvor je osazen typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 204 otvíravé dveře. Nutno podotknout, že stávajícímu vstupu předcházela v příčce na výšku obdélný vstup starší, později zaslepený zazdívkou z dutých cihel (v levé části příčky).

Jižní stěna

Podélná obvodová uliční zeď. Vzhledem k absenci omítky je patrný charakter zdiva. Původní zdivo reprezentují zejména pískovcové kvádry v řádkové skladbě. Pojivem je vápenná malta. Stěna je otevřena sledem celkem dvanácti na výšku obdélných okenních otvorů ve vysokých vnitřních nikách s velmi mírně rozevírajícími se špaletami a přímými cihelnými záklenky, organicky vevázanými do původního zdiva (formát cihel 26,5 x 15 x 6-7 cm). Parapety jsou odsazené.

Západní stěna

Obvodová štítová zeď. V původním zdivu převažuje užití pískovcových kvádrů v řádkové skladbě. Pojivem je vápenná malta. Na lici je patrné plošné sekundární vyspravení líce cihelnými úlomky.

Strop

Byl plochý. Stržen.

Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu



/204/ Průhled k západu



/204/ Průhled k východu



/204/ Průhled k východu



/204/ Pohled k západní stěně



/204/ Pohled na spodní partii západní stěny



/204/ Pohled na východní stěnu. ① zazděný starší vstup. ② zdivo související se stávajícím vstupem



/204/ Vlevo fotoplán severní stěny.
Vpravo fotoplán jižní stěny



/204/ Severní stěna, západní konec. ① zalděný vstup. ② záklenek zalděného otvoru. ③ dráže kouřovodu ve zdi. ④ dráže kouřovodu ve zdi. Vpravo detail zárubně 1. vstupu zleva



/204/ Severní stěna, úsek mezi 1. a 2. vstupem zleva. ① stopa zaniklé hloubkové zdi/příčky. ② kamenný záklenek staršího vstupu. ③ zaldívka staršího vstupu. Vpravo detail zárubně 2. vstupu zleva



/204/ Severní stěna, úsek vpravo od 2. vstupu zleva. ① stopa zaniklé hloubkové zdi. ② mladší cihelné zdivo. ③ fragment otvoru pro napojení otopného zařízení. Vpravo detail situace ③



/204/ Severní stěna v okolí 3. vstupu zleva. ① zazděný vstup. ② cihelný blok zdiva související se 3. vstupem zleva. ③ stopa zaniklé hloubkové zdi. ④ fragment otvoru pro napojení otopného zařízení. Vpravo detail situace ④



/204/ Severní stěna, úsek vlevo od 4. vstupu zleva (vpravo část 5. vstupu). ① cihelný záklenek vstupu. ② dráže ve zdi s rourou kouřovodu



/204/ Severní stěna, úsek vpravo od 5. vstupu zleva (5. vstup zcela vlevo). ① cihelný záklenek vstupu. ② dvojité kamenný záklenek. ③ mladší cihelná úprava líce. ④ dráže ve zdi s rourou kouřovodu



/204/ Severní stěna, úsek vlevo od 6. vstupu zleva (6. vstup zcela vpravo).
 ① mladší cihelná úprava líce. ② mladší cihelné zdivo. ③ dráže
 ve zdi s rourami kouřovodů



/204/ Jižní stěna. Úsek v rozsahu prvních tří oken zprava



/204/ Jižní stěna. Úsek v rozsahu 3. a 4. okna zprava.
 ① pozice zaniklé hloubkové zdi/příčky



/204/ Jižní stěna. Úsek v rozsahu 4. a 5. okna zprava



/204/ Jižní stěna. Úsek v rozsahu 5. a 6. okna zprava.
① pozice zaniklé hloubkové zdi/příčky



/204/ Jižní stěna. Úsek v rozsahu 6. a 7. okna zprava.
① pozice zaniklé hloubkové příčky



/204/ Jižní stěna. Úsek v rozsahu 7. a 8. okna zprava.
① pozice zaniklé hloubkové zdi/příčky



/204/ Jižní stěna. Úsek v rozsahu 8. a 9. okna zprava



/204/ Jižní stěna. Úsek v rozsahu 9. a 10. okna zprava.
① pozice zaniklé hloubkové zdi/příčky




/204/ Jižní stěna. Úsek v rozsahu 10. a 11. okna zprava



/204/ Jižní stěna. Úsek v rozsahu 11. a 12. okna zprava.
① pozice zaniklé hloubkové zdi



/204/ Jižní stěna. Východní konec s 12. oknem zprava

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
1. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		205

Základní charakteristika

Místnost v ose východ-západ obdélného půdorysu. Stěny jsou kompletně zbaveny omítky. Vzhledem k tomuto faktu je dobře patrný charakter zdiva. Od severu je přístupná z prostoru 201. Na západě je komunikačně propojena vstupem s prostorem 204.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. Prolomena je dvěma na výšku obdélnými vstupy z dnešní prostory 201. Původní zdivo je de facto definováno pískovcovými kvádry v řádkové skladbě, pojenými vápennou maltou.

V pravé polovině délky stěny se nachází na výšku obdélný vstup z místnosti 201. Otvor je dnes bez dveřní výplně i zárubně. Jeho podoba je determinována dvěma samostatnými fázemi. Starší fázi představoval, do původního zdiva zjevně druhotně vložený dveřní otvor s cihelným segmentovým záklenkem v nadpraží. Později byl otvor posunut blíže k východu, a to odsekáním původního zdiva a do pravé části staršího vstupu byl vložen blok zdiva š. cca 50 cm ze strojně vyrobených pálených cihel.

V levé polovině délky se nachází další vstupní otvor do dnešní prostory 201. Otvor je dnes opět bez dveřní výplně i zárubně. Jeho podoba je jistě výsledkem druhotné úpravy, kdy pod původní segmentový záklenek z pískovců byla vložen záklenek cihelný, s nímž souvisí i cihelné zdivo š. cca 20 cm, jímž je lícována levá špaleta vstupu.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď. Ve zdivu převažuje užití pískovce. Na jižním konci očividně přiložena na spáru.

V ose zazděný vstup š. cca 120 cm, který směřoval do prostoru 206, zaslepený druhotnou cihelnou zazdívkou (cihly formátu 28,5-29 x ? x 6,5-7 cm).

Jižní stěna

Podélná obvodová uliční zeď. Vzhledem k absenci omítky je patrný charakter zdiva. Původní zdivo reprezentují zejména pískovcové kvádry v řádkové skladbě. Pojivem je vápenná malta.

Stěna je otevřena trojicí na výšku obdélných okenních otvorů ve vysokých vnitřních nikách s velmi mírně rozevíracími se špaletami a příkými cihelnými záklenky, organicky vevázanými do původního zdiva (formát cihel 26,5 x 15 x 6-7 cm). Parapety jsou odsazené.

Západní stěna

Na spáry sekundárně vložená zděná hloubková vnitřní dělicí příčka. Vyzděna je z cihel formátu 29 x 14 x 6,5-7 cm. Při levém konci je otevřena na výšku obdélným vstupem do místnosti 204. Otvor je osazen typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 204 otvíravé dveře. Nutno podotknout, že stávajícímu vstupu předcházela v příčce na výšku obdélný vstup starší, později zaslepený zazdívkou z dutých cihel (situován v pravé části příčky).

Strop

Byl plochý. Stržen.


Podlaha

-

**Fotodokumentace
stávajícího stavu**



/205/ Pohled k jižní stěně. ① pozice zaniklé hloubkové zdi

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
1. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		206

Základní charakteristika

Nárožní místnost nepravidelného půdorysu (s výrazně zaobleným jihovýchodním koutem). Přístupná je dnes pouze od severu z prostory 207. Stěny jsou kompletně zbaveny omítky. Vzhledem k tomuto faktu je dobře patrný charakter zdiva.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. V původním zdivu převažuje užití pískovcových kvádrů v řádkové skladbě. Pojivem je vápenná malta.

Vpravo od osy svojí délky je otevřena na výšku obdélným vstupem do místnosti 207. Otvor rámuje profilovaná dřevěná obložková zárubeň. Špalety i nadpraží zárubně jsou sekundárně překryty překližkou. Vstup uzavíraly dvoukřídlé do 206 otvíravé dveře, jak dokládají dvojice zapuštěných závěsů s členitými konci. Nad zárubní je ve zdivu vyveden cihelný záklenek.

Zhruba 40 cm vlevo od výše popsaného vstupu se nachází zjevně původní, sekundárně zaslepený vstup - na výšku obdélný, š. 160 cm, ukončený segmentovým záklenkem z pískovcových kamenů. V zazdívkce otvoru převažují pískovce.

Na levém konci zdi se pohledově uplatňuje část z dalšího, z pískovců zděného segmentového záklenku (ve shodné výšce s předchozím). Nejspíše se jednalo o další otvor - vstup. V místě byl později veden komín a situace ze strany 206 je znečitelněna vložením druhotného cihelného zdiva (cihly formátu 28,5 x ? x 6-6,5 cm).

Východní stěna

Obvodová hloubková zeď. V původním zdivu převažuje užití pískovcových kvádrů v řádkové skladbě. Pojivem je vápenná malta.

Prolomena je na výšku obdélným okenním otvorem ve vysoké vnitřní nise s velmi mírně rozevíracími se špaletami a přímým cihelným záklenkem, organicky vevázaným do původního zdiva (formát cihel 26,5 x 15 x 6-7 cm). Parapet je odsazený.

Jižní stěna

Obvodová podélná zeď. V původním zdivu převažuje užití pískovcových kvádrů v řádkové skladbě. Pojivem je vápenná malta.

Vpravo je otevřena na výšku obdélným okenním otvorem ve vysoké vnitřní nise s velmi mírně rozevíracími se špaletami a přímým cihelným záklenkem, organicky vevázaným do původního zdiva (formát cihel 26,5 x 15 x 6-7 cm). Parapet je odsazený.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď. Ve zdivu převažuje užití pískovce. Na jižním konci očividně přiložena na spáru.

V ose zazděný vstup š. cca 120 cm, který směřoval do prostory 205, zaslepený druhotnou cihelnou zazdívkou (cihly formátu 28,5-29 x ? x 6,5-7 cm). Nad otvorem se nachází dva cihelné záklenky ve dvou výškových úrovních.

Strop

Byl plochý. Stržen.

Podlaha

-

**Fotodokumentace
stávajícího stavu**



/206/ Severní stěna. ①, ② starší pískovcové záklenky. ③ zazdívka staršího vstupu. ④ cihelné zdivo vložené pod kamenný záklenek ②



/206/ Severní stěna, vstup do místnosti 207. Vpravo detail zárubně



/206/ Pohled k východní stěně




/206/ Pohled k jihovýchodnímu koutu



/206/ Pohled k jižní stěně



/206/ Západní stěna. ① zazděný vstup do místnosti 205. ②, ③ cihelné záklenky nad vstupem. ④ mladší cihelné zdivo

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
1. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		207

Základní charakteristika

Místnost zjednodušeně řečeno kosodélného půdorysu s delší severojižní osou. Přístupná je od západu z prostory 201. Na severu je komunikačně propojena vstupem s místností 208 a na jihu s místností 206. Stěny jsou kompletně zbaveny omítky. Vzhledem k tomuto faktu je dobře patrný charakter zdiva. Místnost byla sekundárně vloženou podélně orientovanou příčkou dělena do dvou menších prostor (obě o jedné okenní ose).

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. V původním zdivu převažuje užití pískovcových kvádrů v řádkové skladbě. Pojivem je vápenná malta.

V ose je prolomena na výšku obdélným vstupem do místnosti 208. Otvor bez dveřní výplně i zárubně. Otvor je výsledkem sekundární úpravy - v nadpraží 3 ocelové nosníky s cihlami.

Východní stěna

Obvodová hloubková zeď. V původním zdivu převažuje užití pískovcových kvádrů v řádkové skladbě. Pojivem je vápenná malta.

Prolomena je dvěma na výšku obdélnými okenními otvory ve vysokých vnitřních nikách s velmi mírně rozevíracími se špaletami a přímými cihelnými záklenky, organicky vevázanými do původního zdiva (formát cihel 26,5 x 15 x 6-7 cm). Parapety jsou odsazené.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. V původním zdivu převažuje užití pískovcových kvádrů v řádkové skladbě. Pojivem je vápenná malta.

V ose svojí délky je otevřena na výšku obdélným vstupem do místnosti 206. Otvor rámuje dřevěná obložková zárubeň, profilovaná ze strany 207 pouhým žlábkem. Špalety i nadpraží zárubně jsou sekundárně překryty překližkou. Vstup uzavíraly dvoukřídlé do 207 otvíravé dveře, jak dokládají trojice zapuštěných závěsů s půlkulovými konci. Nad zárubní je ve zdivu vyveden cihelný záklenek.

Vpravo od výše popsaného vstupu se nachází na výšku obdélná nika hl. 30 cm s cihelnými přímými špaletami (cihly 24 x 17,5 x 6,5 cm) a přímým cihelným záklenkem, který je vložen pod starší segmentový záklenek z pískovců. Situace poukazuje na původní existenci vstupu v místě niky. V zazdívkě vstupu převažují pískovce. Sama sekundární nika byla původně vyšší. Dnešní cihelný parapet vložen později.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď. Charakter zdiva je různorodý, odráží se v něm postupné stavební úpravy. Původní zdivo je de facto definováno pískovcovými kvádry v řádkové skladbě, pojenými vápennou maltou.

Na levém konci se nachází na výšku obdélný vstup do místnosti 201 osazený profilovanou dřevěnou obložkovou zárubní. Vstup uzavíraly dvoukřídlé do 207 otvíravé dveře, jak dokládají dvojice zapuštěných závěsů s členitými konci. Nad zárubní je ve zdivu vyveden původní segmentový záklenek z pískovcových kamenů, který ohraničuje nízký nadsvětlík nade dveřmi a definuje větší výšku původního vstupu.

Vpravo od osy délky stěny byl do zdi sekundárně proražen další vstup do prostoru 201. Otvor, bez dveřní výplně i zárubně, je na výšku obdélný. 20 cm vpravo od otvoru je v délce cca 140 cm cihelné zdivo (cihly 24 x 14 x 7 cm) do výšky jeho nadpraží - zdá se, že se jedná o další sekundární vstup.

Zhruba v ose délky stěny líc zdi tvoří svislý pás cihelného zdiva s nepravidelným průběhem svislých spár (cihly 28,5 x ? x 6,5-7 cm), souvisejícího s hmotou průlezného komínu předstupujícího do sousední prostoru 201.

Strop

Byl plochý. Stržen.

Podlaha

-

**Fotodokumentace
stávajícího stavu**



/207/ Pohled k severní stěně



/207/ Pohled do severozápadního koutu



/207/ Východní stěna



/207/ Pohled do jihozápadního koutu




/207/ Západní stěna, levý vstup. Detaily obložkové zárubně



/207/ Jižní stěna. ① kamenný záklenek původního vstupu. ② mladší cihelný záklenek související se zřízením mladší niky. ③ zadržka původního vstupu. ④ sekundární zdivo parapetu niky



/207/ Západní stěna. ① kamenný záklenek původního vstupu. ② cihelné zdivo v místě mladšího vstupu. ③ cihelné zdi související s průlezným komínem

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
1. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		208

Základní charakteristika

Místnost půdorysu pravoúhlého lichoběžníku s delší severojižní osou. Přístupná je od jihu z prostory 207. Na západě je komunikačně propojena vstupem s místností 209 a 210. Stěny jsou kompletně zbaveny omítky. Vzhledem k tomuto faktu je dobře patrný charakter zdiva. Místnost byla sekundárně vloženými příčkami dělena do čtyř menších prostor.

Severní stěna

Obvodová štítová zeď. V původním zdivu převažuje užití pískovcových kvádrů v řádkové skladbě. Pojivem je vápenná malta. Bez otvoru, či niky.

Východní stěna

Obvodová hloubková zeď. V původním zdivu převažuje užití pískovcových kvádrů v řádkové skladbě. Pojivem je vápenná malta.

Prolomena je čtyřmi na výšku obdélnými okenními otvory ve vysokých vnitřních nikách s velmi mírně rozevíracími se špaletami a přímými cihelnými záklenky, organicky vevázanými do původního zdiva (formát cihel 26,5 x 15 x 6-7 cm). Parapety jsou odsazené.

Mezi druhým a třetím oknem zleva lze rozpoznat stopy po odbourání zjevně původní vnitřní podélné dělicí zdi tl. cca 30 cm. Jedná se o hrubě odsekané kamenné šmorce, organicky vevázané do obvodové zdi.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. V původním zdivu převažuje užití pískovcových kvádrů v řádkové skladbě. Pojivem je vápenná malta.

V ose je prolomena na výšku obdélným vstupem do místnosti 207. Otvor bez dveřní výplně i zárubně. Otvor je výsledkem sekundární úpravy - v nadpraží 3 ocelové nosníky s cihlami.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď. V původním zdivu převažuje užití pískovcových kvádrů v řádkové skladbě. Pojivem je vápenná malta.

Zcela vlevo se nachází na výšku obdélný vstup do místnosti 210. Otvor rámuje dřevěná obložková zárubeň s oblounovou lemující lištou pro dvoukřídlé do 210 otvíravé dveře. Otvor zjevně do zdi druhotně proražen (absence záklenku nad vstupem).

V pravé polovině délky zdi se nachází další na výšku obdélný vstup do místnosti 209. Jedná se o hrubý otvor bez dveřní výplně i zárubně. Nadpraží otvoru tvoří sekundárně vložený cihelný přímý záklenek (s ním souvisí i cihelné zdivo nad ním).

Vlevo od výše uvedeného vstupu ze stěny předstupuje hranolové těleso komínu, resp. jeho torzo. Ve vrchní partii komína se dochovalo starší pískovcové zdivo, spodní část byla zjevně druhotně vyspravena (nahrazena) cihelným zdivem.

30 cm nalevo od komína se nevysoko nad podlahou nachází menší otvor pro napojení otopného zařízení.

Strop

Byl plochý. Stržen.

Podlaha

-

**Fotodokumentace
stávajícího stavu**



/208/ Průhled místností k severu



/208/ Pohled na zdivo v dolní partii severní stěny



/208/ Východní stěna (první 3 okna od severu). ① pozice odstraněné původní vnitřní dělicí zdi



/208/ Východní stěna




/208/ Pohled k jižní stěně



/208/ Levá polovina západní stěny. ① otvor pro napojení otopného zařízení



/208/ Pravá polovina západní stěny

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
1. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		209

Základní charakteristika

Místnost obdélného půdorysu s delší severojižní osou. Přístupná je od jihu z prostory 210. Na východě je komunikačně propojena vstupem s místností 208. Stěny jsou de facto kompletně zbaveny omítky. Vzhledem k tomuto faktu je dobře patrný charakter zdiva. Místnost byla sekundárně vloženými příčkami dělena do dvou menších prostor.

Severní stěna

Obvodová štitová zeď. V původním zdivu převažuje užití pískovcových kvádrů v řádkové skladbě. Pojivem je vápenná malta. V ose délky stěny se v její spodní partii nad podlahou nachází cihelnou sekundární zazdívkou vyplněný segmentově ukončený otvor, či pouhá nika. Záklenek je vyzděn z pískovců.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď. V původním zdivu převažuje užití pískovcových kvádrů v řádkové skladbě. Pojivem je vápenná malta. Cihelné zdivo souvisí s mladšími úpravami zdi.

Vlevo od osy délky zdi se nachází další na výšku obdélný vstup do místnosti 208. Jedná se o hrubý otvor bez dveří výplně i zárubně. Nadpraží otvoru tvoří sekundárně vložený cihelný přímý záklenek (s ním souvisí i cihelné zdivo nad ním).

Vlevo od výše uvedeného vstupu ze stěny předstupuje hranolové těleso komínu, resp. jeho torzo. Ve vrchní partii komína se dochovalo starší pískovcové zdivo, spodní část byla zjevně druhotně vyspravena (nahrazena) cihelným zdivem.

30 cm nalevo od komína se nevysoko nad podlahou nachází menší otvor pro napojení otopného zařízení.

Jižní stěna

Na spáry sekundárně vložená cihelná vnitřní podélná dělicí příčka, hladce omítnutá.

Zhruba v ose je na výšku obdélný vstup do místnosti 210. Otvor je osazen prostou dřevěnou obložkovou zárubní pro dvoukřídlé do 210 otvíravé dveře.

Západní stěna

Dvorní obvodová hloubková zeď. V původním zdivu převažuje užití pískovcových kvádrů v řádkové skladbě. Pojivem je vápenná malta.

Prolomena je celkem třemi okenními otvory. První okno zleva je širší naležato obdélné. Vzniklo rozšířením původního okenního otvoru, jehož rozsah definuje původní přímý cihelný záklenek vnitřní niky okna a torzo její pravé špalety v úrovni parapetu.

Druhé okno zleva je na výšku obdélné ve vysoké vnitřní nise s velmi mírně rozevírajícími se špaletami a přímým cihelným záklenkem, organicky vevázaným do původního zdiva (formát cihel 26,5 x 15 x 6-7 cm). Parapet je odsazený.

Na výšku obdélné je i pravé krajní okno. Svým provedením odkazuje na to, že je mnohem mladšího data vzniku, než výše uvedené okno. V nadpraží niky ocelové nosníky s cihlami. Pravá špaleta vyzděna z cihel. Vlevo od niky předmětného okna je do zdi zasekán svislý průduch tahového komínu.

Mezi prvním a druhým oknem zleva lze rozpoznat stopy po odbourání vnitřní podélné dělicí zdi tl. cca 30 cm.

Strop

Byl plochý. Stržen.

Podlaha

-

**Fotodokumentace
stávajícího stavu**



/209/ Pohled k severní stěně



/209/ Severní stěna, dolní partie se zazděným otvorem, či nikou



/209/ Východní stěna se vstupem do 208



/209/ Východní stěna vpravo od vstupu do 208



/209/ Pohled k jižní stěně




/209/ Západní stěna. ① cihelný záklenek niky původního okna. ② torzo pravé špalety niky původního okna. ③ pozice zaniklé vnitřní dělicí zdi



/209/ Západní stěna, pravá část. ① do zdi zasekaný průduch tahového komínu



/209/ Západní stěna, dolní partie pravé části

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
1. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		210

Základní charakteristika

Místnost zjednodušeně řečeno obdélného půdorysu s delší východozápadní osou. Přístupná je od jihu z prostory 201. Na severu je komunikačně propojena vstupem s místností 209 a na východě s místností 208. Stěny jsou de facto kompletně zbaveny omítky. Vzhledem k tomuto faktu je dobře patrný charakter zdiva.

Severní stěna

Na spáry sekundárně vložená cihelná vnitřní podélná dělicí příčka, hladce omítnutá. Zhruba v ose je na výšku obdélný vstup do místnosti 209. Otvor je osazen prostou dřevěnou obložkovou zárubní pro dvoukřídlé do 210 otvíravé dveře. Křídla byla zavěšena na trojicích zapuštěných závěsů s půlkulovým zakončením.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď. V původním zdivu převažuje užití pískovcových kvádrů v řádkové skladbě. Pojivem je vápenná malta.

Prolamuje ji na výšku obdélný vstup do místnosti 208. Otvor rámuje dřevěná obložková zárubeň s oblounovou lemující lištou pro dvoukřídlé do 210 otvíravé dveře. Křídla byla zavěšena na trojicích zapuštěných závěsů s půlkulovým zakončením. Otvor zjevně do zdi druhotně proražen (absence záklenku nad vstupem).

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. V původním zdivu převažuje užití pískovcových kvádrů v řádkové skladbě. Pojivem je vápenná malta.

Zhruba v ose je prolomena na výšku obdélným vstupem z místnosti 201. Otvor bez dveřní výplně i zárubně. Otvor je výsledkem sekundární úpravy - v nadpraží 2 ocelové nosníky s cihlami.

Západní stěna

Dvorní obvodová hloubková zeď. V původním zdivu převažuje užití pískovcových kvádrů v řádkové skladbě. Pojivem je vápenná malta.

Prolomena je na výšku obdélným okenním otvorem ve vysoké vnitřní nise s velmi mírně rozevírajícími se špaletami a přímým cihelným záklenkem, organicky vevázaným do původního zdiva (formát cihel 26,5 x 15 x 6-7 cm). Parapet je odsazený.

Strop

Byl plochý. Stržen.

Podlaha

-


Fotodokumentace stávajícího stavu



/210/ Vlevo pohled k západu. Vpravo pohled k východu



/210/ Detail vstupu v severní stěně

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
1. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		211

Základní charakteristika

Místnost nepravidelného půdorysu s delší severojižní osou, hladce omítnutá, resp. se stěnami částečně v dolní partii pokrytými novodobým keramickým obkladem. Sekundárně vloženými zděnými příčkami je prostora dělena do tří částí - na jihu vyděleny dvě kóje WC, každá se samostatným na výšku obdélným vstupem s typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé dveře. Místnost je přístupná od východu z prostory 202. Na západě se z ní vchází do místnosti 212.

Severní stěna

Dvorní obvodová podélná zeď.

Prolomena je na výšku obdélným okenním otvorem ve vysoké vnitřní nise s velmi mírně rozevírající se levou špaletou a přímým cihelným záklenkem (formát cihel 26,5 x 15 x 6-7 cm). Parapet je odsazený.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď.

Vlevo je otevřena na výšku obdélným vstupem z prostory 202. Otvor je osazen typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 202 otvíravé dveře. Ze strany 211 je umístěn v mělké nise s přímými špaletami i nadpražím.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. Pravý konec zdi má výrazně větší tloušťku.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zděná sekundární příčka, půdorysně 1x stupňovitě pravouhle zalomená. Na severu je na výšku obdélný vstup do místnosti 212, osazený typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 211 otvíravé dveře.

Strop

Byl plochý. Stržen.


Podlaha

Novodobá keramická dlažba.

**Fotodokumentace
stávajícího stavu**



/211/ Vlevo pohled do severovýchodního koutu. Vpravo pohled k jihu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
1. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		212

Základní charakteristika

Malá místnost v ose východ-západ obdélného půdorysu, hladce omítnutá, resp. se stěnami částečně v dolní partii pokrytými novodobým keramickým obkladem. Přístupná je pouze od východu z místnosti 211.

Severní stěna

Dvorní obvodová podélná zeď.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zděná sekundární příčka s na výšku obdélným vstupem z místnosti 211, osazeným typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 211 otvíravé dveře.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zděná sekundární příčka.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zděná sekundární příčka.


Strop

Byl plochý. Stržen.


Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu



/212/ Průhled k západu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
1. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		213

Základní charakteristika

Malá místnost nepravidelného půdorysu, hladce omítnutá, resp. se stěnami částečně v dolní partii pokrytými novodobým keramickým obkladem. Přístupná je od jihu z prostory 203. Na severu se z ní vchází do místnosti 214 a na západě do místnosti 215.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zděná sekundární příčka, v levé části zalomená pod tupým úhlem. V pravé části na výšku obdélný vstup do místnosti 214, osazený typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 214 otvíravé dveře.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zděná sekundární příčka.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. Vlevo od osy je otevřena na výšku obdélným vstupem z prostory 203. Otvor je osazen typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 213 otvíravé dveře. Ze strany 213 vstup v hluboké nische s přímými špaletami i nadpražím.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zděná sekundární příčka, v pravé části zalomená pod tupým úhlem. Pravá část s na výšku obdélným vstupem do místnosti 215 s typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 213 otvíravé dveře.

Strop

Byl plochý. Stržen.


Podlaha

Novodobá keramická dlažba.

Fotodokumentace stávajícího stavu



/212/ Vlevo pohled k severu. Uprostřed pohled do jihovýchodního koutu. Vpravo vstup do místnosti 215

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
1. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		214

Základní charakteristika

Malá místnost v ose východ-západ obdélného půdorysu, hladce omítnutá, resp. se stěnami částečně v dolní partii pokrytými novodobým keramickým obkladem. Přístupná je pouze od jihu z místnosti 213.

Severní stěna

Dvorní obvodová podélná zeď.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zděná sekundární příčka.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zděná sekundární příčka s na výšku obdélným vstupem z místnosti 213, osazeným typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 214 otvíravé dveře.

Západní stěna


Vnitřní dělicí hloubková zděná sekundární příčka.

Strop

Byl plochý. Stržen.

Podlaha

Novodobá keramická dlažba.

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
1. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		215

Základní charakteristika

Místnost nepravidelného půdorysu s delší severojižní osou, hladce omítnutá, resp. se stěnami částečně v dolní partii pokrytými novodobým keramickým obkladem. Přístupná je od východu z místnosti 213. Na jihu se z ní vchází do místnosti 216 a na východě do místnosti 217.

Severní stěna

Dvorní obvodová podélná zeď.

Prolomena je na výšku obdélným okenním otvorem ve vnitřní nise s velmi mírně rozevírající se levou špaletou (k pravé špaletě druhotně přiložena východní příčka) a přímým cihelným záklenkem (formát cihel 26,5 x 15 x 6-7 cm). Parapet je plný.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zděná sekundární příčka nepravidelného půdorysného průběhu.

Na severním konci je prolomena na výšku obdélným vstupem do místnosti 217 s typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 217 otvíravé dveře.

V jižní části na výšku obdélný vstup z místnosti 213 s typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 213 otvíravé dveře.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zděná sekundární příčka s na výšku obdélným vstupem do místnosti 216 s typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 216 otvíravé dveře.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď.

Strop

Byl plochý. Stržen.


Podlaha

Novodobá keramická dlažba.

Fotodokumentace stávajícího stavu



/215/ Pohled na severní stěnu. ① kapsy pro uložení stropních trámů

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
1. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		216

Základní charakteristika

Malá místnost v ose východ-západ obdélného půdorysu. Přístupná je pouze od severu z místnosti 215.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zděná sekundární příčka s na výšku obdélným vstupem z místnosti 215 s typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 216 otvíravé dveře.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zděná sekundární příčka.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď.

Západní stěna


Vnitřní dělicí hloubková zeď.

Strop

Byl plochý. Stržen.

Podlaha

-

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
1. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		217

Základní charakteristika

Malá místnost půdorysu pravoúhlého lichoběžníku s delší severojižní osou. Přístupná je pouze od západu z místnosti 215.

Severní stěna

Dvorní obvodová podélná zeď.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zděná sekundární příčka.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zděná sekundární příčka (šikmého průběhu).

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zděná sekundární příčka.


Na severním konci je prolomena na výšku obdélným vstupem z místnosti 215 s typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 217 otvíravé dveře.

Strop

Byl plochý. Stržen.

Podlaha

-

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
1. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		218

Základní charakteristika

Místnost zjednodušeně řečeno v ose východ-západ obdélného půdorysu, hladce omítnutá. Vloženými zděnými příčkami je prostora dělena do tří částí - na východě vyděleny dvě kóje WC, každá se samostatným na výšku obdélným vstupem s prostou dřevěnou obložkovou zárubní pro jednokřídlé dveře. Místnost je přístupná od jihu z prostory 202.

Severní stěna

Dvorní obvodová podélná zeď. Otevřena je dvěma malými na výšku obdélnými okenními otvory s odsazenými parapety.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď. V pravé části otevřena na výšku obdélným vstupem z prostory 202. Vstup má prostou dřevěnou obložkovou zárubeň pro jednokřídlé do 202 otvíravé dveře. Ze strany místnosti je umístěn v nice s přímými špaletami i nadpražím.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď.

Strop

K západu šikmo stoupající plochý podhled horního ramene schodiště do 2. patra.

Podlaha

-


**Fotodokumentace
stávajícího stavu**



/218/ Pohledy k severu (západní část místnosti)



/218/ Východní část místnosti. Vlevo pohled k východu do severní kóje. Vpravo pohled k východu do jižní kóje

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
1. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		219

Základní charakteristika

Plochostropá místnost v ose východ-západ obdélného půdorysu, hladce omítnutá. Od jihu je přístupná z prostory 202. Na severu je dále komunikačně propojena vstupem s místností 221 a na východě s místností 220.

Severní stěna

Sekundární vnitřní dělicí podélná zděná příčka.

V pravé části je opatřena na výšku obdélným vstupem do místnosti 221. Otvor má typovou ocelovou zárubeň pro jednokřídlé do 221 otvíravé dveře.

Východní stěna

Sekundární vnitřní dělicí hloubková zděná příčka.

V pravé části je opatřena na výšku obdélným vstupem do místnosti 220. Otvor má typovou ocelovou zárubeň pro jednokřídlé do 220 otvíravé dveře.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď.

Zhruba v ose svojí délky je prolomena na výšku obdélným vstupem z prostory 202. Stávající otvor je výsledkem novodobé úpravy. Osazen je typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 202 otvíravé dveře.

Západní stěna

Dvorní obvodová hloubková zeď.

Zcela vlevo je prolomena vysokým na výšku obdélným výklenkem s přímými špaletami.

Vpravo od výklenku se zeď otevírá velkým pravoúhlým oknem ve vysoké vnitřní nise s přímým nadpražím. Parapet je odsazený, jeho bankál je kryt dřevěnou deskou.

Strop

Plochý, hladce omítnutý na rákos.

Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu




/219/ Pohled k severní stěně



/219/ Pohled do jihovýchodního koutu



/219/ Pohled k západní stěně

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
1. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		220

Základní charakteristika

Plochostropá místnost v ose sever-jih obdélného půdorysu, hladce omítnutá. Od západu je přístupná z místnosti 219.

Severní stěna

Sekundární vnitřní dělicí podélná zděná příčka.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď.

Západní stěna

Sekundární vnitřní dělicí hloubková zděná příčka.


V levé části je opatřena na výšku obdélným vstupem z místnosti 219. Otvor má typovou ocelovou zárubeň pro jednokřídlé do 220 otvíravé dveře.

Strop

Plochý.

Podlaha

-

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
1. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		221

Základní charakteristika

Plochostropá místnost nepravidelného L půdorysu s delší východozápadní osou, hladce omítnutá. Od jihu je přístupná z prostory 219. Na severu je dále komunikačně propojena vstupem s místností 222 a na východě s místností 224.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď.

V ose je otevřena na výšku obdélným vstupem do místnosti 222. Otvor rámuje typová ocelová zárubeň pro jednokřídlé do 221 otvíravé dveře. Ze strany 221 vstup v nice s přímými špaletami i nadpražím (v nadpraží ocelové nosníky).

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď. Na levém konci z ní předstupuje hranolové těleso komínu.

V pravé části se nachází na výšku obdélný vstup do místnosti 224. Otvor rámuje typová ocelová zárubeň pro jednokřídlé do 224 otvíravé dveře. Ze strany 221 vstup v nice s přímými špaletami i nadpražím.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zděná sekundární příčka, půdorysně 1x stupňovitě pravoúhle zalomená.

Opatřena je na výšku obdélným vstupem do místnosti 219. Otvor má typovou ocelovou zárubeň pro jednokřídlé do 221 otvíravé dveře.

Západní stěna

Dvorní obvodová hloubková zeď.

Zeď se otevírá velkým pravoúhlým oknem ve vysoké vnitřní nice s přímým nadpražím. Parapet je odsazený, jeho bankál je kryt dřevěnou deskou.

Strop

Plochý, hladce omítnutý na rákos.

Podlaha

-


**Fotodokumentace
stávajícího stavu**



/221/ Vlevo pohled k západní stěně. Vpravo pohled k severovýchodu na severní stěnu



/221/ Pohled k východní stěně

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
1. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		222

Základní charakteristika

Plochostropá místnost půdorysu pravoúhlého lichoběžníku, hladce omítnutá. Od jihu je přístupná z místnosti 221. Na východě je dále komunikačně propojena vstupem s prostorem 223.

Severní stěna

Obvodová podélná zeď.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď.

V ose její délky se nachází na výšku obdélný vstup do místnosti 223. Otvor rámuje profilovaná dřevěná obložková zárubeň pro dvoukřídlé do 222 otvíravé dveře. Křídla byla zavěšena na dvojicích zapažených závěsů s kuželovým zakončením s kuličkou.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď.

V ose je otevřena na výšku obdélným vstupem do místnosti 221. Otvor rámuje typová ocelová zárubeň pro jednokřídlé do 221 otvíravé dveře.

Západní stěna

Dvorní obvodová hloubková zeď.

Otevřena je dvěma na výšku obdélnými okny ve vysokých vnitřních nikách s velmi mírně rozevíracími se špaletami a přímým nadpražím. Parapety jsou odsazené s dřevěnými parapetními deskami.

Strop

Plochý, hladce omítnutý na rákos.

Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu



/222/ Pohled k západní stěně




/222/ Pohled k východní stěně



/222/ Východní stěna. Detail vstupu do 223 s obložkovou zárubní



/222/ Pohled k jihovýchodu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
1. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		223

Základní charakteristika

Plochostropá místnost půdorysu pravoúhlého lichoběžníku s delší severojižní osou, hladce omítnutá. Od západu je přístupná z místnosti 222. Na jihu je dále komunikačně propojena vstupem s prostorem 224.

Severní stěna

Obvodová podélná zeď.

Východní stěna

Sekundární vnitřní dělicí hloubková zděná příčka.

Jižní stěna

Sekundární vnitřní dělicí podélná zděná příčka.

V pravé části se otevírá na výšku obdélným vstupem do místnosti 224. Otvor je osazen typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 223 otvíravé dveře.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď.

V ose její délky se nachází na výšku obdélný vstup do místnosti 222. Otvor rámuje profilovaná dřevěná obložková zárubeň pro dvoukřídlé do 222 otvíravé dveře. Křídla byla zavěšena na dvojicích zapuštěných závěsů s kuželovým zakončením s kuličkou.

Strop

Plochý. Pod lokálně opadanou omítkou jsou viditelné duté stropní vložky Hurdis.

Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu



/223/ Pohled k severu




/223/ Vlevo pohled k jihozápadu. Vpravo detail obložkové zárubně vstupu do 222



/223/ Pohled k jihu



/223/ Detail stropu při pohledu k jihu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
1. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		224

Základní charakteristika

Plochostropá místnost zjednodušeně řečeno v ose sever-jih obdélného půdorysu, hladce omítnutá. Od jihu je přístupná z prostory 202. Na západě je dále komunikačně propojena vstupem s místností 221, na severu s místností 223 a na východě s místnostmi 225 a 226.

Severní stěna

Sekundární vnitřní dělicí podélná zděná příčka.

V levé části se otevírá na výšku obdélným vstupem do místnosti 223. Otvor je osazen typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 223 otvíravé dveře.

Východní stěna

Sekundární vnitřní dělicí hloubková zděná příčka.

Opatřena je v obou polovinách svojí délky po jednom na výšku obdélném vstupu. Levý směřuje do místnosti 226, pravý pak do místnosti 225. Oba mají typovou ocelovou zárubeň pro jednokřídlé dveře.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď.

V levé části je prolomena na výšku obdélným vstupem z prostory 202. Stávající otvor je výsledkem novodobé úpravy. Osazen je typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 202 otvíravé dveře.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď. Na pravém konci z ní předstupuje hranolové těleso komínu.

Vlevo od komínu se nachází na výšku obdélný vstup do místnosti 221. Otvor rámuje typová ocelová zárubeň pro jednokřídlé do 224 otvíravé dveře.

Strop

Plochý.

Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu




/224/ Pohled k severu



/224/ Pohled na východní stěnu



/224/ Pohled k jihu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
1. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		225

Základní charakteristika

Plochostropá místnost v ose východ-západ obdélného půdorysu, hladce omítnutá. Přístupná je pouze od západu z místnosti 224.

Severní stěna

Sekundární vnitřní dělicí podélná zděná příčka.

Východní stěna

Dvorní obvodová hloubková zeď.

Otevřena je jedním na výšku obdélným oknem ve vysoké vnitřní nise s velmi mírně rozevírající se levou špaletou a přímým nadpražím. Parapet je odsazený s dřevěnou parapetní deskou.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď.

Západní stěna

Sekundární vnitřní dělicí hloubková zděná příčka.

Vpravo je otevřena na výšku obdélným vstupem z místnosti 224. Otvor je osazen typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 225 otvíravé dveře.

Strop

Plochý.


Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu



/225/ Vlevo pohled k východu. Vpravo pohled k západu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
1. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		226

Základní charakteristika

Plochostropá místnost v ose sever-jih obdélného půdorysu, hladce omítnutá. Přístupná je od západu z místnosti 224. Na severu je dále komunikačně propojena vstupem s místností 227.

Severní stěna

Sekundární vnitřní dělicí podélná zděná příčka.
Vpravo se otevírá na výšku obdélným vstupem do místnosti 227. Otvor je osazen typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 227 otvíravé dveře.

Východní stěna

Dvorní obvodová hloubková zeď.
Otevřena je dvěma na výšku obdélnými okny ve vysokých vnitřních nikách s velmi mírně rozevírajícími se špaletami a přímým nadpražím. Parapety jsou odsazené s dřevěnými parapetními deskami.

Jižní stěna

Sekundární vnitřní dělicí podélná zděná příčka.

Západní stěna

Sekundární vnitřní dělicí hloubková zděná příčka.
Prolomena je na výšku obdélným vstupem z místnosti 224. Otvor je osazen typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 226 otvíravé dveře.

Strop

Plochý.

Podlaha

-


**Fotodokumentace
stávajícího stavu**



/226/ Pohled na východní stěnu



/226/ Pohled k severní stěně

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
1. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		227

Základní charakteristika

Plochostropá místnost půdorysu pravoúhlého lichoběžníku s delší severojižní osou, hladce omítnutá. Od jihu je přístupná z místnosti 226.

Severní stěna

Obvodová podélná zeď.

Východní stěna

Dvorní obvodová hloubková zeď.

Otevřena je dvěma na výšku obdélnými okny ve vysokých vnitřních nikách s velmi mírně rozevíracími se špaletami a přímým nadpražím. Parapety jsou odsazené s dřevěnými parapetními deskami.

Jižní stěna

Sekundární vnitřní dělicí podélná zděná příčka.

Vlevo se otevírá na výšku obdélným vstupem z místnosti 226. Otvor je osazen typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 227 otvíravé dveře.

Západní stěna

Sekundární vnitřní dělicí hloubková zděná příčka.

Strop

Plochý.

Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu




/227/ Pohled k severu



/227/ Pohled na východní stěnu



/227/ Pohled k jižní stěně

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
1. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		228

Základní charakteristika

Vertikální komunikace schodiště propojující 1. patro s 2. patrem domu (původně směřovalo do podkrovní; horní rameno původní komunikace dnes vyděleno jako prostora označená v SHP číslem 229). Dnes se po něm vystoupá do prostory 301. Stěny i strop pokrývá hladká omítka. Obě ramena schodiště v současné podobě stoupají k západu. Odděleny jsou mezi sebou mezipodestou o dvou výškových úrovních podlahy. Poprsní zídky podélných stran spodního ramene mají oblý profil korun.

Severní stěna

V úrovni horního ramene a mezipodesty podélná dvorní obvodová zeď. Otevřena je dvěma na výšku obdélnými okny.

Východní stěna

V úrovni nástupu na spodní rameno schodiště vstup ukončený eliptickým obloukem (pasem). V úrovni mezipodesty, resp. její severní části je cihelnou zdí odděleno torzo schodiště do podkrovní. Zeď je opatřena na výšku obdélným vstupem uzavřeným jednokřídlými na podestu otvíravými plechovými dveřmi.

Jižní stěna

V rozsahu spodního ramene prolomena širokou arkádou s cihelným pasem tvaru kobyly hlavy. Vpravo na arkádu v místě podesty, nad její podlahou navazuje menší elipticky ukončený otvor s poprsní oblého profilu; vyplněn zábradlím.

Západní stěna

V levé části je nad podestou prolomena elipticky ukončeným otvorem s poprsní oblého profilu; vyplněným zábradlím. V pravé části na výšku obdélný vstup na horní rameno schodiště.

Strop

Spodní rameno je zastropeno cihelnou křížovou klenbou. Mezipodesta je zastropena železobetonovou křížovou klenbou. Horní rameno zastropuje plochý podhled.

Schody

Teraccové.

**Fotodokumentace
stávajícího stavu**



/228/ Vlevo pohled k západu na spodní rameno schodiště. Vpravo detail schodů spodního ramene




/228/ Pohled k východu na klenbu nad spodním ramenem schodiště



/228/ Vlevo jižní část mezipodesty při pohledu k západu.
Vpravo severní část mezipodesty při pohledu k severu



/228/ Vlevo mezipodesta při pohledu na východní stranu.
Vpravo pohled k západu na horní rameno schodiště

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
1. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		229

Základní charakteristika

Torzo přímého k východu stoupajícího ramene schodiště směřujícího do zaniklého podkroví. Vstup na něho je od západu z mezipodesty schodiště do 2. patra. Ten je na výšku obdélný a je součástí cihelné zdi. Uzavřen je jednokřídlými na podestu otvíravými plechovými dveřmi. Stupně schodů jsou dřevěné s předsazenou náslapní hranou.


Fotodokumentace stávajícího stavu



/229/ Vlevo detail dveří. Vpravo pohled k východu



/229/ detail dřevěných stupňů schodiště

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
2. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		301

Základní charakteristika

Prostora v ose východ-západ obdélného půdorysu, s hladce omítnutými stěnami. Od východu je přístupná po schodišti 228 směřujícího sem z 1. patra domu. Na západě je dále komunikačně propojena vstupem s místností 302 a na severu s místnostmi 303 a 306.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď, cihelná.

V levé polovině svojí délky je otevřena dvěma na výšku obdélnými vstupy. Levý z nich směřuje do místnosti 303, pravý do místnosti 306. Vstupy jsou osazeny prostou dřevěnou obložkovou zárubní pro jednokřídlé dveře.

Východní stěna

Hloubková zeď, cihelná.

Vlevo je otevřena na schodiště 228 směřující sem z 1. patra.

Vpravo od osy délky se nachází na výšku obdélný vstup s prostou dřevěnou obložkovou zárubní pro jednokřídlé vně otvíravé dveře.

Jižní stěna

Podélná obvodová zeď 2. patra, cihelná.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď, cihelná.

V pravé části se nachází na výšku obdélný vstup do místnosti 302. Otvor je osazen prostou dřevěnou obložkovou zárubní pro jednokřídlé do 302 otvíravé dveře. Vlevo od vstupu stěnu prolamuje malé naležato obdélné okénko s jednokřídlou do 301 otvíravou výplní.

Strop

Byl plochý. Stržen.

Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu




/301/ Pohled k západu



/301/ Pohled k východu



/301/ Pohled na jižní stěnu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
2. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		302

Základní charakteristika

Místnost v ose sever-jih obdélného půdorysu, s hladce omítnutými stěnami. Přístupná je pouze od východu z prostory 301.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď, cihelná.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď, cihelná.

V levé části se nachází na výšku obdélný vstup z prostory 301. Otvor je osazen prostou dřevěnou obložkovou zárubní pro jednokřídlé do 302 otvíravé dveře. Vpravo od vstupu stěnu prolamuje malé naležato obdélné okénko s jednokřídlou do 301 otvíravou výplní.

Jižní stěna

Podélná obvodová zeď 2. patra, cihelná.

Vpravo od osy její délky ze stěny předstupuje těleso tahového komínu.

Západní stěna

Hloubková obvodová zeď 2. patra, cihelná.

Zcela vpravo je otevřena oknem tvaru pravoúhlého pětiúhelníku.

Strop

Byl plochý. Stržen.

Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu




/302/ Pohled k jihu



/302/ Pohled na západní stěnu. Vpravo detail okna



/302/ Pohled na východní stěnu. Vpravo detail vstupu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
2. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		303

Základní charakteristika

Prostora v ose sever-jih obdélného půdorysu, s hladce omítnutými stěnami. Přístupná je od jihu z prostory 301. Na severu je komunikačně propojena vstupem s místností 304 a na východě s prostorem 305.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná příčka, cihelná.

Zcela vpravo na výšku obdélný vstup do místnosti 304. Otvor je osazen prostou dřevěnou obložkovou zárubní pro jednokřídlé do 303 otvíravé dveře.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď, cihelná.

Vlevo je prolomena na výšku obdélným vstupem do místnosti 305. Vstup je osazen typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 305 otvíravé dveře.

V délce stěny z ní předstupují dvě tělesa tahových komínů.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď, cihelná.

Vlevo je otevřena na výšku obdélným vstupem z prostory 301.

Západní stěna

Hloubková obvodová zeď 2. patra, cihelná.

V délce je otevřena celkem čtyřmi okenními otvory. Levý z nich je menší na výšku obdélný s plným parapetem (bankál kryje dřevěná deska). Zbývající tři tvoří velká pravoúhlá okna ve vysokých vnitřních nikách s přímými špaletami i nadpražím. Parapety jsou odsazené, jejich bankály kryjí dřevěné desky.

Strop

Byl plochý. Stržen. Nad okny západní stěny je ve zdivu patrná řada kapes pro uložení ocelových nosníků.

Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu




/303/ Pohled k severu. Vpravo detail vstupu severní stěny



/303/ Pohled na východní stěnu



/303/ Pohled na západní stěnu

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
2. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		304

Základní charakteristika

Místnost půdorysu pravoúhlého lichoběžníku s delší východozápadní osou, s hladce omítanými stěnami. Přístupná je pouze od jihu z prostory 303.

Severní stěna

Podélná obvodová zeď 2. patra.

Východní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná příčka, cihelná.

Zcela vlevo na výšku obdélný vstup z prostory 303. Otvor je osazen prostou dřevěnou obložkovou zárubní pro jednokřídlé do 303 otvíravé dveře.

Západní stěna

Hloubková obvodová zeď 2. patra.


Prolomena je jedním velkým pravoúhlým oknem.

Strop

Byl plochý. Stržen.

Podlaha

-

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
2. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		305

Základní charakteristika

Místnost půdorysu pravoúhlého lichoběžníku s delší východozápadní osou, s hladce omítanými stěnami. Přístupná je pouze od západu z prostory 303.

Severní stěna

Podélná obvodová zeď 2. patra.

Východní stěna

Hloubková obvodová zeď 2. patra.
Prolomena je dvěma velkými pravoúhlými okny.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná příčka.

Západní stěna


Vnitřní dělicí hloubková zeď, cihelná.
V levé části je prolomena na výšku obdélným vstupem z prostory 303. Vstup je osazen typovou ocelovou zárubní pro jednokřídlé do 305 otvíravé dveře.

Strop

Byl plochý. Stržen. Zůstaly pouze ocelové I nosníky.

Podlaha

-

STAVEBNĚHISTORICKÝ PRŮZKUM		
2. PATRO		MÍSTNOST Č.
PASPORTIZACE MÍSTNOSTÍ		306

Základní charakteristika

Místnost v ose sever-jih obdélného půdorysu, s hladce omítnutými stěnami. Přístupná je pouze od jihu z prostory 301.

Severní stěna

Vnitřní dělicí podélná příčka.

Východní stěna

Hloubková obvodová zeď 2. patra.

Prolomena je dvěma velkými pravoúhlými okny ve vysokých vnitřních nikách s přímými špaletami i nadpražím. Parapety jsou odsazené, jejich bankály kryjí dřevěné desky.

Jižní stěna

Vnitřní dělicí podélná zeď, cihelná.

Vpravo je otevřena na výšku obdélným vstupem z prostory 301. Otvor je osazen prostou dřevěnou obložkovou zárubní pro jednokřídlé do 301 otvíravé dveře.

Západní stěna

Vnitřní dělicí hloubková zeď, cihelná.

Zcela vpravo ze stěny předstupuje těleso tahového komínu.

Strop

Byl plochý. Stržen. Zůstaly pouze ocelové I nosníky.

Podlaha

-

Fotodokumentace stávajícího stavu



/306/ Pohled na západní stěnu



/306/ Pohled na severní stěnu



/306/ Pohled k severu na východní stěnu